

DS-750 Digital Reloading Scale

[Handladdning](#) > [Kruthantering](#) > [Krutvågar](#)

Frankford Arsenal® DS-750 erbjuder extrem noggrannhet för exakt mätning av pulver, kulor, hylsor eller laddade patroner. Enkla kontroller möjliggör enkla ändringar av enheter, tara vikter eller räkning. Pulverfat, bärväska och kalibreringsvikt ingår.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [DS-750 Digital Reloading Scale](#)
- Tillverkare: [Frankford Arsenal](#)
- Produktnr: EU1000317
- Tillv.nr.: 205205
- Färg: Grå
- Leveransvikt: 0.263kg
- Leveranshöjd: 121mm
- Leveransbredd: 48mm
- Leveranslängd: 248mm
- UPC: 661120052050

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Frankford Arsenal DS750 Digital Reloading Scale](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Frankford Arsenal DS750 Digital Reloading Scale

Introduktion

Tack för att du valt Frankford Arsenal® DS750 Digital Reloading Scale. Denna skala erbjuder extrem noggrannhet för exakt mätning av pulver, kulor, hylsor och laddade patroner. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna i denna manual.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda skalan i fuktiga eller extremt varma miljöer.
- Använd skalan på en stabil och plan yta för att säkerställa noggranna mätningar.
- Tänk på att kalibrera skalan regelbundet för att upprätthålla noggrannheten.
- Använd endast den medföljande kalibreringsvikten för kalibrering.
- Tara vikter noggrant innan mätning av pulver eller kulor.
- Håll skalan ren och fri från skräp för att undvika felaktiga mätningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera skalan på en plan yta.
- Anslut strömkällan om det är en elektrisk modell.
- Kontrollera att alla komponenter är på plats (pulverfat, bärväska och kalibreringsvikt).

2. Användning

- Slå på skalan med strömbrytaren.
- Välj önskad enhet (gram, ounces) med hjälp av kontrollknapparna.
- Tara vikten genom att placera tomt pulverfat på skalan och tryck på "Tara"-knappen.
- Tillsätt pulvret eller kulorna och avläs vikten på displayen.
- Efter användning, stäng av skalan och förvara den på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för elektroniska produkter.
- Återvinn komponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera alltid att du har produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du använder Frankford Arsenal DS750 Digital Reloading Scale. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se