

Lead Sled MAX

[Hemsida](#)

Uppgradera din skjutsetup med Caldwell Lead Sled MAX—den ultimata skjutstöden för precision, kontroll och rekyldämpning. Designad för skyttar som kräver stabilitet, låser denna universella stöden fast ditt vapen, vilket gör att du kan fokusera på noggrannhet utan distraktion.

Tillverkad av premium, tungt material, är Lead Sled MAX konstruerad för hållbarhet och pålitlighet när det verkligen gäller. Oavsett om du justerar siktet, testar laddningar eller finslipar din setup, ger denna skjutstöden det stabila stöd du behöver.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Lead Sled MAX](#)
- Tillverkare: [CALDWELL](#)
- Produktnr: EU2014054
- Tillv.nr.: 3004222
- Färg: Svart
- Leveranshöjd: 651mm
- Leveransbredd: 274mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 198700000946

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Caldwell Lead Sled MAX](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Caldwell Lead Sled MAX

Introduktion

Tack för att du har valt Caldwell Lead Sled MAX. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och kontroll under skjutning. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid Lead Sled MAX i en säker och kontrollerad miljö.
- Kontrollera produkten för skador innan varje användning.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara grupper.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Se till att vapnet är ordentligt säkrat i Lead Sled MAX innan du börjar skjuta.
- Undvik att rikta vapnet mot människor eller djur.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den inte fungerar korrekt.
- Håll alltid området runt skjutplatsen fritt från obehöriga.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av Lead Sled MAX:

- Ta bort alla delar från förpackningen och kontrollera att alla komponenter är inkluderade.
- Följ monteringsanvisningarna i manualen för att sätta ihop Lead Sled MAX korrekt.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.

2. Användning av Lead Sled MAX:

- Placera Lead Sled MAX på en stabil och plan yta.
- Sätt vapnet i stödet och justera det för att säkerställa att det sitter fast.
- Använd vikter om det behövs för att stabilisera produkten under skjutning.
- Fokusera på att hålla en säker och korrekt skjutställning.

3. Underhåll av Lead Sled MAX:

- Rengör produkten efter varje användning för att förhindra smuts och skräp från att påverka dess funktion.
- Inspektera produkten regelbundet för slitage och skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- När Lead Sled MAX har nått slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Caldwell Lead Sled MAX. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din skjutning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se