

FAT Wrench AutoTorque Battery

[Vapenvård](#) > [Borstar och Bore Snakes](#) > [Bore Snakes](#)

Håll din F.A.T. Wrench AutoTorque igång med AutoTorque Reservbatteripaketet. Detta 12V Lithium-Ion-batteri ger upp till 2 timmars kontinuerlig drift på en enda laddning, vilket säkerställer att du alltid är redo att arbeta.

Övervaka enkelt din ström nivå med den snabba LED-batteristatusindikatorn. När det är dags att ladda, använd helt enkelt en USB-C-kabel (ingår ej) för snabb och bekväm laddning.

⚠ Kompatibel endast med F.A.T. Wrench AutoTorque.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [FAT Wrench AutoTorque Battery](#)
- Tillverkare: [WHEELER](#)
- Produktnr: EU2014072
- Tillv.nr.: 1223619
- Färg: Svart
- Leveranshöjd: 354mm
- Leveransbredd: 222mm
- Leveranslängd: 212mm
- UPC: 198700000847

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för FAT Wrench AutoTorque Reservbatteripaket](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för FAT Wrench AutoTorque Reservbatteripaket

Introduktion

Tack för att du valt FAT Wrench AutoTorque Reservbatteripaketet. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv strömförsörjning till din F.A.T. Wrench AutoTorque. För att säkerställa säker användning och för att maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast batteriet med F.A.T. Wrench AutoTorque.
- Ladda batteriet med en USBCKabel som är kompatibel med produkten (kabel ingår ej).
- Ladda inte batteriet i fuktiga eller våta miljöer.
- Överhätta inte batteriet under laddning; håll det borta från direkt solljus och värmekällor.
- Använd inte batteriet om det är skadat eller visar tecken på läckage.
- Följ alltid LEDbatteristatusindikatorn för att övervaka batterinivåer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av batteri:

- Stäng av F.A.T. Wrench AutoTorque innan du installerar batteriet.
- Öppna batterifacket enligt bruksanvisningen för din F.A.T. Wrench AutoTorque.
- Sätt in batteriet i facket och se till att det är korrekt anslutet.
- Stäng batterifacket ordentligt.

2. Användning av batteri:

- Slå på F.A.T. Wrench AutoTorque för att börja använda den.
- Kontrollera LEDbatteristatusindikatorn för att säkerställa att batteriet är tillräckligt laddat för användning.
- När batterinivån är låg, koppla bort verktyget och ladda batteriet.

3. Laddning av batteri:

- Anslut USBCKabeln till batteriet och en lämplig strömkälla.
- Låt batteriet ladda tills det är fullt. Kontrollera LEDindikatorn för att se laddningsstatus.
- Koppla bort kabeln när batteriet är fullt laddat.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alltid batteriet enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Lämna inte batteriet i hushållsavfall.

- Kontakta din lokala återvinningscentral för information om hur du korrekt återvinner batteriet.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående FAT Wrench AutoTorque Reservbatteripaketet, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du valt FAT Wrench. Vi hoppas att du får en säker och effektiv upplevelse med vår produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se