

Accessories - Kestrel General - USB Data Transfer Cable for Kestrel 5000 series (IR)

[Vapensmide](#) > [Mätverktyg](#)

This USB data cable enables a wired connection between all Kestrel 5 Series models and Windows/Mac computers with a USB port. It is ideal for installing firmware updates and transferring stored data via the Kestrel LiNK software.

Optical communication: Maintains the Kestrel's waterproof seal. No external power: No additional power supply required. Length: 3 feet (approx. 91 cm) Data rate: Up to 230 Kbps Lightweight: Only 2 oz (approx. 56 g), perfect for on-the-go use

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [USB Data Transfer Cable for Kestrel 5000 series \(IR\)](#)
- Tillverkare: [KESTREL](#)
- Produktnr: EU2016453
- Tillv.nr.: 0785
- Leveransvikt: 1kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 100mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Kestrel General USB Data Transfer Cable](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Kestrel General USB Data Transfer Cable

Introduktion

Tack för att du valt Kestrel General USB Data Transfer Cable för Kestrel 5000serien. Denna kabel är designad för att underlätta en säker och effektiv överföring av data mellan din Kestrelenhet och en dator. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de specifikationer och instruktioner som anges i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för eventuella skador eller slitage.
- Rapportera alla farliga produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast Kestrel General USB Data Transfer Cable med Kestrel 5000serien och kompatibla datorer.
- Undvik att använda kabeln i fuktiga eller våta miljöer för att undvika elektriska stötar.
- Koppla ur kabeln från både Kestrelenheten och datorn innan du rengör den.
- Använd inte kabeln om den är skadad eller om kontakter är rostiga eller smutsiga.
- Undvik att dra i kabeln för att koppla ur den; använd kontakten istället.

Instruktioner för installation och användning

1. Anslutning till dator:

- Anslut USBkontakten i kabelns ena ände till en ledig USBport på din Windows eller Macdator.

2. Anslutning till Kestrelenhet:

- Anslut den andra änden av kabeln till USBporten på din Kestrel 5000enhet.

3. Överföring av data:

- Starta Kestrel LiNKprogramvaran på din dator.
- Följ instruktionerna i programvaran för att installera firmwareuppdateringar eller överföra lagrad data.

4. Avsluta användning:

- Koppla ur kabeln från Kestrelenheten först och sedan från datorn för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för elektronikavfall.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller

tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Kestrel General USB Data Transfer Cable. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av våra produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se