

TIX FLUX - ALLIED MFG. CORP. 1/2 OZ TIX FLUX

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktvg](#) > [Solders och Flux](#)

Tix Flux är speciellt utformat för att fungera med Tix Solder, en låg smältande lödteknik baserad på bly/tin. Med Tix Solders smältpunkt på endast 275*, är det viktigt att ha en flussmedel som flyter vid en mycket lägre temperatur, och denna produkt är en idealisk match. Tix Flux kan användas med nästan alla mjuka lödningar och rengörs med vatten.



Produktinformation

- Namn: [ALLIED MFG. CORP. 1/2 OZ TIX FLUX](#)
- Tillverkare: [ALLIED MFG. CORP.](#)
- Produktnr: 030002050
- Tillv.nr.: NONE
- Container Size: 1/2 oz
- Vikt: 1/2 oz.
- Leveransvikt: 0.045kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [TIX FLUX Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

TIX FLUX Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Välkommen till TIX FLUX säkerhetsinstruktionsguide. TIX Flux är speciellt utformat för att användas med Tix Solder och erbjuder en idealisk lösning för mjuk lödning. Denna guide syftar till att säkerställa din säkerhet vid användning av TIX Flux och att följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid TIX Flux i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Undvik kontakt med hud och ögon. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar och skyddsglasögon.
- Förvara TIX Flux på en sval, torr plats borta från direkt solljus och värmekällor.
- Inget TIX Flux får intas. Om det intas, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Kassera TIX Flux enligt lokala föreskrifter för att minimera miljöpåverkan.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla ytor är rena och torra innan du applicerar TIX Flux.
- Använd inte TIX Flux nära öppna lågor eller hög värmekällor eftersom det kan vara brännbart.
- Blanda inte TIX Flux med andra kemikalier om det inte anges av tillverkaren.
- Om du upplever några negativa reaktioner vid användning av TIX Flux, avbryt omedelbart användningen och rådfråga en medicinsk professionell.
- Använd TIX Flux endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive Tix Solder och TIX Flux.
- Se till att du bär lämplig PPE.

2. Applicering:

- Applicera TIX Flux på det område som ska lödas. Använd en pensel eller applikator för jämn fördelning.
- Se till att flussmedlet appliceras innan lödtennet värms upp.

3. Lödning:

- Värm lödjärnet till rätt temperatur (275°F eller 135°C).
- När lödjärnet är varmt, applicera lödtennet på fogområdet där TIX Flux har applicerats.
- Låt lödtennet flyta och binda med ytorna.

4. Efter applicering:

- Efter lödning, rengör området med vatten för att ta bort eventuella rester av flussmedel.
- Se till att alla verktyg stängs av och förvaras säkert efter användning.

Kasseringsinstruktioner

- Kassera eventuellt oanvänt eller utgången TIX Flux i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Håll inte TIX Flux i avloppet eller kassera det i vanlig hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av TIX Flux, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller tillverkarens webbplats för ytterligare information och support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse vid användning av TIX Flux. Tack för att du valt TIX FLUX.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se