

HIGH-SPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES - 1/4" TURNING KITS - BROWNELLS HIGH-SPEED STEEL CUTTING 1/4" TURNING KIT

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [High Speed Steel Cutters](#)

Verkt ygsh  llare & Insatser F r Vridning

Verkt ygssatser inkluderar h rdade st lverkt ygsh  llare och h g hastighet st linsatser f r vridning, g ngning, profilering och avsk rning. Insatserna  r T-15 High Speed Steel (HSS) h rdade till Rc 65-67, och sedan f rdigslipade p  alla sidor. De ger utm rkt prestanda vid l g hastighet, precision vid avbrutna snitt och en sl t yta p  rostfritt st l, Inconel, Monel, exotiska metaller och plast. Kvadratiska skaftverkt ygsh  llare och borrst nger  r CNC-bearbetade fr n 4140/4142 st lst ng, h rdade till Rc 48-50, och sedan belagda med svart oxid f r att motst  korrosion. Inkluderar fem 1/4" kvadratiska verkt ygsh  llare och sex insatser, inklusive en reserv.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS HIGH-SPEED STEEL CUTTING 1/4" TURNING KIT](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080000834
- Tillv.nr.: NONE
- Leveransvikt: 0.227kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [HÖGHASTIGHET STÅL SKÄRVERKTYGSSATSER FÖR DREJERIER SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Om oss](#)

HÖGHASTIGHET STÅL SKÄRVERKTYGSSATSER FÖR DREJERIER SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt HÖGHASTIGHET STÅL SKÄRVERKTYGSSATSER FÖR DREJERIER. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din skärverktygssats. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att skärverktygssatsen används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och hörselskydd när du använder skärverktygen.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Se till att alla verktyg är i gott skick och korrekt underhållna innan användning.
- Använd inte skärverktygssatsen för andra ändamål än de som anges av tillverkaren.
- Förvara skärverktygssatsen på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Var alltid medveten om din omgivning och se till att ingen är i det omedelbara området när du använder verktygen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inspektera alla komponenter i skärverktygssatsen innan användning för tecken på skador eller slitage.
- Se till att verktygshållarna är ordentligt fästa vid drejmaskinen innan drift.
- Använd rätt varvtal för det material som ska skäras för att förhindra överhettning och verktygsskador.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i maskineriet.
- Försök inte göra justeringar på drejmaskinen eller skärverktygen medan de är i rörelse.
- Var försiktig med vassa kanter och spetsar på skärinsatserna och verktygshållarna.
- Om du upplever ovanliga ljud eller vibrationer under drift, stanna omedelbart och inspektera utrustningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att drejmaskinen är avstängd och urkopplad innan installation.
- Fäst noggrant de kvadratiske verktygshållarna på drejmaskinens verktygshuvud.
- Sätt in T15 High Speed Steel (HSS) insatserna i verktygshållarna och se till att de är ordentligt säkrade.
- Justera höjden och vinkeln på verktygshållarna enligt specifikationerna för din drejmaskin.

2. Användning

- Sätt på drejmaskinen och ställ in den på lämpligt varvtal för det material som ska bearbetas.
- Börja skära långsamt för att bedöma verktygets prestanda och gör justeringar vid behov.
- Håll en stadig hand och undvik överdriven kraft vid skärning för att säkerställa precision och förhindra verktygsbrott.
- Efter att skärningsoperationen är avslutad, stäng av drejmaskinen och ta försiktigt bort verktygshållarna och insatserna för rengöring och inspektion.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna skärinsatser och verktygshållare i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Se till att alla komponenter i skärverktygssatsen avfallshanteras ansvarsfullt för att minimera miljöpåverkan.
- Konsultera lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om korrekt avfallshantering av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående HÖGHASTIGHET STÅL SKÄRVERKTYGSSATSER FÖR DREJERIER, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder HÖGHASTIGHET STÅL SKÄRVERKTYGSSATSER FÖR DREJERIER. Prioritera alltid säkerheten och tveka inte att söka hjälp om du har några frågor eller bekymmer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se