

HIGH-SPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES - 3/8" TURNING KIT - BROWNELLS HIGH-SPEED STEEL CUTTING 3/8" TURNING KIT

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [High Speed Steel Cutters](#)

Verktgshållare & Insatser För Vridning

Verktgskit inkluderar härdade stålverktgshållare och hög hastighet stålinsatser för vridning, gängning, profilering och avskärning. Insatser är T-15 Hög Hastighet Stål (HSS) härdade till Rc 65-67, och sedan slipade på alla sidor. De erbjuder utmärkt prestanda vid låg hastighet, precisionsavbrutna snitt och en jämn yta på rostfritt stål, Inconel, Monel, exotiska metaller och plast. Fyrkantiga skaftverktgshållare och borrarckenor är CNC-bearbetade från 4140/4142 stålstång, härdade till Rc 48-50, och därefter belagda med svart oxid för att motstå korrosion. Inkluderar två 1/4" fyrkantiga skaftstänger, en högerhand (RH) skena och en vänsterhand (LH) skena, en 3/8" skaft borrarckena, plus två CEMW-2-1.5-1 borrarckena insatser och tre CCMW-2-1.5-1 fyrkantiga skaft insatser.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS HIGH-SPEED STEEL CUTTING 3/8" TURNING KIT](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080000835
- Tillv.nr.: NONE
- Leveransvikt: 0.272kg
- Leveranshöjd: 43mm
- Leveransbredd: 112mm
- Leveranslängd: 178mm
- UPC: 050806006775

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för HÖGHASTIGHETSSTÅL SKÄRVERKTYGSKIT FÖR SNURRER 3/8" VRIKITT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för HÖGHASTIGHETSSTÅL SKÄRVERKTYGSKIT FÖR SNURRER 3/8" VRIKITT

Introduktion

Tack för att du valt HÖGHASTIGHETSSTÅL SKÄRVERKTYGSKIT FÖR SNURRER 3/8" VRIKITT från BROWNELLS. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker användning.
- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktygen regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och hörselskydd.
- Säkerställ en ren och organiserad arbetsyta för att minimera risker för olyckor.
- Var medveten om din omgivning och se till att det inte finns några faror när du använder verktygen.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att snurren är ordentligt säkrad och stabil innan användning.
- Överskrid inte de rekommenderade hastighetsgränserna för skärverktygen.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i rörliga delar.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från skärområdet medan verktyget är i drift.
- Använd alltid rätt verktyg för jobbet för att förhindra olyckor eller verktygsfel.
- Se till att alla verktygshållare och insatser är ordentligt fästa och korrekt placerade innan du startar snurren.
- Om du upplever några ovanliga vibrationer eller ljud under drift, stoppa omedelbart och inspektera verktyget.
- Försök inte att modifiera eller reparera verktygen om du inte är kvalificerad att göra det.

Instruktioner för installation och användning

• Installation:

1. Se till att snurren är avstängd och urkopplad innan du installerar några verktyg.
2. Välj den lämpliga verktygshållaren för den skärinsats du ska använda.
3. Sätt in skärinsatsen i verktygshållaren och säkra den ordentligt.
4. Fäst verktygshållaren på snurrens verktygshållare, och se till att den är ordentligt fastsatt.
5. Justera skärverktyget till önskad position och vinkel.

• Användning:

1. Anslut snurren och se till att den är korrekt inställd.
2. Starta snurren på låg hastighet för att kontrollera stabilitet och korrekt drift.
3. Öka gradvis hastigheten till önskad nivå medan du övervakar prestandan.
4. Använd stadiga och kontrollerade rörelser under skärning, gängning eller profilering.
5. Efter avslutad arbetsuppgift, stäng av snurren och koppla ur den innan du tar bort verktygen.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort slitna eller skadade verktyg enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kasta inte skärinsatser eller andra metallkomponenter i vanligt avfall.
- Återvinn material när det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller produktstöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer produktförpackningen.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säkrare och mer effektiv upplevelse vid användning av HÖGHASTIGHETSSTÅL SKÄRVERKTYGSKIT FÖR SNURRER 3/8" VRIKITT. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se