

METAL CHECKERING FILES - BROWNELLS METAL CHECKERING FILE 20 LPI (#00) SILVER

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Files](#)

Dead-On Avstånd För Greppamar, Hammarsporrar och Mer

Det enda sättet att få verkligt, exakt linjeavstånd när man checkerar bakstycken, avtryckarskydd, greppamar, ribbor och hammarsporrar; överallt där en förbättrad greppyta behövs. Finare snitt ger en trevlig matta effekt för att minska bländning och ljusdistortion. Proceduren är mycket lik trächeckering. Lägg ut dina huvudlinjer (eller använd en guide som vår .45 Checkering Guide), och etablera sedan mönstret genom att flytta filen några tänder varje gång och använda de tidigare linjerna som guide. När mönstret är helt utlagt, för det till slutlig djup med en 60° nåfil.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS METAL CHECKERING FILE 20 LPI \(#00\) SILVER](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080310401
- Tillv.nr.: 31040
- Längd: 6
- Stil: Checkering Files
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 78mm
- Leveranslängd: 230mm
- UPC: 613548064580

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för METAL CHECKERING FILES BROWNELLS METAL CHECKERING FILE 20 LPI \(#00\) SILVER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för METAL CHECKERING FILES BROWNELLS METAL CHECKERING FILE 20 LPI (#00) SILVER

Introduktion

Tack för att du valt METAL CHECKERING FILES BROWNELLS METAL CHECKERING FILE 20 LPI (#00) SILVER. Denna fil är designad för att skapa exakta och förbättrade greppyta på olika ytor. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som handskar och skyddsglasögon vid användning.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd filen endast för avsett ändamål, dvs. för checkering av metallytor.
- Undvik att använda överdriven kraft; låt filens tänder göra arbetet.
- Håll händer och andra kroppsdela borta från arbetsområdet när filen är i rörelse.
- Använd en stabil arbetsyta för att förhindra att filen glider eller orsakar skador.
- Om filen blir överhettad, låt den svalna innan du fortsätter att använda den.
- Om du känner obehag eller smärta under användning, avbryt omedelbart och sök råd.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av arbetsytan:

- Rengör ytan som ska checkeras noggrant.
- Markera huvudlinjerna med en penna eller en annan lämplig markör.

2. Användning av filen:

- Placera filens tänder på den markerade linjen.
- Flytta filen fram och tillbaka, och flytta den några tänder varje gång för att skapa mönstret.
- Använd de tidigare linjerna som guide för att säkerställa jämnhet i mönstret.
- När mönstret är klart, använd en 60° nålfil för att nå det slutliga djupet.

3. Efter användning:

- Rengör filen från eventuellt skräp och föroreningar.
- Förvara filen i ett torrt och säkert utrymme för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, kontakta en lokal avfallshanteringstjänst för korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produktsäkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för att få den senaste informationen och support.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se