

1911 STOCK TAPS - BROWNELLS 1911 BUSHING TAP (0.236"-60 TPI)

[Vapensmide](#) > [Pistolverktyg](#) > [Taps och Verktyg](#)

1911 Auto Stock Taps är av högkvalitativt snabbstål. 1911 Bushing Tap (.236-60), 1911 Screw Tap (.150-50).



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS 1911 BUSHING TAP \(0.236"-60 TPI\)](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080598236
- Tillv.nr.: 43071
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806018839

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1911 STOCK TAPS BROWNELLS 1911 BUSHING TAP \(0.236"60 TPI\)](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 1911 STOCK TAPS BROWNELLS 1911 BUSHING TAP (0.236"60 TPI)

Introduktion

Tack för att du valt 1911 STOCK TAPS BROWNELLS 1911 BUSHING TAP. Denna produkt är designad för att underlätta installation och reparation av 1911stil pistoler. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Använd produkten endast för avsett syfte; undvik att använda den för andra applikationer.
- Kontrollera att verktyget är korrekt installerat innan användning.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.
- Läs igenom alla instruktioner noggrant.

2. Installation av Bushing Tap:

- Fäst bushing tap i en lämplig bormaskin.
- Justera hastigheten till en låg nivå för att undvika överhettning.
- Applicera ett lämpligt smörjmedel för att underlätta skärprocessen.
- För in bushing tap i det förberedda hålet med jämn tryck.

3. Användning av Screw Tap:

- Fäst screw tap på samma sätt som bushing tap.
- Följ samma procedur med avseende på hastighet och smörjning.
- Kontrollera att gängorna är rena och fria från skräp innan du använder screw tap.

4. Avsluta processen:

- När du är klar, ta bort verktyget försiktigt.
- Rengör arbetsområdet och verktygen efter användning.

Avfallshantering

- Avfall från denna produkt ska hanteras i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Undvik att slänga i vanligt hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet, användning eller avfallshantering, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se