

FLUXED HI-FORCE 44™ - BROWNELLS FLUXED HI-FORCE 44 SOLDER 1-3/5OZ WIRE

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Solders och Flux](#)

Praktisk, Förfluxad Sparar Tid, Röran

Den samma superstarka, lättanvända blandningen som Hi-Force 44 men med sin egen "Blitz" flux direkt i kärnan av tråden.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS FLUXED HI-FORCE 44 SOLDER 1-3/5OZ WIRE](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080649110
- Tillv.nr.: 47506209965
- Container Size: 1 3/5 oz
- Vikt: 1 3/5 oz.
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 74mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 050806016859

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [FLUXED HIFORCE 44™ Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

FLUXED HIFORCE 44™ Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt FLUXED HIFORCE 44™ lödtråd. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa en säker användning av produkten. Vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant för att undvika eventuella faror.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE) som handskar och skyddsglasögon när du hanterar lödtråden.
- Använd inte produkten i slutna eller dåligt ventilerade utrymmen för att undvika inandning av ångor.
- Om du upplever några negativa reaktioner eller hälsoproblem vid användning av produkten, avbryt användningen omedelbart och sök medicinsk rådgivning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**
 - Lödtråden innehåller material som kan avge skadliga ångor vid uppvärmning.
 - Direkt kontakt med lödtråden kan orsaka hudirritation.
- **Undvikande av faror:**
 - Arbeta alltid i ett välventilerat område.
 - Använd en ångavskiljare eller fläkt för att minimera inandning av ångor.
 - Undvik direkt kontakt med lödtråden. Använd verktyg eller handskar för att hantera.
 - Ät, drick eller rök inte medan du använder lödtråden för att förhindra förtäring av skadliga ämnen.

Instruktioner för installation och användning

- **Förberedelse:**
 - Se till att arbetsområdet är rent och fritt från brännbara material.
 - Samla alla nödvändiga verktyg och PPE innan du börjar.
- **Användning av lödtråden:**
 - Klipp av önskad längd av lödtråden från spolen.
 - Värm upp lödverktyget till rätt temperatur enligt tillverkarens instruktioner.
 - Applicera lödtråden på fogområdet och säkerställ jämn fördelning.
 - Låt lödtråden svalna helt innan du hanterar arbetsstycket.
- **Efter användning:**
 - Rengör lödverktyget och eventuellt överskott av lödtråd från arbetsområdet.
 - Tvätta händerna noggrant efter hantering av lödtråden.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuell oanvänd lödtråd och förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte lödtråd i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala myndigheter eller avfallshanteringsanläggningar för specifika riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående FLUXED HIFORCE 44™, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala säkerhetsmyndighet.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder FLUXED HIFORCE 44™ lödtråd. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för hantering av lödmaterial.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se