

BARREL THREADING LATHE BITS - BROWNELLS 1/4" THREADING BIT,55°

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [Lathe Bits](#)

Förformade & Klara Att Spara Tid

Fyrkantiga gängbitar skär äkta 10 tpi, fyrkantiga, pipgängor för '03 Springfields och Enfields. 55° Gängbitar har en förskjuten skärare och är rätt bit när du gängar pipor för 98 Mausers. 60° Gängbitar har skärare förskjuten åt vänster för att möjliggöra den närmaste skärningen. Alla typer har frigöringsskär.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS 1/4" THREADING BIT,55°](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080658125
- Tillv.nr.: NONE
- Storlek: 1/4
- Leveransvikt: 0.023kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BARREL THREADING LATHE BITS BROWNELLS 1/4" THREADING BIT, 55°](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BARREL THREADING LATHE BITS BROWNELLS 1/4" THREADING BIT, 55°

Introduktion

Tack för att du valt BARREL THREADING LATHE BITS BROWNELLS 1/4" THREADING BIT, 55°. Denna produkt är avsedd för att skära fyrkantiga gängor för olika applikationer. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att minska risken för olyckor.
- Se till att alla verktyg och maskiner är i gott skick innan användning.
- Läs och följ alla tillverkarens instruktioner för säker användning av verktyg.
- Rapportera omedelbart alla skador eller defekter på produkten till relevant myndighet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att gängbiten är korrekt installerad i maskinen innan du börjar använda den.
- Använd endast gängbitar som är avsedda för det specifika materialet du arbetar med.
- Undvik att använda gängbitar som är slitna eller skadade.
- Var försiktig med att inte överbelasta maskinen under användning.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från roterande delar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av gängbit:

- Stäng av maskinen innan du installerar gängbiten.
- Fäst gängbiten ordentligt i chucken enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att gängbiten sitter fast och att det inte finns några lösa delar.

2. Användning av gängbit:

- Sätt på skyddsglasögon och handskar.
- Starta maskinen och justera hastigheten enligt materialets specifikationer.
- Följ alltid riktlinjerna för skärdjup och hastighet för att undvika skador.
- Om det uppstår motstånd, stäng av maskinen och kontrollera installationen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av gängbitar och andra verktyg ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Kassera trasiga eller slitna gängbitar på ett säkert sätt för att förhindra skador på miljön.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av BARREL THREADING LATHE BITS BROWNELLS 1/4" THREADING BIT, 55°, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se