

.010" PIPE WRAP TAPE - PASCO .010" PIPE WRAP TAPE

[Vapensmide](#) > [Kolvarbete och Kolvfinish](#) > [Kolv Plastbäddningstillbehör](#) > [Bäddning Tape](#)

Få Exakt Avstånd När Du Friflödar Pipor

Varje lager av tejen är exakt .010" tjock och ger ett fint, jämnt mellanrum för att korrekt flyta pipor för att förbättra noggrannheten genom att eliminera tryck mellan kolv och pipa. Kan också användas vid bäddning av fästen.



Produktinformation

- Namn: [PASCO .010" PIPE WRAP TAPE](#)
- Tillverkare: [PASCO](#)
- Produktnr: 100001354
- Tillv.nr.: 9052-R
- Leveransvikt: 0.476kg
- UPC: 671451905215

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för .010" PIPE WRAP TAPE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för .010" PIPE WRAP TAPE

Introduktion

Tack för att du valt .010" PIPE WRAP TAPE från PASCO. Denna guide ger viktiga säkerhetsanvisningar och användarinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Var vänlig läs igenom denna information noggrant innan du använder tejen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt de avsedda syftena som anges i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Vid misstanke om att produkten är defekt eller osäker, sluta använda den omedelbart och rapportera detta till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddshandskar för att undvika hudirritation vid hantering av tejen.
- Undvik kontakt med ögonen. Om tejen kommer i kontakt med ögonen, skölj med rikligt med vatten och sök medicinsk hjälp om irritation kvarstår.
- Använd tejen i välventilerade utrymmen för att undvika inandning av eventuella ångor.
- Förvara tejen på en sval och torr plats, borta från direkt solljus och värme.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse av ytan:** Se till att ytan där tejen ska appliceras är ren och torr. Ta bort eventuell smuts, olja eller andra föroreningar.
2. **Mätning och klippning:** Mät den längd av tejen du behöver och klipp av den med en vass kniv eller sax. Var noga med att klippa rakt för bästa resultat.
3. **Applicering:**
 - Börja applicera tejen på den önskade platsen.
 - Tryck fast tejen jämnt för att säkerställa att den fäster ordentligt.
 - Se till att det inte finns några luftbubblor under tejen.
4. **Slutförande:** När tejen är på plats, kontrollera att den sitter ordentligt och att inga kanter sticker upp. Om det behövs, tryck ner kanterna för att säkerställa en bra försegling.

Avfallshantering

- Avlägsna tejen på ett miljövänligt sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om tejen är skadad eller inte längre behövs, se till att den hanteras som vanligt avfall. Undvik att slänga den i naturen.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök PASCO:s officiella webbplats för mer information om säkerhet och användning.

Vi tackar för ditt val av PASCO .010" PIPE WRAP TAPE och önskar dig en säker och effektiv användning!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se