

LASER BORESIGHTER - SIGHTMARK 30-06 SPRINGFIELD BORESIGHTER

[Vapensmide](#) > [Sikte och Kikare Installationsverktyg](#) > [Laser Boresighters](#)

Kammarmonterad laser hjälper dig att sikta in gevär eller pistol utan att avfira ett skott

Ett lättanvänt, självförsörjande boresighting-system som passar i kammaren på ditt gevär eller pistol och projicerar en kraftfull röd laserstråle i linje med pipans axel för att sikta mot målet utan att avfira ett skott. Fungerar med kikarsikten, holografiska rödpunktsikter och "järn" sikten. Hållbar, maskinbearbetad mässingshus ser ut som en patron men innehåller faktiskt hela lasersystemet och batterierna. Sätt i batterierna och skruva på locket på huset för att slå på lasern; ta bort batterierna för att stänga av. Sätt in hela enheten i kammaren, stäng åtgärden försiktigt och sikta på ett mål 20-30 yards bort. Justera vind och höjd på kikarsiktet eller siktet så att siktepunkt är nollat på punkten, kompensera för siktavvikelse för att förhindra att geväret skjuter högt. Gå till skjutbanan för testskott och slutliga justeringar av siktet. Förvara boresighter i den medföljande nylonbärväska som enkelt får plats i en ficka, verktygslåda eller skjutväska. Finns i en mängd olika kalibrar, listade nedan.



Produktinformation

- Namn: [SIGHTMARK 30-06 SPRINGFIELD BORESIGHTER](#)
- Tillverkare: [SIGHTMARK](#)
- Produktnr: 100004013
- Tillv.nr.: SM39003
- Patron: 270 Winchester, 30-06 Springfield, 25-06 Remington
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 130mm
- Leveranslängd: 216mm
- UPC: 810119010025

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Laser Boresighter Sightmark 3006 Springfield Boresighter](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Laser Boresighter Sightmark 3006 Springfield Boresighter

Introduktion

Tack för att du valt Laser Boresighter Sightmark 3006 Springfield Boresighter. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs informationen noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och se till att de är riktade i en säker riktning.
- Håll boresighter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet boresighter för eventuella skador innan användning.
- Försök inte att demontera eller modifiera boresighter.
- Använd endast rekommenderade batterier för att undvika skador eller funktionsfel.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan du sätter in boresighter.
- Använd endast boresighter i en kontrollerad miljö, såsom en skjutbana.
- Undvik direkt ögonexponering för laserstrålen; det kan orsaka allvarliga ögonskador.
- Rikta inte laserstrålen mot någon eller mot reflekterande ytor.
- Om lasern inte tänds, kontrollera batteriinstallation och byt ut dem om det behövs.
- Undvik att använda boresighter i våta eller fuktiga förhållanden för att förhindra elektriska faror.

Instruktioner för installation och användning

1. Förbered boresighter

- Sätt i de medföljande AG5 knappcellsbatterierna i boresighterhuset.
- Se till att batterierna är korrekt installerade, enligt den angivna polariteten.

2. Aktivera lasern

- Skruva på locket på huset för att slå på lasern.
- För att stänga av lasern, ta bort batterierna.

3. Sätt in i skjutvapnet

- Se till att skjutvapnet är oladdat.
- Sätt försiktigt in hela boresighterenheten i kammaren på skjutvapnet.
- Stäng åtgärden försiktigt, se till att det inte stör boresighter.

4. Rikta mot ett mål

- Rikta skjutvapnet mot ett mål som ligger 2030 yards bort.
- Justera vind och höjd på ditt kikarsikte eller sikte tills siktepunkt är i linje med laserpricken.

5. Slutjusteringar

- Efter att ha justerat siktet, gå till skjutbanan för att genomföra testskott.
- Gör eventuella slutjusteringar som behövs för att säkerställa noggrannhet.

6. Förvaring

- Efter användning, förvara boresighter i den medföljande nylonbärväskan.
- Håll bärväskan på en torr och säker plats, såsom en ficka, verktygslåda eller skjutväska.

Avfallsinstruktioner

- Kasta boresighter och batterier enligt lokala regler.
- Kasta inte batterier i hushållsavfall; ta dem till en avsedd återvinningsanläggning.
- Se till att eventuella oanvända eller skadade produkter kasseras på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktproblem, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på förpackningen eller tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Laser Boresighter Sightmark 3006 Springfield Boresighter. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se