

PERFECT POWDER MEASURE - LEE PRECISION PERFECT POWDER MEASURE

[Handladdning](#) > [Kruthantering](#) > [Krutmått och Dispensers](#)

Bäst för omladdning av gevärshylsor, kan även användas för pistolhylsor. Kastade laddningar från 2 till över 100 grains. Inkluderar en robust stålvagn för bänkmontage. Mikrometerjusterbar.



Produktinformation

- Namn: [LEE PRECISION PERFECT POWDER MEASURE](#)
- Tillverkare: [LEE PRECISION](#)
- Produktnr: 100010145
- Tillv.nr.: 90058
- Leveransvikt: 0.408kg
- Leveranshöjd: 84mm
- Leveransbredd: 130mm
- Leveranslängd: 244mm
- UPC: 734307900588

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för PERFECT POWDER MEASURE av LEE PRECISION](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för PERFECT POWDER MEASURE av LEE PRECISION

Introduktion

Tack för att du valt PERFECT POWDER MEASURE av LEE PRECISION. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av din krutmått. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker användning.
- Inspektera krutmåttet för eventuella skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och utsatta individer.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte – omladdning av gevärs och pistolhylsor.
- Se till att ditt arbetsområde är rent, väl upplyst och fritt från distraktioner.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar krut och omladdningsmaterial.
- Var medveten om din omgivning och undvik att använda produkten i trånga eller folkrika utrymmen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte de rekommenderade laddvikterna som anges i omladdningshandboken.
- Se till att krutmåttet är ordentligt monterat på bänken innan användning.
- Lämna aldrig krutmåttet obevakat under drift.
- Undvik direkt kontakt med krut och se till att eventuella spill omedelbart städas upp.
- Använd inte krutmåttet om du är påverkad av droger eller alkohol.
- Om du upplever obehag eller negativa reaktioner under användning av produkten, sluta omedelbart och sök medicinsk hjälp om det behövs.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Välj en stabil och plan yta för montering av krutmåttet.
- Använd den medföljande robusta stålvagnen för att säkert montera krutmåttet på din arbetsbänk.
- Se till att krutmåttet är i nivå och stabilt innan du fortsätter.

2. Användning:

- Justera mikrometern till önskad laddvikt enligt dina omladdningsspecifikationer.
- Fyll krutfacket med lämpligt krut, och se till att det är rent och fritt från fukt.
- Placera en tom hylsa under utloppet på krutmåttet.
- Aktivera måttet för att dosera krutladdningen i hylsan.
- Kontrollera vikten på laddningen med en pålitlig våg för att säkerställa noggrannhet.
- Upprepa processen vid behov och se till att du följer alla säkerhetsåtgärder.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Bli av med eventuellt överblivet krut och material enligt lokala regler för farligt avfall.
- Kasta inte krut i vanlig soptunna eller ner i avloppet.
- Följ dina lokala riktlinjer för säker avfallshantering av omladdningsmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av PERFECT POWDER MEASURE, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig omladdningsupplevelse med din PERFECT POWDER MEASURE av LEE PRECISION. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis inom omladdning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se