

ADVANCED POWDER MEASURE STAND - RCBS ADVANCED POWDER MEASURE STAND

[Handladdning](#) > [Kruthantering](#) > [Krutmått Stativ](#)

Stativet höjer de flesta pulvermätare 9-1/2" (med standard 7/8"-14 gänga), vilket lämnar gott om utrymme för att placera en pulvervågsskål eller hylsor i en laddningsblock under droppslangen li>Fästs enkelt på ett omladdningsbord eller bord



Produktinformation

- Namn: [RCBS ADVANCED POWDER MEASURE STAND](#)
- Tillverkare: [RCBS](#)
- Produktnr: 100010216
- Tillv.nr.: 9092
- Leveransvikt: 0.794kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 150mm
- Leveranslängd: 328mm
- UPC: 076683090928

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RCBS Advanced Powder Measure Stand](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RCBS Advanced Powder Measure Stand

Introduktion

Tack för att du valde RCBS Advanced Powder Measure Stand. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder stativet för att undvika eventuella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet för slitage eller skador på produkten.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Stabilitet:** Se till att stativet är ordentligt fäst vid en stabil omladdningsbänk eller bord innan användning.
- **Viktnivå:** Överskrid inte den rekommenderade vikten från tillverkaren för några pulvermätare som används med stativet.
- **Rent område:** Håll ett rent arbetsområde runt stativet för att förhindra olyckor.
- **Undvik distractioner:** Använd inte stativet när du är distraherad eller under påverkan av substanser som påverkar omdömet.
- **Skyddsutrustning:** Överväg att bära skyddsglasögon och handskar vid användning av pulvermätaren för att skydda mot oavsiktliga spill eller stänk.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Välj en stabil och plan yta för installation.
- Använd nödvändiga verktyg för att ordentligt fästa stativet vid din omladdningsbänk eller bord.
- Se till att stativet är ordentligt på plats innan du fortsätter med att använda det.

2. Använda stativet:

- Fäst pulvermätaren på stativet med den standard 7/8"14 gängan.
- Placera pulvervågsskålen eller hylsorna i ett laddningsblock under droppslangen för att säkerställa korrekt justering.
- Följ tillverkarens instruktioner för den specifika pulvermätaren som används.

3. Underhåll:

- Inspektera regelbundet stativet för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Rengör stativet enligt tillverkarens rekommendationer för att upprätthålla dess funktionalitet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala förordningar för icke livsmedelsprodukter.
- Se till att alla komponenter som kan vara farliga hanteras och kasseras på rätt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare stöd eller frågor angående säkerhetsproblem, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns med produktförpackningen eller på den officiella webbplatsen.

Genom att följa dessa riktlinjer kommer du att bidra till en säker och effektiv upplevelse med din RCBS Advanced Powder Measure Stand. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se