

NECK WALL THICKNESS GAUGE - HORNADY NECK WALL THICKNESS GAUGE

[Handladdning](#) > [Kruthantering](#) > [Krutmått Stativ](#)

Detta tillbehör till Concentricity Tool erbjuder nästa steg i ultra-precis omladdning. Dess .0005 increment dial indikator hjälper till att identifiera variationer i halsens tjocklek så att du kan sortera och mäta hylsor eller verifiera din halsbearbetningsoperation – vilket i slutändan förbättrar noggrannheten.

(Concentricity Tool ingår inte.) KOMMER MED FÖLJANDE TRIMMER PILOTS:

1- 22 cal | .224" 3- 6mm | .243" 4- 25 cal | .257" 5- 6.5mm | .264" 6- 270 cal | .277" 7- 7mm | .284" 9- 30 cal | .308" 13- 338 cal | .338" 15- 35 cal | .358" 19- 45 cal | .452"



Produktinformation

- Namn: [HORNADY NECK WALL THICKNESS GAUGE](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 100014816
- Tillv.nr.: 041223
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 152mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 090255412239

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för NECK WALL THICKNESS GAUGE HORNADY](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för NECK WALL THICKNESS GAUGE HORNADY

Introduktion

Tack för att du valt NECK WALL THICKNESS GAUGE HORNADY. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig med ultraprecis omladdning genom att mäta halsens tjocklek på hylsor. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd produkten i en väl upplyst och ren arbetsmiljö.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du mäter halsens tjocklek för att skydda ögonen.
- Håll händerna borta från mätinstrumentets rörliga delar under användning.
- Se till att instrumentet är korrekt kalibrerat innan mätning.
- Använd inte produkten för andra ändamål än vad den är avsedd för.
- Följ alltid rekommenderade mätprocedurer för att undvika felaktiga mätningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av mätinstrumentet:

- Ta bort produkten från förpackningen och kontrollera att alla delar är intakta.
- Montera mätinstrumentet på en stabil yta.
- Kalibrera instrumentet enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning av mätinstrumentet:

- Vrid på dialindikatorn för att ställa in den på noll.
- Placera hylsan i instrumentet och tryck försiktigt för att mäta halsens tjocklek.
- Läs av mätresultatet på dialindikatorn.
- Notera mätresultatet för vidare analys.

3. Avsluta användningen:

- Rengör instrumentet efter användning för att säkerställa noggrannhet vid framtida mätningar.
- Förvara produkten på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn förpackningen om möjligt, enligt lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det säkerställer du en trygg och effektiv användning av NECK WALL THICKNESS GAUGE HORNADY.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se