

INGOT MOULD - LYMAN INGOT MOULD

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Gjutformar](#) > [Gjutform för tackor](#)

Lyman ingotformen är användbar när du smälter ner skrotbly, tömmer din ugn eller när du blandar legeringar. Varje form bildar fyra, lättanvända ingots som staplas enkelt och väger ungefär 1 lb. Sidorna på formen har 30 graders lutning för enkel utdragning av blyingots.



Produktinformation

- Namn: [LYMAN INGOT MOULD](#)
- Tillverkare: [LYMAN](#)
- Produktnr: 100020144
- Tillv.nr.: 2837794
- Leveransvikt: 0.494kg
- Leveranshöjd: 216mm
- Leveransbredd: 38mm
- Leveranslängd: 210mm
- UPC: 011516277947

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Lyman Ingots Mould](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Lyman Ingots Mould

Introduktion

Tack för att du valt Lyman Ingots Mould. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av produkten. Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder formen för att säkerställa din säkerhet och andras säkerhet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alla instruktioner som ges i denna guide för att undvika olyckor och skador.
- Håll formen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, när du hanterar formen och smält bly.
- Se till att din arbetsyta är väl ventilerad för att undvika inandning av ångor från smält bly.
- Inspektera regelbundet formen för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Förvara formen på en torr plats, borta från värmekällor och direkt solljus.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskmedvetenhet:**
 - Var medveten om att smält bly är extremt varmt och kan orsaka svåra brännskador.
 - Hantera formen försiktigt för att förhindra spill och stänk av smält bly.
- **Utdragningssäkerhet:**
 - Sidorna på formen har en 30 graders lutning för enkel utdragning av blytackor. Se till att du förstår denna funktion för att undvika olyckor vid utdragning.
- **Viktöverbälganden:**
 - Varje tacka väger ungefär 1 lb. Var försiktig när du lyfter och hanterar flera tackor för att undvika belastning eller skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din arbetsyta är ren och fri från skräp.
- Samla alla nödvändiga material, inklusive skrotbly och en ugn.

2. Smältning av bly:

- Placera skrotblyet i din ugn och värm det enligt tillverkarens instruktioner.
- Övervaka smältprocessen noggrant för att undvika överhettning.

3. Fyllning av formen:

- När blyet är helt smält, håll försiktigt det smälta blyet i varje fack i formen.
- Fyll varje fack till toppen för att säkerställa kompletta tackor.

4. Kylning och utdragning:

- Låt blyet svalna och stelna helt innan du försöker ta bort tackorna.
- Använd värmebeständiga handskar för att hantera formen efter hållning för att undvika brännskador.
- Klappa försiktigt på sidorna av formen för att hjälpa till med utdragningen av tackorna när de har svalnat.

5. Efter användning:

- Rengör formen efter varje användning för att förhindra blyuppbyggnad.
- Förvara formen på en säker plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med eventuell oanvänd eller skrot bly enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kasta inte bly i vanliga hushållsavfall.
- Kontrollera lokala återvinningsprogram som accepterar blymaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller mer information om Lyman Ingots Mould, vänligen kontakta tillverkarens kundservice eller besök deras officiella webbplats för resurser och stöd.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dem kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Lyman Ingots Mould.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se