

RIFLE BORESNAKE WITH DEN - HOPPES 35 CALIBER RIFLE BORESNAKE WITH DEN

[Vapenvård](#) > [Borstar och Bore Snakes](#) > [Bore Snakes](#)

Snabb och Effektiv Draggenom Rengöring

Rifle Bore Snake skrubbar och rengör loppet på din rifle i ett enda steg. Den inbyggda, bänk-kvalitets fosforbronsborsten och flätade tråden skrubbar, rengör och oljar loppet på bara några minuter. Applicera några droppar lopp-rengöringsmedel på framsidan av snöret och olja på änden. Sänk ner snöret i loppet och dra igenom fem gånger. Rifle Bore Snake är tvättbar och återanvändbar och den lätta designen viks snyggt ihop i det nya "den" bärfodralet för enkel förvaring.



Produktinformation

- Namn: [HOPPES 35 CALIBER RIFLE BORESNAKE WITH DEN](#)
- Tillverkare: [HOPPES](#)
- Produktnr: 100028584
- Tillv.nr.: 24018D
- Kaliber: 35 Caliber (.358), 375 Caliber (.375)
- Stil: Rifle
- Leveransvikt: 0.073kg
- Leveranshöjd: 35mm
- Leveransbredd: 60mm
- Leveranslängd: 108mm
- UPC: 026285001082

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Rifle Boresnake med Den Hoppes 35 Kaliber](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Rifle Boresnake med Den Hoppes 35 Kaliber

Introduktion

Tack för att du valt Rifle Boresnake med Den Hoppes 35 Kaliber. Denna produkt är utformad för att effektivt rengöra loppet på din rifle i ett enda steg. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid Rifle Boresnake i ett välventilerat område för att undvika inandning av rengöringskemikalier.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra oavsiktlig förtäring eller skada.
- Se till att riflen är oladdad och pekar i en säker riktning innan du använder Boresnake.
- Inspektera regelbundet Boresnake för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Använd inte Boresnake med några andra rengöringsmedel eller produkter om det inte anges av tillverkaren.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Undvik kontakt med ögon och hud när du använder bore cleaner eller olja; använd handskar om nödvändigt.
- Använd endast godkända bore cleaners och oljor som anges i produktens instruktioner.
- Dra inte Boresnake genom loppet med överdriven kraft, eftersom detta kan orsaka skador.
- Om du upplever några negativa reaktioner vid användning av rengöringsprodukter, avbryt användningen omedelbart och sök medicinsk hjälp.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse

- Se till att din rifle är oladdad och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga föremål: Rifle Boresnake, bore cleaner och olja.

2. Applicera Rengöringsmedel och Olja

- Applicera några droppar bore cleaner på framsidan av Boresnakekabeln.
- Applicera olja på änden av Boresnake.

3. Använda Boresnake

- Sänk försiktigt ner Boresnakekabeln i loppet på din rifle.
- Dra Boresnake genom loppet fem gånger för att effektivt skrubba och rengöra.

4. Rengöring och Underhåll

- Efter användning, skölj Boresnake med varmt vatten och mild tvål.
- Låt den lufttorka helt innan du förvarar den i bärfodralet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta eventuellt använt bore cleaner och olja enligt lokala föreskrifter.
- Boresnake är tvättbar och återanvändbar; om den blir skadad utöver användning, kassera den på ett sätt som förhindrar miljöförorening.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av Rifle Boresnake, vänligen se tillverkarens kontaktinformation som ingår i produktens förpackning.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse med din Rifle Boresnake. Prioritera alltid säkerhet och korrekt hantering vid användning av rengöringsprodukter och utrustning. Tack för att du uppmärksammar dessa riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se