

DELUXE PERFECT POWDER MEASURE

The Lee Deluxe Perfect Powder Measure features a high pressure die cast diamond-machined body. The precision-machined rotor drum is cast from brass, which is naturally antistatic and spark proof. Eliminates Cut Powder and Jerky Action A soft elastomer wiper strikes off the metering chamber rather than cut the powder. You'll be surprised at how smoothly the rotor operates. More importantly, you will enjoy the most uniform of charges. Easy to Set and Read Micrometer Metering Chamber Powder charge adjustment is accomplished with a true micrometer adjustable metering chamber. The metering chamber is aluminum with a black anodized finish. Features a crisp, permanent, laser engraved scale. The brass micrometer thimble is engraved with .01cc graduations and has a releasable detent lock. With most rifle powders each click is about a 1/10 of a grain, perfect for working up a load. Changing Powder is Fast and Easy Features easily removable hopper with an on/off valve so you can quickly return unused powder to its original container or switch to another type. The hopper feeds to a pre-measuring chamber allowing precise charges regardless of the powder level in the hopper, eliminates the need for an extra powder baffle.



Attributes

- Name: DELUXE PERFECT POWDER MEASURE
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100032087
- Mfr. No.: 90699
- Delivery weight: 0.792kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 203mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 734307906993

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den DELUXE PERFECT POWDER MEASURE](#)
- [English: Safety Instructions for the DELUXE PERFECT POWDER MEASURE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el DELUXE PERFECT POWDER MEASURE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Mesureur de Poudre Parfait Deluxe de Lee](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere LEE PRECISION Deluxe Perfect Powder Measure](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika](#)
- [Suomi: DELUXE PERFECT POWDER MEASURE Käyttöohje ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DELUXE PERFECT POWDER MEASURE](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání odměrky DELUXE PERFECT POWDER MEASURE](#)

Sicherheitshinweise für den DELUXE PERFECT POWDER MEASURE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des DELUXE PERFECT POWDER MEASURE von LEE PRECISION! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise und sichere Pulverladung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, fern von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur in einem gut belüfteten Bereich, um die Ansammlung von Staub und Dämpfen zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Produkts geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen beim Messen und Entleeren des Pulvers, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Achten Sie darauf, dass der Rotor während des Betriebs nicht blockiert wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Trichter korrekt montiert ist, um ein Auslaufen von Pulver zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.
- Montieren Sie den Trichter sicher auf dem Messgerät.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile fest sitzen und ordnungsgemäß funktionieren.

2. Verwendung:

- Stellen Sie die gewünschte Pulverladung mit dem MikrometerRing ein.
- Füllen Sie das Pulver vorsichtig in den Trichter.
- Betätigen Sie den Rotor langsam, um das Pulver gleichmäßig zu messen.
- Nutzen Sie den ElastomerWischer, um das Pulver aus der Messkammer zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Pulverreste ordnungsgemäß und sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit des Produkts oder zur Meldung von unsicheren Produkten können Sie sich an die zuständigen Behörden oder Verbraucherschutzorganisationen in Ihrer Nähe wenden.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Überprüfen Sie daher die neuesten Informationen auf der EU Safety Gate Plattform.

Safety Instructions for the DELUXE PERFECT POWDER MEASURE

Introduction

Thank you for choosing the DELUXE PERFECT POWDER MEASURE by LEE PRECISION. This product is designed to provide precise powder measurements for reloading ammunition. To ensure safe use and optimal performance, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle the powder measure and all associated materials with care.
- Keep the powder measure and all reloading components out of reach of children and vulnerable individuals.
- Be aware of your surroundings and work in a wellventilated area when using the powder measure.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling powders.
- Do not exceed the recommended powder charge limits specified for your specific reloading application.
- Avoid inhaling dust or particles from powders; use a mask if necessary.
- Never leave the powder measure unattended when in use.
- Ensure that the hopper is securely attached before use to prevent spills.
- Do not attempt to modify or disassemble the powder measure.
- In case of any malfunction, stop using the product immediately and consult the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Place the powder measure on a stable, flat surface.
- Ensure that the metering chamber is clean and free from debris before use.
- Attach the hopper securely to the metering chamber, ensuring the on/off valve is in the off position during installation.

2. Usage

- Set the desired powder charge using the micrometer adjustment. Each click adjusts the charge by approximately 1/10 of a grain.
- Turn the on/off valve to the on position to allow powder to flow into the metering chamber.
- Use the soft elastomer wiper to ensure a smooth operation and to strike off excess powder.
- Once the desired charge is metered, carefully pour the powder into the reloading case or container.
- After use, turn the on/off valve to the off position and remove the hopper if you wish to store unused powder.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused powder and materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of powders in regular trash; contact local waste management for proper disposal methods.
- Ensure that the powder measure is cleaned and free from residues before disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product details and any relevant information ready for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the DELUXE PERFECT POWDER MEASURE. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el DELUXE PERFECT POWDER MEASURE

Introducción

El DELUXE PERFECT POWDER MEASURE de Lee Precision es un dispositivo diseñado para medir polvo de manera precisa y eficiente. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, en cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el medidor de polvo.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona el medidor de polvo antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si el medidor presenta alguna anomalía, no lo uses y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el medidor en un área bien ventilada para evitar la acumulación de polvo.
- No utilices el medidor en superficies húmedas o inestables.
- Asegúrate de que el tambor del rotor esté limpio y libre de residuos antes de cada uso.
- Evita el contacto directo con la piel al manipular polvos, usando guantes si es necesario.
- No sobrecargues el medidor con polvo más allá de su capacidad recomendada.
- Mantén el medidor alejado de fuentes de ignición o calor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Medidor:

- Coloca el medidor en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el embudo esté correctamente instalado y asegurado.

2. Ajuste de la Carga de Polvo:

- Usa la cámara de dosificación con micrómetro para ajustar la carga deseada.
- Gira el manguito de micrómetro de latón hasta que alcance la graduación deseada.

3. Uso del Medidor:

- Llena el embudo con el polvo que deseas medir.
- Abre la válvula de encendido/apagado para permitir que el polvo fluya hacia la cámara de predosificación.
- Cierra la válvula cuando hayas terminado de medir.

4. Limpieza del Medidor:

- Después de cada uso, limpia la cámara de dosificación con el limpiador de elastómero suave.
- Asegúrate de que no queden residuos de polvo en el medidor.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el medidor en la basura común.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos eléctricos y electrónicos.
- Si el medidor se vuelve inutilizable, consulta con un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta las autoridades locales o visita el portal de Seguridad de la UE.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas instrucciones, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo del DELUXE PERFECT POWDER MEASURE.

Guide de Sécurité pour le Mesureur de Poudre Parfait Deluxe de Lee

Introduction

Merci d'avoir choisi le Mesureur de Poudre Parfait Deluxe de Lee. Ce produit est conçu pour vous offrir une expérience de rechargement de poudre sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation en toute sécurité et de maximiser les performances de votre mesureur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire la mesure de poudre pour le rechargement de munitions.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre mesureur. Ne l'utilisez pas s'il présente des signes de dommages.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- Évitez les environnements humides ou extrêmes qui pourraient affecter le fonctionnement du produit.
- Si vous ressentez une quelconque anomalie ou un comportement inattendu lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez les instructions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation de la Poudre:**
 - Utilisez le mesureur dans un espace bien ventilé pour éviter l'accumulation de poussières.
 - Évitez tout contact direct avec la poudre et lavez-vous les mains après utilisation.
- **Réglage de la Charge:**
 - Ne forcez pas le réglage du tambour rotatif. Suivez les instructions pour un ajustement en douceur.
 - Assurez-vous que le manchon à micromètre est correctement verrouillé avant de commencer à mesurer.
- **Changement de Poudre:**
 - Utilisez la vanne on/off pour éviter les déversements lors du changement de poudre.
 - Nettoyez soigneusement le réservoir entre les différents types de poudre pour éviter la contamination.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation:

- Placez le mesureur sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que le réservoir est correctement fixé au corps du mesureur.
- Vérifiez que la vanne on/off fonctionne correctement avant de charger la poudre.

2. Utilisation:

- Ouvrez la vanne on/off pour remplir le réservoir avec la poudre souhaitée.
- Réglez la charge de poudre à l'aide de la chambre de mesure à micromètre.
- Pour mesurer, faites tourner le tambour rotatif jusqu'à ce que la poudre soit dans la chambre de mesure.
- Libérez la poudre dans votre contenant de rechargement en utilisant la vanne on/off.
- Après utilisation, nettoyez le mesureur pour éviter l'accumulation de résidus de poudre.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des appareils contenant des matériaux spécifiques.
- Si le produit est hors d'usage, contactez un centre de recyclage local pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client de Lee Precision.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation efficace et sûre de votre Mesureur de Poudre Parfait Deluxe de Lee. Restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels éventuels via les plateformes officielles. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de l'utilisation de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere LEE PRECISION Deluxe Perfect Powder Measure

Introduzione

Grazie per aver scelto il misuratore di polvere LEE PRECISION Deluxe Perfect Powder Measure. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di misurazione della polvere sicura e precisa. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il misuratore di polvere in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di polvere.
- Non utilizzare il misuratore di polvere in presenza di fonti di accensione o fiamme libere.
- Tieni il misuratore di polvere lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Controlla regolarmente il misuratore per eventuali segni di usura o danni e non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il misuratore di polvere secondo le istruzioni fornite nel manuale.
- Non sovraccaricare la camera di misurazione; segui le indicazioni per le quantità massime raccomandate.
- Assicurati che il tamburo rotore sia correttamente installato e fissato prima dell'uso.
- Non tentare di smontare o riparare il misuratore di polvere senza la guida di un professionista.
- In caso di fuoriuscite di polvere, pulisci immediatamente l'area e indossa una maschera antipolvere se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona il misuratore di polvere su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il misuratore sia ben fissato e non possa muoversi durante l'uso.
- Collega l'imbuto al misuratore, assicurandoti che la valvola on/off sia in posizione chiusa prima di aggiungere la polvere.

2. Uso

- Apri la valvola on/off per iniziare a misurare la polvere.
- Ruota il tamburo micrometrico per selezionare la quantità desiderata di polvere.
- Dopo aver misurato, chiudi la valvola on/off e rimuovi l'imbuto se necessario.
- Riponi la polvere non utilizzata nel suo contenitore originale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il misuratore di polvere insieme ai rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici e dei materiali pericolosi.
- Se il misuratore di polvere è danneggiato o non più funzionante, contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, ti invitiamo a contattare il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie e la prova di acquisto per facilitare il supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso efficace e sicuro del tuo misuratore di polvere LEE PRECISION Deluxe Perfect Powder Measure. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Wagi Proszkowej Lee Deluxe Perfect Powder Measure. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz przestrzeganie wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem, skontaktuj się z odpowiednimi służbami lub dostawcą.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj Wagi Proszkowej wyłącznie do pomiaru proszków przeznaczonych do ładowania amunicji.
- Unikaj kontaktu z wilgocią, aby nie uszkodzić mechanizmu.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ognia ani wysokich temperatur.
- Zawsze stosuj się do zaleceń dotyczących ilości proszku, aby uniknąć przeładowania.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Umieść Wagę Proszkową na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że zbiornik jest dobrze zamocowany, a zawór on/off działa prawidłowo.

2. Użytkowanie:

- Otwórz zawór on/off, aby rozpocząć pomiar.
- Użyj mikrometru do ustawienia pożądanej ilości proszku.
- Po zakończeniu pomiaru, zamknij zawór, aby uniknąć niepotrzebnego rozlania proszku.
- Regularnie czyść komorę pomiarową, aby zapewnić dokładność pomiarów.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo użytkowania jest najważniejsze, dlatego zawsze przestrzegaj powyższych wytycznych.

DELUXE PERFECT POWDER MEASURE Käyttöohje ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa DELUXE PERFECT POWDER MEASURE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuudet.
- Pidä tuote ja sen osat poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen toiminta ei ole normaalia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

- Käytä vain suositeltuja jauheita ja varmista, että ne ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Varmista, että mittauskammiota käsitellään varovasti, jotta vältät vahingot.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta ilman valmistajan ohjeita.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa liikkuvista osista käytön aikana.
- Varmista, että mittauskammion venttiili on kunnolla suljettu ennen käyttöä.
- Jos huomaat epänormaalia ääntä tai toimintaa, lopeta käyttö heti ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta DELUXE PERFECT POWDER MEASURE tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.
- Liitä säiliö ja varmista, että se on tiiviisti kiinni.

2. Käyttö

- Avaa mittauskammion venttiili ja lisää haluamasi jauhe.
- Säädä jauheen määrä mikrometrimittauskammiossa haluamasi mukaan.
- Sulje venttiili ja varmista, että se on tiiviisti kiinni ennen mittaamista.
- Käynnistä roottori ja odota, että se saavuttaa normaalin toimintanopeuden.
- Ota mittaus ja toista tarvittaessa.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin kotitalousjätteisiin.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö DELUXE PERFECT POWDER MEASURE tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för DELUXE PERFECT POWDER MEASURE

Introduktion

Tack för att du valt Lee Deluxe Perfect Powder Measure. Denna produkt är utformad för att ge en exakt och säker mätning av krut. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs noga igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för icke livsmedelsbruk och ska användas på ett ansvarsfullt sätt.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Om du upptäcker några defekter, använd inte produkten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd produkten endast i en välventilerad miljö för att undvika inandning av damm eller partiklar.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar krut eller pulvret.
- Se till att mätkammaren är ordentligt inställd innan du fyller den med krut.
- Rör inte vid mätkammaren medan den är under tryck för att undvika skador.
- Använd endast rekommenderade typer av krut för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att överfylla mätkammaren för att förhindra spill och potentiella faror.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av produkten:

- Placera mätaren på en stabil, plan yta.
- Se till att alla delar är ordentligt monterade och att det inte finns några lösa delar.
- Kontrollera att ventilens funktion är korrekt innan användning.

2. Användning av produkten:

- Ställ in önskad pulverladdning med mikrometerjusteraren.
- Fyll tratten med krut, se till att ventilens på/avfunktion fungerar.
- Mätningen sker genom att vrida på ratten tills önskad mängd krut har uppnåtts.
- Töm mätkammaren efter användning för att förhindra kvarvarande krut.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekt avfallshandling av krutrelaterade produkter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta ditt lokala återförsäljningsställe eller besök tillverkarens officiella webbplats för support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Lee Deluxe Perfect Powder Measure. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Pokyny pro bezpečné používání odměrky DELUXE PERFECT POWDER MEASURE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili odměrku DELUXE PERFECT POWDER MEASURE od společnosti LEE PRECISION. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné a snadné dávkování prášku. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální výkon, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a zda neobsahuje žádné viditelné vady.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte výrobek a obraťte se na prodejce.
- Udržujte pracovní prostor čistý a uspořádaný, aby se minimalizovalo riziko nehod.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím odměrky se ujistěte, že je správně sestavena a všechny části jsou pevně uchyceny.
- Při nastavování dávky prášku postupujte opatrně, aby nedošlo k přetížení nebo poškození mechanismu.
- Při manipulaci s práškem dbejte na to, aby nedošlo k jeho rozptýlení nebo vdechnutí.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, pokud je to nutné, zejména při práci s jemnými prášky.
- Nezapomínejte, že některé prášky mohou být hořlavé nebo toxické. Zjistěte si informace o bezpečnosti používaného prášku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Sestavení produktu:

- Zkontrolujte všechny součásti balení.
- Připojte zásobník k odměrce podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je vše pevně uchyceno.

2. Nastavení dávky:

- Otočte mikrometrovým prstencem pro nastavení požadované dávky prášku.
- Zkontrolujte, že je stupnice jasně čitelná a odpovídá požadované hodnotě.

3. Použití odměrky:

- Naplňte zásobník práškem.
- Otočte ventilem do polohy ON, abyste umožnili průtok prášku do měřicí komory.
- Otočte rotor, aby se prášek dostal do měřicí komory.
- Po dokončení dávkování otočte ventilem do polohy OFF a vyjměte zásobník.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte a čistí odměrku, abyste zajistili její správnou funkci.
- Udržujte výrobek v suchu a chraňte ho před vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Pokud je výrobek nefunkční nebo poškozený, zlikvidujte ho odpovědně, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny materiály recyklovatelné a zda je možné je odevzdat na určených místech.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy si uchovejte doklad o koupi pro případ reklamace nebo dotazů.

Děkujeme, že jste si vybrali odměrku DELUXE PERFECT POWDER MEASURE. Užívejte si bezpečné a efektivní dávkování prášku!