

PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS - LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3-DIE SET

Set includes Carbide Full Length Sizing Die, Bullet Seating Die, Powder Thru Expanding Die, Shell Holder, Powder Dipper and Instructions/Load Data Carbide dies requires no sizing lube



Attributes

- Name: LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3-DIE SET
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100053200
- Mfr. No.: 90623
- Cartridge: 38 Super Auto
- Die Style: Carbide Kit
- Delivery weight: 0.522kg
- UPC: 734307906238

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET Sicherheitshinweise](#)
- [English: PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Set de Dies de Carburo PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET](#)
- [Français: PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL SET DI DIE IN CARBURI PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET](#)
- [Polski: PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET Turvaohjeet](#)
- [Svenska: PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET Bezpečnostní pokyny](#)

PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für das PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere und effektive Nutzung deines DieSets zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit Wiederladegeräten.
- Halte das DieSet außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber, gut beleuchtet und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das DieSet nur für den vorgesehenen Zweck. Modifiziere oder missbrauche das Gerät nicht.
- Überprüfe regelmäßig das DieSet auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende keine beschädigten Komponenten.
- Lagere das DieSet an einem trockenen und sicheren Ort, um Rost und Verschlechterung zu verhindern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Carbide Dies:** Diese Dies benötigen kein Größenfett, stelle jedoch sicher, dass die Dies sauber und frei von Ablagerungen sind, bevor du sie verwendest.
- **Bullet Seating Die:** Stelle sicher, dass die Kugel korrekt eingesetzt ist, um Fehlzündungen oder inkonsistente Munitionsleistung zu vermeiden.
- **Powder Thru Expanding Die:** Sei vorsichtig beim Umgang mit Pulver. Befolge alle Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Pulver, um Verschüttungen oder Unfälle zu vermeiden.
- **Shell Holder:** Stelle sicher, dass der Shell Holder mit der verwendeten Patrone kompatibel ist, um Schäden oder Verletzungen zu verhindern.
- **Anleitungen/LadeDaten:** Konsultiere immer die bereitgestellten LadeDaten und Anleitungen für sichere Wiederladepraktiken. Befolge die empfohlenen Ladeangaben strikt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Einrichten:

- Sichere die Wiederladepresse an einer stabilen Werkbank.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten, einschließlich des DieSets, Shell Holders und Pulvers.

2. Installation der Dies:

- Beginne mit der Carbide Full Length Sizing Die. Schraube sie in die Presse, bis sie fest sitzt, aber ziehe sie nicht zu fest an.
- Installiere als Nächstes die Bullet Seating Die und stelle sicher, dass sie auf die gewünschte Tiefe eingestellt ist.
- Installiere schließlich die Powder Thru Expanding Die und achte darauf, dass sie korrekt positioniert ist, um den Hülsenmund zu erweitern.

3. Verwendung des DieSets:

- Setze den passenden Shell Holder in die Presse ein.
- Lege eine saubere, leere Patronenhülse in den Shell Holder.
- Folge den Schritten in den LadeDaten, um die richtige Menge Pulver zu messen und abzugeben.
- Verwende die Sizing Die, um die Hülse zu vergrößern, und erweitere dann den Hülsenmund mit der Powder Thru Expanding Die.
- Setze die Kugel mit der Bullet Seating Die ein und achte auf die richtige Ausrichtung und Tiefe.

4. Nach der Benutzung:

- Reinige die Dies nach dem Wiederladen und lagere sie ordnungsgemäß, um ihren Zustand zu erhalten.
- Entsorge ungenutztes Pulver und Materialien gemäß den lokalen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder abgelaufene Wiederladekomponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge gefährliche Materialien nicht im regulären Müll. Kontaktiere die örtliche Abfallwirtschaft für geeignete Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten des DieSets verantwortungsbewusst entsorgt werden, unter Berücksichtigung der Umweltvorschriften.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zu dem PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET konsultiere bitte die offiziellen Ressourcen oder KundenserviceKanäle des Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du ein sicheres und produktives Wiederladeerlebnis gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an bewährte Praktiken beim Umgang mit Wiederladegeräten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your die set. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling reloading equipment.
- Keep the die set out of reach of children and unauthorized persons.
- Ensure that your workspace is clean, welllit, and free from clutter to avoid accidents.
- Use the die set only for its intended purpose. Do not modify or misuse the equipment.
- Regularly inspect the die set for any signs of wear or damage. Do not use damaged components.
- Store the die set in a dry and secure location to prevent rust and deterioration.

Specific Safety Precautions for Use

- **Carbide Dies:** These dies do not require sizing lube, but ensure that the dies are clean and free from debris before use.
- **Bullet Seating Die:** Ensure that the bullet is seated correctly to avoid misfires or inconsistent ammunition performance.
- **Powder Thru Expanding Die:** Use caution when handling powder. Follow all safety guidelines for powder handling to avoid spills or accidents.
- **Shell Holder:** Make sure the shell holder is compatible with the cartridge you are using to prevent damage or injury.
- **Instructions/Load Data:** Always refer to the provided load data and instructions for safe reloading practices. Follow recommended loads strictly.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Secure the reloading press to a stable workbench.
- Gather all necessary tools and components, including the die set, shell holder, and powder.

2. Installing the Dies:

- Start with the Carbide Full Length Sizing Die. Screw it into the press until it is snug, but do not overtighten.
- Next, install the Bullet Seating Die, ensuring it is adjusted to the desired bullet seating depth.
- Finally, install the Powder Thru Expanding Die, making sure it is positioned correctly to expand the case mouth.

3. Using the Die Set:

- Insert the appropriate shell holder into the press.
- Place a clean, empty cartridge case into the shell holder.
- Follow the steps in the load data to measure and dispense the correct amount of powder.
- Use the sizing die to resize the case, then expand the case mouth with the Powder Thru Expanding Die.
- Seat the bullet using the Bullet Seating Die, ensuring proper alignment and depth.

4. PostUse:

- After reloading, clean the dies and store them properly to maintain their condition.
- Dispose of any unused powder and materials according to local regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired reloading materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of hazardous materials in regular trash. Contact local waste management for proper disposal methods.
- Ensure that all components of the die set are disposed of responsibly, following environmental guidelines.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET, please refer to the manufacturer's official resources or customer service channels.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and productive reloading experience. Always prioritize safety and adhere to best practices for handling reloading equipment. Thank you for your attention to these important guidelines.

Instrucciones de Seguridad para el Set de Dies de Carburo PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET

Introducción

Gracias por elegir el Set de Dies de Carburo PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu set de dies. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manejar equipos de recarga.
- Mantén el set de dies fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio, bien iluminado y libre de desorden para evitar accidentes.
- Usa el set de dies solo para su propósito previsto. No modifiques ni mal utilices el equipo.
- Inspecciona regularmente el set de dies en busca de signos de desgaste o daño. No uses componentes dañados.
- Almacena el set de dies en un lugar seco y seguro para prevenir la oxidación y el deterioro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Dies de Carburo:** Estos dies no requieren lubricante para el tamaño, pero asegúrate de que los dies estén limpios y libres de residuos antes de usarlos.
- **Die de Asentamiento de Balas:** Asegúrate de que la bala esté asentada correctamente para evitar fallos de ignición o un rendimiento inconsistente de la munición.
- **Die de Expansión de Polvo:** Ten cuidado al manejar el polvo. Sigue todas las directrices de seguridad para el manejo de polvo para evitar derrames o accidentes.
- **Portacápsulas:** Asegúrate de que el portacápsulas sea compatible con el cartucho que estás usando para prevenir daños o lesiones.
- **Instrucciones/Datos de Carga:** Siempre consulta los datos de carga e instrucciones proporcionadas para prácticas seguras de recarga. Sigue estrictamente las cargas recomendadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Asegura la prensa de recarga a un banco de trabajo estable.
- Reúne todas las herramientas y componentes necesarios, incluyendo el set de dies, portacápsulas y polvo.

2. Instalación de los Dies:

- Comienza con el Die de Tamaño Completo de Carburo. Atorníllalo en la prensa hasta que esté ajustado, pero no lo aprietes demasiado.
- A continuación, instala el Die de Asentamiento de Balas, asegurándote de que esté ajustado a la profundidad de asentamiento deseada.
- Finalmente, instala el Die de Expansión de Polvo, asegurándote de que esté posicionado correctamente para expandir la boca del cartucho.

3. Uso del Set de Dies:

- Inserta el portacápsulas adecuado en la prensa.
- Coloca un cartucho vacío y limpio en el portacápsulas.
- Sigue los pasos en los datos de carga para medir y dispensar la cantidad correcta de polvo.
- Usa el die de tamaño para redimensionar el cartucho, luego expande la boca del cartucho con el Die de Expansión de Polvo.
- Asienta la bala usando el Die de Asentamiento de Balas, asegurándote de que esté alineada correctamente y a la profundidad adecuada.

4. Postuso:

- Después de recargar, limpia los dies y guárdalos adecuadamente para mantener su condición.
- Desecha cualquier polvo y materiales no utilizados de acuerdo con las regulaciones locales.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de recarga no utilizado o caducado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches materiales peligrosos en la basura regular. Contacta a la gestión de residuos local para métodos de eliminación adecuados.
- Asegúrate de que todos los componentes del set de dies se eliminen de manera responsable, siguiendo las directrices ambientales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más asistencia o consultas sobre el Set de Dies de Carburo PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET, consulta los recursos oficiales del fabricante o los canales de servicio al cliente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y productiva. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las mejores prácticas para manejar el equipo de recarga. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38

SUPER CARBIDE 3DIE SET Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre ensemble de dies. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation d'équipements de rechargement.
- Gardez l'ensemble de dies hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre, bien éclairé et dégagé pour éviter les accidents.
- Utilisez l'ensemble de dies uniquement pour son usage prévu. Ne modifiez ni ne détournez l'équipement.
- Inspectez régulièrement l'ensemble de dies pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne pas utiliser de composants endommagés.
- Rangez l'ensemble de dies dans un endroit sec et sécurisé pour éviter la rouille et la détérioration.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Dies en Carbone** : Ces dies ne nécessitent pas de lubrifiant pour le dimensionnement, mais assurez-vous que les dies sont propres et exempts de débris avant utilisation.
- **Die de Sertissage de Balle** : Assurez-vous que la balle est correctement sertie pour éviter les ratés ou des performances d'ammunition incohérentes.
- **Die d'Expansion à Travers la Poudre** : Faites preuve de prudence lors de la manipulation de la poudre. Suivez toutes les directives de sécurité pour la manipulation de la poudre afin d'éviter les déversements ou les accidents.
- **Porte Douille** : Assurez-vous que le porte douille est compatible avec la cartouche que vous utilisez pour éviter d'endommager ou de blesser.
- **Instructions/Données de Charge** : Référez-vous toujours aux données de charge et aux instructions fournies pour des pratiques de rechargement sûres. Suivez strictement les charges recommandées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration :

- Fixez la presse de rechargement à un établi stable.
- Rassemblez tous les outils et composants nécessaires, y compris l'ensemble de dies, le porte douille et la poudre.

2. Installation des Dies :

- Commencez par le Die de Mise à Taille Intégrale en Carbone. Vissez-le dans la presse jusqu'à ce qu'il soit bien en place, mais ne serrez pas trop.
- Ensuite, installez le Die de Sertissage de Balle, en vous assurant qu'il est réglé à la profondeur de sertissage souhaitée.
- Enfin, installez le Die d'Expansion à Travers la Poudre, en vous assurant qu'il est positionné correctement pour élargir l'embouchure de la douille.

3. Utilisation de l'Ensemble de Dies :

- Insérez le porte douille approprié dans la presse.
- Placez une douille propre et vide dans le porte douille.
- Suivez les étapes dans les données de charge pour mesurer et distribuer la quantité correcte de poudre.
- Utilisez le die de mise à taille pour redimensionner la douille, puis élargissez l'embouchure de la douille avec le Die d'Expansion à Travers la Poudre.
- Sertissez la balle en utilisant le Die de Sertissage de Balle, en vous assurant d'un bon alignement et d'une profondeur adéquate.

4. Après Utilisation :

- Après le rechargement, nettoyez les dies et rangez-les correctement pour maintenir leur état.
- Éliminez toute poudre et matériaux non utilisés conformément aux réglementations locales.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout matériel de rechargement inutilisé ou périmé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas de matériaux dangereux dans les déchets ordinaires. Contactez la gestion des déchets locale pour les méthodes d'élimination appropriées.
- Assurez-vous que tous les composants de l'ensemble de dies sont éliminés de manière responsable, en suivant les directives environnementales.

Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute assistance ou demande concernant le PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET, veuillez vous référer aux ressources officielles du fabricant ou aux canaux de service client.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et productive. Priorisez toujours la sécurité et respectez les meilleures pratiques pour la manipulation d'équipements de rechargement. Merci de votre attention à ces directives importantes.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL SET DI DIE IN CARBURI PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET

Introduzione

Grazie per aver scelto il SET DI DIE IN CARBURI PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo set di die. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando si maneggiano attrezzature per la ricarica.
- Tenere il set di die fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Assicurarsi che il proprio spazio di lavoro sia pulito, ben illuminato e privo di ingombri per evitare incidenti.
- Utilizzare il set di die solo per lo scopo previsto. Non modificare o utilizzare impropriamente l'attrezzatura.
- Ispezionare regolarmente il set di die per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare componenti danneggiati.
- Conservare il set di die in un luogo asciutto e sicuro per prevenire la ruggine e il deterioramento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Dies in Carbuo:** Questi dies non richiedono lubrificazione per la dimensione, ma assicurarsi che i dies siano puliti e privi di detriti prima dell'uso.
- **Matrice di Sezionamento Proiettili:** Assicurarsi che il proiettile sia posizionato correttamente per evitare colpi a vuoto o prestazioni inconsistenti delle munizioni.
- **Matrice di Espansione per Polvere:** Usare cautela quando si maneggia la polvere. Seguire tutte le linee guida di sicurezza per la manipolazione della polvere per evitare fuoriuscite o incidenti.
- **Supporto per Bossoli:** Assicurarsi che il supporto per bossoli sia compatibile con la cartuccia in uso per prevenire danni o infortuni.
- **Istruzioni/Dati di Caricamento:** Riferirsi sempre ai dati di caricamento e alle istruzioni fornite per pratiche di ricarica sicure. Seguire rigorosamente i carichi raccomandati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Configurazione:

- Fissare la pressa per la ricarica a un banco di lavoro stabile.
- Raccogliere tutti gli strumenti e i componenti necessari, inclusi il set di die, il supporto per bossoli e la polvere.

2. Installazione dei Dies:

- Iniziare con il Carbide Full Length Sizing Die. Avvitarlo nella pressa fino a quando non è saldo, ma non stringere eccessivamente.
- Successivamente, installare la Matrice di Sezionamento Proiettili, assicurandosi che sia regolata alla profondità di sezionamento desiderata.
- Infine, installare la Matrice di Espansione per Polvere, assicurandosi che sia posizionata correttamente per espandere il bocchino della cartuccia.

3. Uso del Set di Die:

- Inserire il supporto per bossoli appropriato nella pressa.
- Posizionare un bossolo di cartuccia pulito e vuoto nel supporto per bossoli.
- Seguire i passaggi nei dati di caricamento per misurare e distribuire la quantità corretta di polvere.
- Utilizzare il die di dimensionamento per ridimensionare il bossolo, quindi espandere il bocchino del bossolo con la Matrice di Espansione per Polvere.
- Posizionare il proiettile utilizzando la Matrice di Sezionamento Proiettili, assicurandosi di avere un allineamento e una profondità corretti.

4. PostUso:

- Dopo la ricarica, pulire i dies e riportarli correttamente per mantenere le loro condizioni.
- Smaltire eventuali polveri e materiali non utilizzati secondo le normative locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di ricarica non utilizzati o scaduti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire materiali pericolosi nel normale pattume. Contattare la gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurarsi che tutti i componenti del set di die siano smaltiti in modo responsabile, seguendo le linee guida ambientali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza o domande riguardanti il SET DI DIE IN CARBURI PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET, si prega di fare riferimento alle risorse ufficiali del produttore o ai canali di assistenza clienti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura e produttiva. Dai sempre priorità alla sicurezza e aderisci alle migliori pratiche per la manipolazione dell'attrezzatura per la ricarica. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu Matryc Węglkowych LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z zestawu matryc. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi sprzętu do ładowania.
- Przechowywać zestaw matryc w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Upewnić się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od bałaganu, aby uniknąć wypadków.
- Używać zestawu matryc wyłącznie do zamierzonego celu. Nie modyfikować ani nie nadużywać sprzętu.
- Regularnie sprawdzać zestaw matryc pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Nie używać uszkodzonych komponentów.
- Przechowywać zestaw matryc w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec rdzy i degradacji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Matryce Węglkowe:** Te matryce nie wymagają smarowania do rozmiaru, ale upewnij się, że są czyste i wolne od zanieczyszczeń przed użyciem.
- **Matryca do Osadzania Pocisków:** Upewnij się, że pocisk jest prawidłowo osadzony, aby uniknąć nieprawidłowego działania lub niespójności w wydajności amunicji.
- **Matryca do Rozszerzania Proszku:** Zachowaj ostrożność podczas obsługi proszku. Przestrzegaj wszystkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa przy obsłudze proszku, aby uniknąć rozlania lub wypadków.
- **Uchwyt na Łuski:** Upewnij się, że uchwyt na łuski jest zgodny z używaną amunicją, aby zapobiec uszkodzeniom lub obrażeniom.
- **Instrukcje/Dane Ładowania:** Zawsze odwołuj się do dostarczonych danych ładowania i instrukcji dotyczących bezpiecznych praktyk ładowania. Ścisłe przestrzegaj zalecanych dawek.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Ustawienie:

- Zabezpiecz prasę do ładowania na stabilnym blacie roboczym.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i komponenty, w tym zestaw matryc, uchwyt na łuski i proszek.

2. Instalacja Matryc:

- Zaczynij od Matrycy Węglkowej do Pełnego Rozmiaru. Wkręć ją w prasę, aż będzie ciasno, ale nie dokręcaj zbyt mocno.
- Następnie zainstaluj Matrycę do Osadzania Pocisków, upewniając się, że jest dostosowana do pożądanej głębokości osadzania pocisku.
- Na koniec zainstaluj Matrycę do Rozszerzania Proszku, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiona, aby rozszerzyć wlot łuski.

3. Użycie Zestawu Matryc:

- Włóż odpowiedni uchwyt na łuski do prasy.
- Umieść czystą, pustą łuskę naboju w uchwycie.
- Postępuj zgodnie z krokami w danych ładowania, aby zmierzyć i dozować odpowiednią ilość proszku.
- Użyj matrycy do rozmiaru, aby dostosować łuskę, a następnie rozszerz wlot łuski za pomocą Matrycy do Rozszerzania Proszku.
- Osadź pocisk za pomocą Matrycy do Osadzania Pocisków, upewniając się o prawidłowym wyrównaniu i głębokości.

4. Po Użyciu:

- Po zakończeniu ładowania, oczyść matryce i przechowuj je odpowiednio, aby zachować ich stan.
- Utylizuj wszelkie niewykorzystane proszki i materiały zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane lub przeterminowane materiały do ładowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj materiałów niebezpiecznych do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty zestawu matryc są utylizowane odpowiedzialnie, zgodnie z wytycznymi ekologicznymi.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

Dla dalszej pomocy lub zapytań dotyczących Zestawu Matryc Węglkowych LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi zasobami lub kanałami obsługi klienta producenta.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewni bezpieczne i produktywnie doświadczenie ładowania. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj najlepszych praktyk w zakresie obsługi sprzętu do ładowania. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet, jotta voit käyttää diesettiäsi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi uudelleenlatauslaitteita.
- Pidä diesetti lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas, hyvin valaistu ja vapaa häiriöistä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä diesettiä vain sen aiottuun tarkoitukseen. Älä muokkaa tai käytä laitteita väärin.
- Tarkista diesetti säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioituneita osia.
- Säilytä diesetti kuivassa ja turvallisessa paikassa ruostumisen ja rappeutumisen estämiseksi.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Karbididie:** Nämä diesetit eivät vaadi koon voitelua, mutta varmista, että diesetit ovat puhtaat ja vapaat roskista ennen käyttöä.
- **Luodin istutusdie:** Varmista, että luoti on istutettu oikein, jotta vältetään laukaisuvaikeudet tai epätasainen patruunoiden toiminta.
- **Jauheen läpi laajentava die:** Käytä varovaisuutta jauheen käsittelyssä. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita jauheen käsittelyyn, jotta vältetään vuodot tai onnettomuudet.
- **Hylsyn pidike:** Varmista, että hylsyn pidike on yhteensopiva käyttämäsi patruunan kanssa vaurioiden tai vammojen estämiseksi.
- **Ohjeet/kuormitustiedot:** Viittaa aina annettuihin kuormitustietoihin ja ohjeisiin turvallisten uudelleenlatauskäytäntöjen noudattamiseksi. Noudata suositeltuja kuormia tarkasti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä uudelleenlatauspainin tukevasti työpöytään.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja komponentit, mukaan lukien diesetti, hylsyn pidike ja jauhe.

2. Diejen asentaminen:

- Aloita karbidipitkän koon die:stä. Kierrä se painimeen, kunnes se on tiukka, mutta älä kiristä liikaa.
- Asenna seuraavaksi luodin istutusdie, varmistaen, että se on säädetty haluttuun luodin istutussyvyyteen.
- Asenna lopuksi jauheen läpi laajentava die, varmistaen, että se on sijoitettu oikein laajentamaan hylsyn suuta.

3. Diesetin käyttäminen:

- Aseta sopiva hylsyn pidike painimeen.
- Aseta puhdas, tyhjennä patruunahylsy hylsyn pidikkeeseen.
- Noudata kuormitustietojen vaiheita mitataksesi ja annostellaksesi oikean määrän jauhetta.
- Käytä koon die:ä hylsyn koon säätämiseen, laajenna sitten hylsyn suut jauheen läpi laajentavalla die:llä.
- Istuta luoti käyttäen luodin istutusdie:ä varmistaen oikea kohdistus ja syvyys.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista diesetti uudelleenlatauksen jälkeen ja säilytä se oikein sen kunnon ylläpitämiseksi.
- Hävitä kaikki käyttämättömät jauheet ja materiaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vanhentuneet uudelleenlatausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä vaarallisia materiaaleja tavallisessa roskassa. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon oikeiden hävittämismenetelmien osalta.
- Varmista, että kaikki diesetin komponentit hävitetään vastuullisesti ympäristön suojelun mukaisesti.

Lisätietoja Tukea Varten

Lisätietoja tai kysymyksiä koskien PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET tuotetta varten, viittaa valmistajan virallisiin resursseihin tai asiakaspalvelukanaviin.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tuottavan uudelleenlatauskokemuksen. Aina priorisoi turvallisuus ja noudata parhaita käytäntöjä uudelleenlatauslaitteiden käsittelyssä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt dieset. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar omladdningsutrustning.
- Håll diesetet utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Se till att din arbetsyta är ren, väl upplyst och fri från skräp för att undvika olyckor.
- Använd diesetet endast för sitt avsedda syfte. Modifiera eller missbruka inte utrustningen.
- Inspektera regelbundet diesetet för eventuella tecken på slitage eller skador. Använd inte skadade komponenter.
- Förvara diesetet på en torr och säker plats för att förhindra rost och nedbrytning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Carbide Dies:** Dessa dies kräver ingen sizing lube, men se till att dieset är rent och fritt från skräp innan användning.
- **Bullet Seating Die:** Se till att kulan är korrekt placerad för att undvika missfire eller inkonsekvent ammunitionens prestanda.
- **Powder Thru Expanding Die:** Var försiktig när du hanterar pulver. Följ alla säkerhetsriktlinjer för pulverhantering för att undvika spill eller olyckor.
- **Shell Holder:** Se till att shell holder är kompatibel med den patron du använder för att förhindra skador eller olyckor.
- **Instruktioner/Lastdata:** Hänvisa alltid till den medföljande lastdata och instruktioner för säkra omladdningsmetoder. Följ rekommenderade laddningar strikt.

Instruktioner för installation och användning

1. Setup:

- Fäst omladdningspressen på en stabil arbetsbänk.
- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter, inklusive dieset, shell holder och pulver.

2. Installera dies:

- Börja med Carbide Full Length Sizing Die. Skruva in den i pressen tills den är åtsnuten, men dra inte åt för hårt.
- Installera sedan Bullet Seating Die, och se till att den är justerad till önskat djup för kulans placering.
- Slutligen, installera Powder Thru Expanding Die, och se till att den är korrekt placerad för att expandera hylsans mynning.

3. Använda dieset:

- Sätt in den lämpliga shell holder i pressen.
- Placera en ren, tom hylsa i shell holder.
- Följ stegen i lastdata för att mäta och dosera rätt mängd pulver.
- Använd sizing die för att återställa hylsan, och expandera sedan hylsans mynning med Powder Thru Expanding Die.
- Sätt kulan med Bullet Seating Die, och se till att den är korrekt inriktad och på rätt djup.

4. Efter användning:

- Efter omladdning, rengör dieset och förvara det på rätt sätt för att bevara dess skick.
- Kassera eventuell oanvänd pulver och material enligt lokala regler.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuell oanvänd eller utgången omladdningsmaterial i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte farliga material i vanlig soptunna. Kontakta lokal avfallshantering för rätt kassationsmetoder.
- Se till att alla komponenter av dieset kasseras ansvarsfullt, i enlighet med miljö riktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare hjälp eller frågor gällande PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella resurser eller kundservicekanaler.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och produktiv omladdningsupplevelse. Prioritera alltid säkerhet och följ bästa praxis för hantering av omladdningsutrustning. Tack för att du uppmärksammade dessa viktiga riktlinjer.

PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního použití vašeho setu. Před použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci s vybavením na přebíjení.
- Držte set mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Zajistěte, aby vaše pracovní místo bylo čisté, dobře osvětlené a bez nepořádku, abyste se vyhnuli nehodám.
- Používejte set pouze pro jeho zamýšlený účel. Neměňte ani nezneužívejte zařízení.
- Pravidelně kontrolujte set na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte poškozené komponenty.
- Skladujte set na suchém a bezpečném místě, aby se zabránilo rzi a zhoršení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Karbidové matrice:** Tyto matrice nevyžadují mazání pro velikost, ale ujistěte se, že matrice jsou čisté a bez nečistot před použitím.
- **Matrice pro sezení projektilu:** Ujistěte se, že projektil je správně usazen, abyste se vyhnuli selhání výstřelu nebo nekonzistentnímu výkonu náboje.
- **Expanzní matrice pro prášek:** Budte opatrní při manipulaci s práškem. Dodržujte všechna bezpečnostní pravidla pro manipulaci s práškem, abyste se vyhnuli rozlítí nebo nehodám.
- **Držák nábojnic:** Ujistěte se, že držák nábojnic je kompatibilní s nábojem, který používáte, abyste předešli poškození nebo zranění.
- **Pokyny/údaje o náplni:** Vždy se odkazujte na poskytnuté údaje o náplni a pokyny pro bezpečné přebíjení. Přísně dodržujte doporučené náplně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Nastavení:

- Připevněte lis na přebíjení na stabilní pracovní stůl.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a komponenty, včetně setu matrice, držáku nábojnic a prášku.

2. Instalace matrice:

- Začněte s karbidovou plnou délkovou sizing die. Zašroubujte ji do lisu, dokud nebude těsná, ale nepřetahujte.
- Dále nainstalujte matrice pro sezení projektilu, ujistěte se, že je nastavena na požadovanou hloubku sezení projektilu.
- Nakonec nainstalujte expanzní die pro prášek, ujistěte se, že je správně umístěna pro rozšíření ústí náboje.

3. Použití setu matrice:

- Vložte vhodný držák nábojnic do lisu.
- Vložte čistý, prázdný nábojnic do držáku nábojnic.
- Postupujte podle kroků v údajích o náplni k měření a dávkování správného množství prášku.
- Použijte sizing die k přebíjení náboje, poté rozšiřte ústí náboje pomocí expanzní die pro prášek.
- Upevněte projektil pomocí matrice pro sezení projektilu, ujistěte se o správném zarovnání a hloubce.

4. Po použití:

- Po přebíjení vyčistěte matrice a správně je uložte, abyste zachovali jejich stav.
- Zlikvidujte jakýkoli nepoužitý prášek a materiály podle místních předpisů.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli nepoužité nebo prošlé materiály na přebíjení v souladu s místními předpisy.
- Nebud'te likvidování nebezpečné materiály v běžném odpadu. Kontaktujte místní správu odpadu pro správné metody likvidace.
- Zajistěte, aby všechny komponenty setu matrice byly zlikvidovány odpovědně, v souladu s ekologickými pokyny.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc nebo dotazy týkající se PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 38 SUPER CARBIDE 3DIE SET se prosím obraťte na oficiální zdroje výrobce nebo kanály zákaznického servisu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a produktivní zkušenosti s přebíjením. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte osvědčené postupy pro manipulaci s vybavením na přebíjení. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.