

IMPROVED POWDER MEASURE KIT - LEE PRECISION LEE POWDER MEASURE KIT

[Handladdning](#) > [Kruthantering](#) > [Krutmått och Dispensers](#)

Lee Powder Measure Dipper Kit inkluderar 15 graderade pulverdipper från .3cc till 4.3cc. Medföljande glidkort har en pulverdispenseringsdiagram.



Produktinformation

- Namn: [LEE PRECISION LEE POWDER MEASURE KIT](#)
- Tillverkare: [LEE PRECISION](#)
- Produktnr: 100053443
- Tillv.nr.: 90100
- Leveransvikt: 0.181kg
- Leveranshöjd: 42mm
- Leveransbredd: 140mm
- Leveranslängd: 434mm
- UPC: 734307901004

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Improved Powder Measure Kit](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Improved Powder Measure Kit

Introduktion

Tack för att du köpt Improved Powder Measure Kit från Lee Precision. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder kitet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Inspektera kitet för eventuell skada innan användning. Använd inte om några komponenter är skadade.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du använder rätt powder dipper för den mängd pulver som krävs.
- Undvik att inandas pulverpartiklar. Använd i ett välventilerat område.
- Använd inte dipperna för något annat syfte än deras avsedda användning.
- Hantera alla pulver med försiktighet, följ tillverkarens säkerhetsdatablad.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom handskar och skyddsglasögon, när du hanterar pulver.

Instruktioner för installation och användning

1. Packa upp kitet

- Ta försiktigt bort kitet från dess förpackning.
- Kontrollera att alla komponenter är närvarande: 15 graderade powder dippers och glidkortet med pulverdispenseringsdiagrammet.

2. Välja rätt dipper

- Välj en dipper baserat på den nödvändiga volymen pulver. Dipperna varierar från .3cc till 4.3cc.
- Konsultera glidkortet för vägledning om lämplig dipperstorlek för dina behov.

3. Mäta pulver

- Fyll den valda dippern med pulver, se till att den är i nivå med toppen.
- Undvik överfyllning för att förhindra spill och säkerställa noggrannhet.

4. Dispensera pulver

- Håll försiktigt det uppmätta pulvret i den önskade behållaren eller laddningsanordningen.
- Undvik direkt kontakt med pulvret och se till att du befinner dig i en säker miljö.

5. Rengöring och underhåll

- Efter användning, rengör dipperna med en mjuk borste eller trasa för att ta bort eventuellt kvarvarande pulver.
- Förvara kitet på en sval, torr plats för att förhindra skador eller kontaminering.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller utgångna pulver enligt lokala föreskrifter.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.
- Kassera inte pulver eller dipper i vanlig avfall. Följ riktlinjer för farligt avfallshantering om tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktens prestanda, vänligen konsultera den lämpliga EUbaserade kontaktpunkten eller kundtjänst för hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du får nöje av att använda Improved Powder Measure Kit.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se