

GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER 6.5MM CREEDMOOR GO HEADSPACE GAUGE STEEL

[Vapensmide](#) > [Mätverktyg](#) > [Headspace Gauges](#)

Absolut nödvändigt för noggrant och säkert kammarbete

CLYMER GO HEADSPACE GAUGES Clymer Go Headspace Gauges är precisionstillverkade verktyg som är utformade för att hjälpa vapensmeder och skytteentusiaster att verifiera de minimala säkra kamardimensionerna för gevär och hagelgevär. Rätt headspace är avgörande för att säkerställa att ett vapen kan kammara och avfira en patron säkert, vilket förhindrar potentiella fel eller säkerhetsrisker. Dessa mätverktyg är nödvändiga när man kammara nya pipor, utför rutinunderhåll eller utvärderar begagnade vapen för köp. Nyckelfunktioner: Precisionstillverkning: Varje mätverktyg är tillverkat av högkvalitativt stål och bearbetat enligt exakta SAAMI-specifikationer, vilket säkerställer noggranna och pålitliga mätningar. Kaliber Specifik: Finns i ett brett utbud av kalibrar, dessa mätverktyg tillgodoser olika vapentyper och erbjuder mångsidighet för vapensmeder som arbetar med flera plattformar. Hållbar Konstruktion: Byggt för att klara upprepade användning, den härdade stål-konstruktionen säkerställer lång livslängd och konsekvent prestanda i krävande verkstadsomgivningar. Specifikationer: Material: Härdat stål Dimensioner: Storleken varierar med kaliber och mätverktygsstil Efterlevnad: Tillverkad enligt SAAMI-specifikationer Kundinsikter: Kunder värdesätter Clymer Go Headspace Gauges för deras precision och pålitlighet. Den exakta bearbetningen och efterlevnaden av branschstandarder ger förtroende under sammansättningen och inspektionen av vapen. Användare uppskattar det breda utbudet av tillgängliga kalibrar, vilket gör att de kan välja det lämpliga mätverktyget för sina specifika behov. Den hållbara konstruktionen framhävs ofta, där många noterar att mätverktygen behåller sin noggrannhet även efter omfattande användning. Att inkludera Clymer Go Headspace Gauges i din vapensmedsverktygslåda säkerställer att dina vapen kammara uppfyller minimala säkra dimensioner, vilket förbättrar både säkerhet och prestanda.



Produktinformation

- Namn: [CLYMER 6.5MM CREEDMOOR GO HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Tillverkare: [CLYMER](#)
- Produktnr: 184000079
- Tillv.nr.: GO6.5CREED
- Bredd: 0.465"
- Färg: Steel
- Höjd: 0.465"
- Längd: 1.7"
- Material: Stål
- Model Number: 6.5 Creedmoor Go
- Patron: 6.5 Creedmoor
- Stil: Go Gauge
- Vikt: 0.1 lbs
- Leveransvikt: 0.036kg
- Leveranshöjd: 21mm
- Leveransbredd: 21mm
- Leveranslängd: 59mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 6.5MM CREEDMOOR GO HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 6.5MM CREEDMOOR GO HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduktion

Tack för att du valt HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 6.5MM CREEDMOOR GO HEADSPACE GAUGE STEEL. Denna produkt är avsedd för noggrann mätning och testning av längden på kammern i ditt gevär. För att säkerställa säker och korrekt användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med mätinstrument.
- Kontrollera att mätaren är korrekt graverad med "Go" eller "NoGo" innan användning.
- Undvik att använda mätaren om den är skadad eller har synliga defekter.
- Kontrollera alltid huvudutrymmet på ett begagnat vapen innan du skjuter.
- Mätningar bör utföras i en säker och kontrollerad miljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att geväret är avstängt och att inga patroner finns i närheten.
- Rengör kammern noggrant innan du utför mätningar.

2. Användning av mätaren:

- Sätt in mätaren i kammern.
- Kontrollera att mätaren går in utan motstånd för "Go"-mätaren.
- Använd "NoGo"-mätaren för att säkerställa att kammern inte är för stor.
- Om "NoGo"-mätaren går in, är det ett tecken på att kammern är för stor och vapen bör inte användas.

3. Efter användning:

- Rengör mätaren efter varje användning för att säkerställa noggrannhet.
- Förvara mätaren på en säker och torr plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se