

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL

[Vapensmide](#) > [Mätverktyg](#) > [Headspace Gauges](#)

Absolut nödvändig för exakt, säker kammarbete

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges är precisionsverktyg som är utformade för att hjälpa vapensmeder och vapenentusiaster att verifiera att en vapens kammare inte överskrider de maximala säkra huvudutrymmesmåtten. Genom att identifiera överdriven kammarlängd förhindrar dessa mätverktyg potentiella säkerhetsrisker såsom hylsbrister eller missfire, vilket säkerställer att vapnet fungerar inom de angivna toleranserna. De är avgörande under kammring av nya pipor, rutinunderhåll eller när man bedömer begagnade vapen för köp. Nyckelfunktioner:

Precisionstillverkning: Varje mätverktyg är tillverkat av högkvalitativt stål och bearbetat enligt exakta SAAMI-specifikationer, vilket säkerställer noggranna och pålitliga mått. Kaliberspecifik: Finns i ett brett utbud av kalibrar, dessa mätverktyg tillgodoser olika vapentyper och ger mångsidighet för vapensmeder som arbetar med flera plattformar. Hållbar konstruktion: Byggd för att klara upprepade användning, den härdade stål konstruktionen säkerställer lång livslängd och konsekvent prestanda i krävande verkstads miljöer. Specifikationer: Material: Härdat stål Dimensioner: Storlek varierar med kaliber och mätverktygsstil Efterlevnad: Tillverkad enligt SAAMI-specifikationer Kundinsikter: Kunder värdesätter Clymer No-Go Headspace Gauges för deras precision och pålitlighet. Den exakta bearbetningen och följsamheten till branschstandarder ger förtroende under vapensammansättnings- och inspektionsprocesser. Användare uppskattar det breda utbudet av tillgängliga kalibrar, vilket gör att de kan välja det lämpliga mätverktyget för sina specifika behov. Den hållbara konstruktionen framhävs ofta, med många som noterar att mätverktygen bibehåller sin noggrannhet även efter omfattande användning. Att inkludera Clymer No-Go Headspace Gauges i din vapensmedsverktygssats säkerställer att dina vapenkammare är inom säkra driftgränser, vilket förbättrar både säkerhet och prestanda.



Produktinformation

- Namn: [CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Tillverkare: [CLYMER](#)
- Produktnr: 184100264
- Tillv.nr.: NG300WSM
- Bredd: 0.53"
- Färg: Steel
- Höjd: 0.53"
- Längd: 1.885"
- Material: Stål
- Model Number: NO GO 300 WSM
- Patron: 300 WSM (Winchester Short Mag), 270 WSM (Winchester Short Mag), 325 WSM (Winchester Short Mag), 338 Winchester Magnum
- Stil: No Go Gauge
- Vikt: 0.2 lbs
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 18mm
- Leveransbredd: 18mm
- Leveranslängd: 56mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduktion

Tack för att du valt HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL. Denna produkt är utformad för att säkerställa en säker och noggrann mätning av gevärskammarlängden när du kammrar en ny pipa eller kontrollerar ett begagnat vapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att du använder produkten i en säker miljö.
- Använd mätaren endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Förvara mätaren utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet mätaren för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter, sluta omedelbart att använda den och sök lämpliga åtgärder.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapensäkerhet och användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du mäter headspace.
- Kontrollera alltid headspace innan du skjuter med ett begagnat vapen.
- Använd skyddsglasögon när du använder mätaren för att förhindra skador.
- Tvinga inte in mätaren i kammaren; den ska passa snuggt men inte kräva överdriven kraft.
- Håll ett säkert avstånd från andra medan du använder mätaren, särskilt när du mäter headspace i ett vapen.
- Om du är osäker på mätprocessen, rådfråga en kvalificerad gunsmith.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning för mätprocessen.

2. Använda mätaren:

- Sätt in NOGOmätaren i kammaren på vapnet.
- Tryck försiktigt mätaren in i kammaren tills den stannar.
- Om slutstycket stänger på NOGOmätaren indikerar det att headspace är för långt och kan vara osäkert att skjuta med.
- Om slutstycket inte stänger är headspace acceptabelt.
- Ta bort mätaren från kammaren efter att mätningen är klar.

3. Rengöring och underhåll:

- Efter användning, rengör mätaren med en mjuk trasa för att ta bort skräp eller olja.
- Förvara mätaren på en torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara mätare i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte mätaren i vanligt hushållsavfall om den är gjord av metall eller innehåller farliga material. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten som medföljer din produktförpackning eller återförsäljare.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL. Prioritera alltid säkerhet och sök professionell hjälp om du är osäker på någon aspekt av att använda denna produkt. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se