

GO HEADSPACE GAUGES - 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Absolutely Essential For Accurate, Safe, Chamber Work

CLYMER GO HEADSPACE GAUGES The Clymer Go Headspace Gauges are precision tools designed to assist gunsmiths and firearm enthusiasts in verifying the minimum safe chamber dimensions of rifles and shotguns. Proper headspace is crucial for ensuring that a firearm can chamber and fire a cartridge safely, preventing potential malfunctions or safety hazards. These gauges are essential when chambering new barrels, performing routine maintenance, or evaluating used firearms for purchase. Key Features: Precision Machining: Each gauge is crafted from high-quality steel and machined to exact SAAMI specifications, ensuring accurate and reliable measurements. Caliber Specificity: Available in a wide range of calibers, these gauges cater to various firearm types, providing versatility for gunsmiths working with multiple platforms. Durable Construction: Built to withstand repeated use, the hardened steel construction ensures longevity and consistent performance in demanding workshop environments. Specifications: Material: Hardened steel Dimensions: Size varies with caliber and gauge style Compliance: Manufactured to SAAMI specifications Customer Insights: Customers value the Clymer Go Headspace Gauges for their precision and reliability. The accurate machining and adherence to industry standards provide confidence during firearm assembly and inspection processes. Users appreciate the wide range of available calibers, allowing them to select the appropriate gauge for their specific needs. The durable construction is frequently highlighted, with many noting that the gauges maintain their accuracy even after extensive use. Incorporating the Clymer Go Headspace Gauges into your gunsmithing toolkit ensures that your firearm chambers meet minimum safe dimensions, enhancing both safety and performance.



Attributes

- Name: 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184100287
- Mfr. No.: GO284WIN
- Cartridge: 284 Winchester,6 mm - 284 Winchester,25/284 Winchester,30/284 Winchester
- Color: Steel
- Height: 0.475"
- Length: 1.976"
- Material: Steel
- Model Number: 284 Winchster GO
- Style: Go Gauge
- Weight: 0.1 lbs
- Width: 0.475"
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 18mm
- Shipping width: 18mm
- Shipping length: 58mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [English: Clymer Go Headspace Gauges Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Headspace Clymer 284 Winchester](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les jauges d'espace libre Clymer 284 Winchester](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gauge di Headspace Clymer 284 Winchester](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Headspace Clymer 284 Winchester](#)
- [Suomi: HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)

Sicherheitshinweise für HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das Produkt HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen auf.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Headspace Gauge nur für die vorgesehenen Kaliber: 284 Winchester, 6 mm 284 Winchester, 30/284 Winchester, 25/284 Winchester.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie die Headspace Gauge verwenden.
- Überprüfen Sie den Headspace vor jedem Schuss, insbesondere bei gebrauchten Waffen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, wenn Sie mit der Waffe arbeiten.
- Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers und die SAAMISpezifikationen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren und kontrollierten Bereich arbeiten.
- Überprüfen Sie, ob alle Werkzeuge und Materialien vorhanden sind.

2. Verwendung der Headspace Gauge:

- Führen Sie die Gauge in die Kammer der Waffe ein.
- Überprüfen Sie, ob die Gauge korrekt sitzt und die Kammer ordnungsgemäß misst.
- Beachten Sie die Kennzeichnungen „Go“ und „NoGo“ auf der Gauge für die richtige Verwendung.

3. Nach der Verwendung:

- Entfernen Sie die Headspace Gauge vorsichtig aus der Kammer.
- Reinigen Sie die Gauge nach der Verwendung, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
- Lagern Sie die Gauge an einem sicheren Ort, fern von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wiederverwerten Sie Materialien, wenn möglich, um die Umwelt zu schonen.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den normalen Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Fragen zu Sicherheit und Gebrauch des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die zuständige Behörde in Ihrem Land.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Waffen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich stets an die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um Unfälle zu vermeiden.

Clymer Go Headspace Gauges Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Clymer Go Headspace Gauges. These precision tools are designed to assist gunsmiths and firearm enthusiasts in verifying the minimum safe chamber dimensions of rifles and shotguns. Proper use of these gauges is crucial for ensuring firearm safety and performance. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your Clymer Go Headspace Gauges.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the Clymer Go Headspace Gauges by following these guidelines:
 - Always handle the gauges with care to avoid damage.
 - Store the gauges in a safe, dry place when not in use.
 - Inspect the gauges for any signs of wear or damage before each use.
 - Use the gauges only for their intended purpose as specified in this guide.
 - Keep the gauges out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
 - Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- To ensure safe and effective use of the Clymer Go Headspace Gauges, please observe the following precautions:
 - Always wear appropriate personal protective equipment, such as safety glasses, when using the gauges.
 - Do not use the gauges with firearms that are damaged or malfunctioning.
 - Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before using the gauges.
 - Follow the specific measurement procedures outlined in the instructions to avoid incorrect readings.
 - If you are unsure about how to use the gauges, seek assistance from a qualified gunsmith or firearms expert.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for the proper installation and usage of the Clymer Go Headspace Gauges:
 1. **Preparation:**
 - Ensure that the workspace is clean and free from obstructions.
 - Gather all necessary tools and equipment before beginning.
 2. **Using the Gauge:**
 - Select the appropriate gauge for your specific caliber from the available options.
 - Insert the gauge into the chamber of the firearm being tested.
 - Gently push the gauge into the chamber until it stops. It should fit snugly without excessive force.
 - Check for any gaps or resistance. A proper fit indicates acceptable headspace.
 - If there is excessive play or the gauge does not fit, consult a qualified gunsmith for further evaluation.
 3. **PostUse:**
 - Remove the gauge from the chamber carefully.
 - Clean the gauge with a soft cloth to remove any debris or residue.
 - Store the gauge in its designated case or holder to prevent damage.

Disposal Instructions

- When the Clymer Go Headspace Gauges reach the end of their useful life or show signs of significant wear, please dispose of them responsibly:
 - Check local regulations for proper disposal methods for metal tools and equipment.
 - If the gauges are no longer usable, consider recycling them to minimize environmental impact.
 - Do not dispose of the gauges in regular household waste.

Contact Information for Further Support

- For questions or concerns regarding the Clymer Go Headspace Gauges, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for additional resources and support.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Clymer Go Headspace Gauges. Thank you for prioritizing safety in your firearms practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Headspace Clymer 284 Winchester

Introducción

La seguridad es una prioridad al utilizar el medidor de headspace Clymer 284 Winchester. Este dispositivo es esencial para medir y probar la longitud de la recámara de tu rifle, garantizando un ajuste preciso y seguro. Asegúrate de seguir estas instrucciones para un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre verifica el headspace antes de disparar un arma usada.
- Utiliza el medidor de headspace solo para los calibres especificados.
- Mantén el medidor en un lugar seco y limpio cuando no esté en uso.
- Almacena el medidor fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Inspecciona el medidor antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No utilices el medidor si está dañado o desgastado.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier medición.
- Utiliza gafas de seguridad al trabajar con armas de fuego.
- Sigue las instrucciones del fabricante para el uso correcto del medidor.
- No fuerces el medidor en la recámara del rifle; esto puede causar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Reúne tus herramientas y el medidor de headspace Clymer 284 Winchester.

2. Uso del Medidor:

- Inserta el medidor en la recámara del rifle.
- Verifica que el medidor se ajuste sin dificultad.
- Comprueba la lectura del medidor; asegúrate de que indique "Go" para un ajuste adecuado.

3. Después del Uso:

- Retira el medidor de la recámara.
- Limpia el medidor con un paño seco para eliminar cualquier residuo.
- Almacena el medidor en su estuche o en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Si el medidor está dañado y no se puede reparar, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero y materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del medidor de headspace, contacta a un distribuidor autorizado o al fabricante.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de cada usuario. Sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y eficaz de tu medidor de headspace Clymer 284 Winchester.

Guide de sécurité pour les jauges d'espace libre Clymer 284 Winchester

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les jauges d'espace libre Clymer 284 Winchester. Ce produit est conçu pour mesurer avec précision la longueur de la chambre de votre fusil, garantissant un montage sécurisé et fiable de votre canon. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour utiliser le produit en toute sécurité, ainsi que des conseils sur son installation et son élimination.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser la jauge dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne laissez pas la jauge à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état de la jauge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Suivez toutes les instructions fournies pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.
- En cas de doute sur l'utilisation de la jauge, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Utilisation correcte** : Utilisez uniquement la jauge pour le calibre spécifié (284 Winchester et variantes) pour éviter des erreurs de mesure.
- **Manipulation** : Manipulez la jauge avec soin pour éviter les blessures. Ne forcez jamais la jauge dans la chambre.
- **Vérification du headspace** : Avant de tirer avec une arme d'occasion, vérifiez toujours le headspace avec la jauge. Cela peut prévenir des accidents graves.
- **Conditions de stockage** : Conservez la jauge dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité et de la chaleur excessive.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant d'utiliser la jauge.
- Nettoyez la chambre de l'arme pour garantir une mesure précise.

2. Utilisation de la jauge :

- Insérez délicatement la jauge dans la chambre de l'arme.
- Vérifiez que la jauge s'insère sans forcer. Si elle ne s'insère pas facilement, ne continuez pas.
- Lisez l'indication sur la jauge (Go ou NoGo) pour déterminer si le headspace est correct.

3. Après utilisation :

- Retirez la jauge de la chambre avec précaution.
- Rangez la jauge dans son étui ou dans un endroit sûr.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas la jauge dans des déchets ménagers.
- Consultez les règlements locaux concernant l'élimination des outils en métal et des équipements de mesure.
- Si la jauge est endommagée ou usée, envisagez de la retourner au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les ressources disponibles sur la plateforme de sécurité de l'UE. Vous pouvez y trouver des informations sur les rappels de produits et signaler tout produit potentiellement dangereux.

Merci d'avoir choisi la jauge d'espace libre Clymer 284 Winchester. En suivant ces directives de sécurité, vous contribuez à un usage responsable et sécurisé de votre équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gauge di Headspace Clymer 284 Winchester

Introduzione

Il Gauge di Headspace Clymer 284 Winchester è uno strumento essenziale per misurare e testare la lunghezza della camera del fucile. Questo strumento è progettato per garantire che la camera sia stretta, precisa e sicura, specialmente quando si camerano nuove canne. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il gauge solo per il calibro specificato: 284 Winchester e varianti.
- Controlla sempre l'headspace prima di utilizzare un'arma usata.
- Non utilizzare il gauge se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il gauge in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il gauge in un ambiente ben illuminato per garantire una corretta lettura.
- Segui le istruzioni del produttore per l'uso corretto del gauge.
- Non forzare il gauge nella camera; se non entra facilmente, verifica la compatibilità.
- Indossa occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge.
- Mantieni il gauge pulito e libero da detriti per garantire misurazioni accurate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza.
- Rimuovi eventuali ottiche o accessori che potrebbero ostacolare l'accesso alla camera.

2. Uso del Gauge:

- Inserisci delicatamente il gauge nella camera del fucile.
- Controlla se il gauge si inserisce facilmente; se incontra resistenza, non forzarlo.
- Leggi l'indicazione sul gauge per determinare se è un "Go" o "NoGo".
- Se il gauge indica "NoGo", non utilizzare l'arma fino a quando non è stata controllata da un professionista.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'uso, rimuovi il gauge e puliscilo con un panno asciutto.
- Riponi il gauge nel suo contenitore originale per proteggerlo da danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il gauge insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di strumenti metallici o di precisione.
- Contatta un centro di raccolta rifiuti specializzato per informazioni su come smaltire correttamente il gauge.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o assistenza relative al prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per una gestione più rapida della tua richiesta.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi utilizzare il Gauge di Headspace Clymer 284 Winchester in modo sicuro ed efficace, contribuendo a garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso delle armi.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Headspace Clymer 284 Winchester

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wskaźnika headspace Clymer 284 Winchester. Ten produkt jest niezbędny do dokładnego pomiaru długości komory karabinu, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i dokładności podczas strzelania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj wskaźnika headspace zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj headspace przed oddaniem strzału, zwłaszcza w przypadku używanej broni.
- Przechowuj wskaźnik w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania, skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wskaźnik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed użyciem.
- Nie używaj wskaźnika, jeśli jest uszkodzony lub niepełny.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne.
- Nie używaj wskaźnika w warunkach ekstremalnych, takich jak nadmierna wilgotność lub wysokie temperatury.
- Zwróć szczególną uwagę na oznaczenia „Go” i „NoGo” oraz na kaliber/ładunek, aby uniknąć pomyłek.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i nie załadowana.
- Oczyszczyć komorę karabinu przed pomiarem.

2. Użycie wskaźnika headspace:

- Włóż wskaźnik „Go” do komory karabinu.
- Sprawdź, czy wskaźnik wchodzi do komory bez oporu. Jeśli tak, oznacza to, że headspace jest w normie.
- Następnie użyj wskaźnika „NoGo”, aby upewnić się, że komora nie jest zbyt luźna. Włóż wskaźnik „NoGo” do komory. Jeśli wskaźnik nie wchodzi, headspace jest w porządku. Jeśli wchodzi, konieczna jest konserwacja lub naprawa broni.

3. Po zakończeniu użytkowania:

- Usuń wskaźnik z komory.
- Oczyszczyć wskaźnik i przechowuj go w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku utylizacji wskaźnika headspace, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji metali.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki surowców wtórnych, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Jeśli masz pytania dotyczące bezpieczeństwa lub użytkowania wskaźnika headspace Clymer 284 Winchester, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu, aby uzyskać szybką pomoc.

HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu kiväärin patruunahuoneen pituuden tarkkaan mittaamiseen ja testaamiseen. Oikean headspacemittauksen varmistaminen on elintärkeää, erityisesti uuden piipun asennuksen yhteydessä. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössä vain aikuisten valvonnassa.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Huomioi, että väärä käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät mittaria oikeassa kaliberissa.
- Älä koskaan käytä mittaria, jos et ole varma sen oikeasta käytöstä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen mittauksen suorittamista.
- Älä koskaan mittaa headspacea, kun ase on ladattu.
- Käytä mittaria vain valmistajan suositusten mukaisesti.
- Vältä koskettamasta mittarin teräviä reunoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.
- Tarkista, että sinulla on tarvittavat työkalut saatavilla.

2. Mittauksen suorittaminen

- Aseta Go Gauge patruunahuoneeseen.
- Tarkista, että gauge on tiukasti paikallaan.
- Poista gauge ja tarkista, että se on ehjä ja puhdas.
- Toista tarvittaessa mittaus varmistaaksesi tuloksen tarkkuuden.

3. Tarkastaminen

- Vertaile mittaustuloksia valmistajan spesifikaatioihin.
- Jos mittaus ei vastaa odotuksia, ota yhteys asiantuntevaan ammattilaiseen.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeet turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai palautusilmoitukset.

Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita ja käyttää tuotetta oikein.

Säkerhetsinstruktioner för HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduktion

Tack för att du valt HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Denna produkt är utformad för att noggrant mäta och testa längden på kammern i ditt vapen. Att säkerställa en korrekt kammare är avgörande för säker användning och prestanda. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att garantera säkerhet och effektivitet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du mäter eller testar kammern.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du använder mätaren.
- Undvik att använda mätaren om den är skadad eller sliten.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapentillbehör och säkerhet.
- Använd endast mätaren för avsedd kaliber och mätstil.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt.
- Samla nödvändiga verktyg för att utföra mätningen.

2. Mäta kammern:

- Sätt in Go Gauge i kammern.
- Se till att gauge går in utan motstånd. Om den inte passar, kan det indikera att kammaren är för tight eller att det finns ett problem som behöver åtgärdas.
- Ta bort gauge och upprepa processen med NoGo Gauge för att säkerställa korrekt passform.

3. Kontrollera resultat:

- Om Go Gauge passar men NoGo Gauge inte gör det, är kammaren inom acceptabla toleranser.
- Om båda passar, bör vapnet inspekteras av en kvalificerad gunsmith.

4. Rengöring och underhåll:

- Rengör mätaren med en torr trasa efter användning.
- Förvara mätaren i ett torrt och säkert utrymme.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta en lokal avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet eller användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en lokal återförsäljare. Se till att ha produktens artikelnummer till hands för snabbare assistans.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda HEADSPACE GAUGES på rätt sätt bidrar du till en säkrare och mer effektiv användning av ditt vapen.

Návod k bezpečnému používání HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřidlo HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 284 WINCHESTER. Tento produkt je navržen tak, aby umožňoval přesné měření a testování délky komory pušky. Před jeho použitím si prosím přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Před použitím měřidla se ujistěte, že je v dobrém stavu a nebylo poškozeno.
- Uchovávejte měřidlo mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s měřidlem dodržujte všechny relevantní bezpečnostní předpisy a normy.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda měřidlo odpovídá specifikacím ráže vaší pušky.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte měřidlo pouze na puškách, které odpovídají jeho specifikacím.
- Při měření dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami měřidla.
- Nikdy nepoužívejte měřidlo, pokud je poškozené nebo opotřebované.
- Při měření dbejte na to, abyste se vyhnuli nebezpečným situacím, jako je manipulace se zbraní v blízkosti lidí nebo zvířat.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte správné měřidlo pro vaši pušku (v tomto případě .284 Winchester).
2. **Kontrola:** Před použitím měřidla zkontrolujte, zda je v dobrém stavu a čistý.
3. **Měření:**
 - Vložte měřidlo do komory pušky.
 - Zkontrolujte, zda se měřidlo správně usadilo.
 - Pokud měřidlo zapadne bez odporu, komora je v pořádku.
 - Pokud cítíte odpor, komora může být příliš dlouhá a je třeba provést další kontroly.
4. **Údržba:** Po použití měřidlo důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Měřidlo likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je měřidlo poškozené, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nikdy nezanechávejte poškozené výrobky na veřejných místech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme za dodržování těchto pokynů. Bezpečné používání našeho produktu zajistí nejen vaši ochranu, ale také ochranu ostatních.