

HEADSPACE GAUGES - GO - CLYMER 30-40 Krag GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Vapensmide](#) > [Mätverktyg](#) > [Headspace Gauges](#)

Absolut nödvändigt för noggrant och säkert kammarbete

Det enda sättet att noggrant mäta och testa längden på kammern i geväret. Avgörande när man kamrar ett nytt lopp för att säkerställa en tight, exakt och säker kammare. När du köper ett begagnat vapen, kontrollera alltid huvudutrymmet innan du skjuter. Mätarna är graverade med "Go" eller "No-Go" och kaliber/mät namn för enkel identifiering. Både Forster och Clymer mätare är tillverkade enligt SAAMI-specifikationer.



Produktinformation

- Namn: [CLYMER 30-40 Krag GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Tillverkare: [CLYMER](#)
- Produktnr: 184100302
- Tillv.nr.: GO3040Krag
- Patron: 303 British,30-40 Krag
- Stil: Go Gauge
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 18mm
- Leveranslängd: 58mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 3040 Krag GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 3040 KRAK GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduktion

Tack för att du har valt HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 3040 KRAK GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Denna produkt är avsedd för att noggrant mäta och testa längden på kammern i geväret. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar mätare.
- Kontrollera att mätaren är korrekt graverad med "Go" eller "NoGo" innan användning.
- Vid användning av mätaren, se till att geväret är avstängt och säkert.
- Använd mätaren i en väl upplyst och ren arbetsmiljö.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess tillstånd eller funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att geväret är avstängt och säkert.
- Rengör området där du kommer att använda mätaren.

2. Användning av mätaren:

- Sätt in GOMätaren i kammern.
- Kontrollera att mätaren går in utan motstånd.
- Om mätaren inte går in, använd en NoGo-mätare för att kontrollera kammarspecifikationerna.
- Notera mätresultaten för framtida referens.

3. Efter användning:

- Rengör mätaren och förvara den på en säker plats.
- Kontrollera mätaren regelbundet för slitage eller skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar dem.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 3040 Krag Go Gauge Headspace Gauge Steel. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se