

GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER 40 S&W GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Vapensmide](#) > [Mätverktyg](#) > [Headspace Gauges](#)

Absolut nödvändigt för noggrant och säkert kammarbete

CLYMER GO HEADSPACE GAUGES Clymer Go Headspace Gauges är precisionstillverkade verktyg som är utformade för att hjälpa vapensmeder och skytteentusiaster att verifiera de minimala säkra kammarkdimensionerna för gevär och hagelgevär. Rätt headspace är avgörande för att säkerställa att ett vapen kan kammara och avfira en patron säkert, vilket förhindrar potentiella fel eller säkerhetsrisker. Dessa mätverktyg är nödvändiga när man kammara nya pipor, utför rutinunderhåll eller utvärderar begagnade vapen för köp. Nyckelfunktioner: Precisionstillverkning: Varje mätverktyg är tillverkat av högkvalitativt stål och bearbetat enligt exakta SAAMI-specifikationer, vilket säkerställer noggranna och pålitliga mätningar. Kaliber Specifik: Finns i ett brett utbud av kalibrar, dessa mätverktyg tillgodoser olika vapentyper och erbjuder mångsidighet för vapensmeder som arbetar med flera plattformar. Hållbar Konstruktion: Byggt för att klara upprepade användning, den härdade stål-konstruktionen säkerställer lång livslängd och konsekvent prestanda i krävande verkstadsomgivningar. Specifikationer: Material: Härdat stål Dimensioner: Storleken varierar med kaliber och mätverktygstil Efterlevnad: Tillverkad enligt SAAMI-specifikationer Kundinsikter: Kunder värdesätter Clymer Go Headspace Gauges för deras precision och pålitlighet. Den exakta bearbetningen och efterlevnaden av branschstandarder ger förtroende under sammansättningen och inspektionen av vapen. Användare uppskattar det breda utbudet av tillgängliga kalibrar, vilket gör att de kan välja det lämpliga mätverktyget för sina specifika behov. Den hållbara konstruktionen framhävs ofta, där många noterar att mätverktygen behåller sin noggrannhet även efter omfattande användning. Att inkludera Clymer Go Headspace Gauges i din vapensmedsverktygslåda säkerställer att dina vapen kammara uppfyller minimala säkra dimensioner, vilket förbättrar både säkerhet och prestanda.



Produktinformation

- Namn: [CLYMER 40 S&W GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Tillverkare: [CLYMER](#)
- Produktnr: 184100400
- Tillv.nr.: G040SW
- Bredd: 0.42"
- Färg: Steel
- Höjd: 0.42"
- Längd: 0.873"
- Material: Stål
- Model Number: 40 S&W GO
- Patron: 40 S&W
- Stil: Go Gauge
- Vikt: 0.1 lbs
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveranshöjd: 18mm
- Leveransbredd: 18mm
- Leveranslängd: 58mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 40 S&W GO GAUGE HEADSPACE GAUGE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 40 S&W GO GAUGE HEADSPACE GAUGE

Introduktion

Tack för att du valt HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 40 S&W GO GAUGE HEADSPACE GAUGE. Denna produkt är avsedd för noggrann mätning av kammerlängden i gevär. För att säkerställa säker och korrekt användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och djur.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid huvudutrymmet innan du skjuter med ett begagnat vapen.
- Använd endast mätare som är graverade med "Go" eller "NoGo" för att undvika förvirring.
- Se till att använda rätt kaliber och mätstil för ditt vapen.
- Undvik att använda mätaren under extrema temperaturer eller fuktiga förhållanden.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du arbetar med vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Kontroll av huvudutrymme:

- Sätt in Go Gauge i kammern.
- Kontrollera att mätaren kan sättas in utan motstånd. Om den inte går in, använd en NoGo Gauge för att verifiera.

2. Mätning:

- Mätning bör göras med geväret i en säker och stabil position.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för hantering av vapen under mätning.

3. Underhåll:

- Rengör mätaren efter varje användning för att avlägsna smuts och olja.
- Förvara mätaren i en torr och säker miljö.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Kontakta lokala återvinningscentraler för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 40 S&W GO GAUGE HEADSPACE GAUGE. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se