

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 40 S&W HEADSPACE GAUGE STEEL

[Vapensmide](#) > [Mätverktyg](#) > [Headspace Gauges](#)

Absolut nödvändig för exakt, säker kammarbete

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges är precisionsverktyg som är utformade för att hjälpa vapensmeder och vapenentusiaster att verifiera att en vapens kammare inte överskrider de maximala säkra huvudutrymmesmåtten. Genom att identifiera överdriven kammarlängd förhindrar dessa mätverktyg potentiella säkerhetsrisker såsom hylsbrister eller missfire, vilket säkerställer att vapnet fungerar inom de angivna toleranserna. De är avgörande under kambring av nya pipor, rutinunderhåll eller när man bedömer begagnade vapen för köp. Nyckelfunktioner:

Precisionstillverkning: Varje mätverktyg är tillverkat av högkvalitativt stål och bearbetat enligt exakta SAAMI-specifikationer, vilket säkerställer noggranna och pålitliga mått. Kaliberspecifik: Finns i ett brett utbud av kalibrar, dessa mätverktyg tillgodoser olika vapentyper och ger mångsidighet för vapensmeder som arbetar med flera plattformar. Hållbar konstruktion: Byggt för att klara upprepade användning, den härdade stål konstruktionen säkerställer lång livslängd och konsekvent prestanda i krävande verkstads miljöer. Specifikationer: Material: Härdat stål Dimensioner: Storlek varierar med kaliber och mätverktygsstil Efterlevnad: Tillverkad enligt SAAMI-specifikationer Kundinsikter: Kunder värdesätter Clymer No-Go Headspace Gauges för deras precision och pålitlighet. Den exakta bearbetningen och följsamheten till branschstandarder ger förtroende under vapensammansättnings- och inspektionsprocesser. Användare uppskattar det breda utbudet av tillgängliga kalibrar, vilket gör att de kan välja det lämpliga mätverktyget för sina specifika behov. Den hållbara konstruktionen framhävs ofta, med många som noterar att mätverktygen bibehåller sin noggrannhet även efter omfattande användning. Att inkludera Clymer No-Go Headspace Gauges i din vapensmedsverktygssats säkerställer att dina vapenkammare är inom säkra driftgränser, vilket förbättrar både säkerhet och prestanda.



Produktinformation

- Namn: [CLYMER NO GO 40 S&W HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Tillverkare: [CLYMER](#)
- Produktnr: 184100401
- Tillv.nr.: NG40SW
- Bredd: 0.68"
- Färg: Steel
- Höjd: 0.68"
- Längd: 1.25"
- Material: Stål
- Model Number: NO GO 40 S&W
- Patron: 40 S&W
- Stil: No Go Gauge
- Vikt: 0.02 lbs
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveranshöjd: 18mm
- Leveransbredd: 18mm
- Leveranslängd: 58mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Introduktion

Tack för att du valt CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES. Dessa precisionsverktyg är utformade för att säkerställa att ditt vapen fungerar inom säkra driftgränser. För att garantera säker användning och effektivitet, vänligen läs noggrant igenom följande säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet verktygets skick för att identifiera eventuella skador eller slitage.
- Förvara mätaren på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll arbetsområdet rent och välbelyst för att minimera risken för olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med vapen och tillbehör.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och ur funktion innan du använder mätaren.
- Använd endast CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES med kompatibla kalibrar för att undvika skador.
- Följ de angivna toleranserna noggrant för att förhindra överdriven kammarlängd och säkerhetsrisker.
- Undvik att använda mätaren i extrema temperaturer eller fuktiga förhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är helt avstängt och ur funktion.
- Rengör kammaren noggrant för att säkerställa noggranna mätningar.

2. Användning av mätaren:

- Sätt försiktigt in CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGE i vapnets kammare.
- Tryck försiktigt för att säkerställa att mätaren sitter ordentligt på plats.
- Kontrollera att mätaren inte går in helt i kammaren. Om den gör det, kan det indikera överdriven kammarlängd.

3. Avlägsnande:

- Ta bort mätaren försiktigt efter användning.
- Rengör mätaren efter varje användning för att förlänga livslängden.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om mätaren är skadad eller oanvändbar, kontakta en lokal återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hjälp.

Sammanfattning

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att säkerställa att du använder CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES på ett säkert och effektivt sätt. Genom att vara medveten om potentiella risker och följa angivna riktlinjer kan du bidra till en säker och pålitlig vapentechnik. Tack för att du prioriterar säkerhet i din användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se