

REMINGTON 541 SCOPE BASES - EGW REMINGTON 541 0 MOA

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

EGW Remington 541 Scope Bases. Lägg till mångsidigheten av en en-delad Picatinny kikarsikte skena till din hagelgevär utan borrar eller gängning. Precisionstillverkad av extruderad aluminium med Picatinny spår- och skenavstånd som möjliggör snabba och enkla justeringar av ögonavstånd, plus stor flexibilitet i val av kikarsikte. Borrade för att passa de ursprungliga kikarsikte monteringshål på vapnets mottagare. Accepterar Picatinny eller Weaver kikarsikte ringar. Lätta taktiska fästen har en fräst mittkanal för viktnedskning. Fullbreddskorsspår är mätta enligt MIL-STD 1913 specifikationer till +/- .002". Maskinbearbetad av ultra-styv, extruderad 6061 T6 aluminium. Inkluderar insexskruvar och nyckel. EGW rekommenderar 20 tum lbs av vridmoment och en droppe blå loctite för montering.



Produktinformation

- Namn: [EGW REMINGTON 541 0 MOA](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000357
- Tillv.nr.: 40310
- Antal Baser: 1-Piece
- Färg: Svart
- Modell: 541
- Stil: Picatinny Rail
- Vapentyp: Remington
- Leveransvikt: 0.085kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 841370105205

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 541 SCOPE BASES EGW REMINGTON 541 0 MOA](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 541 SCOPE BASES EGW REMINGTON 541 0 MOA

Introduktion

Tack för att du valde EGW Remington 541 Scope Bases. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hanteringen av ditt vapen innan du installerar eller använder kikarsiktebaserna.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla tillämpliga säkerhetsregler och föreskrifter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet uppdateringar om produktåterkallelser eller säkerhetsmeddelanden genom officiella kanaler.
- Om du upplever några problem eller har frågor angående produkten, sök hjälp omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med kompatibla kikarsikte ringar (Picatinny eller Weaver).
- Överskrid inte den rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs vid montering av kikarsiktebaserna.
- Använd alltid en droppe blå Loctite vid installation för att säkra skruvarna.
- Inspektera kikarsiktebaserna regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Om kikarsiktebaserna blir skadade, avbryt användningen omedelbart och byt ut dem.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive en Torx®nyckel och blå Loctite.
- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Installation

- Lokalisera de ursprungliga kikarsikte monteringshålén på mottagaren av ditt Remington 541.
- Justera EGW kikarsiktebasen med monteringshålén för att säkerställa en korrekt passform.
- Sätt in Torx®skruvarna i monteringshålén för att fästa kikarsiktebasen på vapnet.
- Använd nyckeln för att dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå Loctite på varje skruv för att förhindra att de lossnar.

3. Användning

- När installationen är klar, fäst dina Picatinny eller Weaver kikarsikte ringar och montera kikarsiktet på ett säkert sätt.
- Justera ögonavståndet efter behov för bekväm visning genom kikarsiktet.
- Kontrollera regelbundet åtdragningen av skruvarna och integriteten i installationen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.
- Om produkten är skadad bortom användning, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra skada.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller ytterligare hjälp angående EGW Remington 541 Scope Bases, vänligen hänvisa till de lämpliga kontaktkanaler som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina EGW Remington 541 Scope Bases. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se