

NO. BV-N & BV-W BORDER-VEX REPLACEMENT CUTTER - GUNLINE

BV-N BORDER VEX

[Vapensmide](#) > [Kolvarbete och Kolvfinish](#) > [Nätskärningsverktyg](#) > [Nätskärningsskär](#)

Gunline Ersättningsskärare, utan handtag; Passar alla Gunline-handtag

Skär en konvex kant runt mönstret. Tar bort överflödigt material. BV-N (smal) finns i set om 20-28 lpi, BV-W (bred) finns i set om 18 lpi. BV-XW (extra-bred) finns i set om 16 lpi. 60°



Produktinformation

- Namn: [GUNLINE BV-N BORDER VEX](#)
- Tillverkare: [GUNLINE](#)
- Produktnr: 364105601
- Tillv.nr.: BVN
- Storlek: 20,22,24,26,28
- Leveransvikt: 0.005kg
- UPC: 818262200348

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för NO. BVN & BVW BORDERVEX ERSÄTTNINGSKUTTER GUNLINE BVN BORDER VEX](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för NO. BVN & BVW BORDERVEX ERSÄTTNINGSKUTTER GUNLINE BVN BORDER VEX

Introduktion

Tack för att du valt NO. BVN & BVW BORDERVEX ERSÄTTNINGSKUTTER. Denna produkt är designad för att skära en konvex kant runt mönster, vilket ger en ren finish och tar bort överflödigt material. Det är viktigt att använda denna produkt på ett säkert och korrekt sätt för att säkerställa optimal prestanda och för att förhindra olyckor eller skador.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Läs alltid och förstå instruktionerna innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till de relevanta myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kolla EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom handskar och skyddsglasögon, under drift.
- Se till att arbetsområdet är rent, torrt och väl upplyst för att undvika halkolyckor.
- Använd inte kuttern om den är skadad eller fungerar felaktigt.
- Håll händer och fingrar borta från skärkanten under drift.
- Tvinga inte kuttern; om den fastnar, stanna och bedöm situationen.
- Förvara kuttern på en säker plats när den inte används för att förhindra oavsiktlig skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Packa upp NO. BVN & BVW BORDERVEX ERSÄTTNINGSKUTTER.
- Inspektera kuttern för synliga skador eller defekter.

2. Installation:

- Följ tillverkarens riktlinjer för att installera kuttern på ett säkert sätt.
- Se till att kuttern är ordentligt fäst och att det inte finns några lösa delar.

3. Användning:

- Placera materialet du vill skära på en stabil yta.
- Justera kuttern med den önskade skärlinjen och se till att den är stadig.
- Applicera jämnt tryck under skärningen för att uppnå en jämn kant.
- Efter skärningen, ta försiktigt bort kuttern och inspektera den färdiga kanten.

4. Efter användning:

- Rengör kuttern efter varje användning för att bibehålla dess prestanda.
- Förvara kuttern på en torr plats, borta från direkt solljus och fukt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte kuttern i vanligt avfall; överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.
- Se till att kuttern görs obrukbar före kassering för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet, användning eller underhåll av NO. BVN & BVW BORDERVEX ERSÄTTNINGSKUTTER, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktförpackningen eller dokumentationen.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din NO. BVN & BVW BORDERVEX ERSÄTTNINGSKUTTER. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se