

NO. S-2 TWO-EDGE SPACER REPLACEMENT CUTTERS - GUNLINE 18 LPI

[Vapensmide](#) > [Kolvarbete och Kolvfinish](#) > [Nätskärningsverktyg](#) > [Nätskärningsskär](#)

Gunline Ersättningsskärare, utan handtag; Passar alla Gunline-handtag

En kant skär en ny spår medan den andra ligger i ett tidigare skuret spår. 60°.



Produktinformation

- Namn: [GUNLINE 18 LPI](#)
- Tillverkare: [GUNLINE](#)
- Produktnr: 364200218
- Tillv.nr.: S2-18
- Storlek: 18
- Leveransvikt: 0.005kg
- UPC: 818262201512

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NO. S2 TWOEDGE SPACER REPLACEMENT CUTTERS GUNLINE 18 LPI Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

NO. S2 TWOEDGE SPACER REPLACEMENT CUTTERS GUNLINE 18 LPI Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt NO. S2 TWOEDGE SPACER REPLACEMENT CUTTERS från GUNLINE. Denna produkt är utformad för att förbättra dina nätskärningsprojekt genom att erbjuda precision i skärande kapabiliteter. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten för eventuell skada före användning. Använd inte om den är skadad.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som specificerats av tillverkaren.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, för att skydda mot potentiella skador.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och välbelyst för att undvika olyckor.
- Tillämpa inte överdriven kraft vid användning av skärverktygen för att förhindra bräckage eller skada.
- Skär alltid bort från kroppen för att minimera risken för skada.
- Använd inte skärverktygen för något annat syfte än att skära spår som avsett.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.
- Se till att arbetsytan är stabil och säker.

2. Installation:

- Följ tillverkarens riktlinjer för att fästa skärverktygen på ditt verktyg.
- Se till att skärverktygen är ordentligt fastsatta innan användning.

3. Användning:

- Placera skärverktyget i en vinkel på 60° mot ytan du arbetar på.
- Börja skära genom att applicera lätt tryck för att skapa ett nytt spår med en kant medan den andra kanten ligger i det befintliga spåret.
- Upprätthåll en stadig hand och konsekvent tryck genom hela skärprocessen.

4. Efter användning:

- Rengör skärverktygen efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara produkten på en säker plats, borta från barn och husdjur.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvändbara eller skadade skärverktyg i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt, och se till att separera eventuella återvinningsbara komponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående NO. S2 TWOEDGE SPACER REPLACEMENT CUTTERS, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av NO. S2 TWOEDGE SPACER REPLACEMENT CUTTERS. Din efterlevnad av dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och produktiv upplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se