

NO. S-2 TWO-EDGE SPACER REPLACEMENT CUTTERS - GUNLINE 20 LPI

[Vapensmide](#) > [Kolvarbete och Kolvfinish](#) > [Nätskärningsverktyg](#) > [Nätskärningsskär](#)

Gunline Ersättningsskärare, utan handtag; Passar alla Gunline-handtag

En kant skär en ny spår medan den andra ligger i ett tidigare skuret spår. 60°.



Produktinformation

- Namn: [GUNLINE 20 LPI](#)
- Tillverkare: [GUNLINE](#)
- Produktnr: 364200220
- Tillv.nr.: S2-20
- Storlek: 20
- Leveransvikt: 0.005kg
- UPC: 818262201529

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för NO. S2 TWOEDGE SPACER REPLACEMENT CUTTERS GUNLINE 20 LPI](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för NO. S2 TWOEDGE SPACER REPLACEMENT CUTTERS GUNLINE 20 LPI

Introduktion

Tack för att du valt NO. S2 TWOEDGE SPACER REPLACEMENT CUTTERS från GUNLINE. Denna produkt är designad för precisionsskärning och spårning. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller incidenter till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, för att skydda mot vassa kanter och flygande skräp.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från distraktioner.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller blöta förhållanden för att förhindra halka och olyckor.
- Tvinga inte skärverktyget; använd det försiktigt för att undvika brott eller skador.
- Skär alltid bort från kroppen för att minimera risken för skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att skärverktyget är kompatibelt med ditt verktyg.
- Följ tillverkarens instruktioner för att säkra skärverktyget på plats.
- Kontrollera att skärverktyget är ordentligt fäst innan användning.

2. Användning:

- Placera skärverktyget i önskad vinkel (60°) för optimal prestanda.
- Börja skärprocessen långsamt för att etablera kontroll.
- Öka hastigheten gradvis när du får mer självförtroende, men överskrid aldrig den rekommenderade hastigheten för ditt verktyg.
- Övervaka skärprocessen noggrant och justera ditt grepp och vinkel vid behov för precision.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, överväg återvinningsalternativ om sådana finns tillgängliga.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktprestanda, vänligen kontakta tillverkarens kundtjänst eller besök deras officiella webbplats för ytterligare resurser.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av NO. S2 TWOEDGE SPACER REPLACEMENT CUTTERS. Din uppmärksamhet på dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och framgångsrik upplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se