

5700 BALLISTICS WEATHER METER WITH HORNADY 4DOF - 5700 BALLISTICS WEATHER METER W/HORNADY 4DOF LINK SAND

Features At A Glance Has Hornady 4DoF Ballistics Solver built in to this meter Choose from a long range of match and hunting style bullets from Hornady Accounts for all variables that affect bullet trajectory Easy mode to get started quickly Rugged (drop tested to MIL-STD-810G standards), waterproof (sealed to IP67 standards). Protective pouch, neck lanyard and Lithium AA battery included. 5-year warranty. Long Range Accuracy is within your reach with the Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with 4DOF®. The Kestrel 5700 is a tremendous value in full-featured ballistics calculators. This integrated weather meter and ballistics solver takes the guesswork out of long-range shooting and is an ideal companion for hunters, competitive, and recreational shooters working to stretch their reach in long-range shooting. The Kestrel with Hornady 4DOF is a comprehensive, weather-proof ballistics meter built for unprecedented accuracy and uncompromising performance even in harsh environments. Whether you're up in the mountains on the hunt or down in the mud competing in a match, count on the Kestrel to keep working alongside you despite any challenging outdoor conditions. Leave your phone behind, and forget about apps – this unit is fully functional as a complete, durable field tool for achieving first-round hits. Combining complete onsite environmental measurements with Hornady 4DOF® trajectory solutions – this rugged all-in-one handheld unit delivers the convenience you want and the accuracy you need for long-range success under any conditions. The Kestrel 5700 is a tremendous value in full-featured ballistics calculators. This integrated weather meter and ballistics solver takes the guesswork out of long-range shooting and is an ideal companion for hunters, competitive, and recreational shooters working to stretch their reach in long-range shooting. Hornady 4DOF Ballistics Calculator The Hornady 4DOF Ballistics Calculator has been trusted by hundreds of thousands of long-range hunters and shooters since 2016. Ideal for precise long-range calculations using low-drag precision bullets, the Hornady 4DOF Ballistic Calculator provides trajectory solutions based on projectile Drag Coefficient (not ballistic coefficient) along with the exact physical modeling of the projectile and its mass and aerodynamic properties. Additionally, it calculates the vertical shift a bullet experiences as it encounters a crosswind; referred to as aerodynamic jump. The Hornady 4DOF also accurately calculates angled shots by accounting for important conditions. The Kestrel 5000 Series platform offers a large, high-resolution and contrast display with ease of font readability. It also includes a built-in dual color backlight, extra-strong polycarbonate lens, AA battery operation and LiNK iOS and Android wireless connectivity and app support. Like all Kestrel meters, the Kestrel 5700 is drop-tested, dust-proof, waterproof and able to withstand harsh environments without damage– so it can accompany you to the range or hunt for years to come. A range of carry pouch options makes it even easier to take your Kestrel 5700 with you. Buy the Kestrel 5700 with LiNK and get the power of the Kestrel LiNK Ballistics app for Android or the Kestrel Link Ballistics app for iOS for free. Build and manage your gun/bullet profiles and download them to your Kestrel 5700 before you set out. At the range or match, secure your Kestrel 5700 to a tripod using the optional Kestrel Vane Mount and use the app to quickly adjust the target range and view the shooting solution and wind rose without leaving your shooting position. It's like having a meteorologist and ballisticsian standing next to you while you shoot. In addition to the ballistics solver capabilities, the Kestrel 5700 is a comprehensive weather meter for measurement and logging of primary environmental conditions: wind speed and direction, temperature, humidity, heat index, pressure and altitude. Paired with the Vane Mount, the Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter becomes a compact, easily-deployable weather station. Your data log can be transferred to a iOS/Android device wirelessly with the LiNK wireless communication option and Kestrel LiNK app, or to a Windows/Mac device with either the accessory Kestrel LiNK Dongle or waterproof USB Data Transfer Cable (Both sold separately). Kestrels have been put to the test in some of the harshest conditions on the planet. U.S. Special Forces, combat weather teams, wildland firefighters, smoke jumpers, Mt. Everest expeditions and auto pit crews are just a few who rely on a



Kestrel to provide them with the crucial environmental data they need. Watch any on-screen meteorologist during a hurricane, and you're sure to spot a Kestrel in action. With a Kestrel 5700, you can put accurate shooting solutions and environmental measurements in the palm of your hand, anywhere your adventure takes you.

Attributes

- Name: 5700 BALLISTICS WEATHER METER W/HORNADY 4DOF LINK SAND
- Manufacturer: KESTREL
- Product no.: 430103604
- Mfr. No.: 0857HLSND
- Color: Sand
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 165mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Kestrel 5700 BallistikWettermesser mit Hornady 4DOF](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with Hornady 4DOF](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore Meteorologico Balistico Kestrel 5700 con Hornady 4DOF](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter med Hornady 4DOF](#)

Sicherheitshinweise für den Kestrel 5700 BallistikWettermesser mit Hornady 4DOF

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Kestrel 5700 BallistikWettermessgeräts mit Hornady 4DOF! Dieses Gerät wurde entwickelt, um Ihnen präzise Ballistikdaten und Wetterinformationen zu liefern, die für Langstreckenschießen unerlässlich sind. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern, um Verletzungen oder unsachgemäße Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in extremen Umgebungen, die über die angegebenen Spezifikationen hinausgehen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerät in einwandfreiem Zustand ist, und melden Sie Schäden umgehend.
- Achten Sie darauf, dass die Batterien korrekt eingelegt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Gerät nicht bei starkem Regen oder in nassen Bedingungen, es sei denn, es ist ordnungsgemäß abgedichtet.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor Stößen und Stürzen geschützt ist, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie die Linsen und Sensoren sauber, um genaue Messwerte zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die integrierte Hintergrundbeleuchtung nur bei Bedarf, um die Batterielebensdauer zu maximieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Batterieinstallation

- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Abdeckung abziehen.
- Setzen Sie zwei AABatterien mit der richtigen Polarität ein.
- Schließen Sie das Batteriefach sicher.

2. Gerät einschalten

- Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät zu aktivieren.
- Warten Sie, bis das Gerät vollständig hochgefahren ist.

3. Verwendung des Ballistikrechners

- Wählen Sie den gewünschten Modus (Match, Jagd, etc.).
- Geben Sie die erforderlichen Daten wie Geschossgewicht, Geschwindigkeit und Umgebungsbedingungen ein.
- Verwenden Sie die Berechnungen für präzise Schusslösungen.

4. Wettermessungen

- Positionieren Sie das Gerät so, dass der Windmesser in den Wind zeigt.
- Warten Sie einige Sekunden, um genaue Messwerte zu erhalten.
- Protokollieren Sie die Daten für zukünftige Referenz.

5. Verwendung der Kestrel LiNkApp

- Installieren Sie die Kestrel LiNkApp auf Ihrem iOS oder AndroidGerät.
- Koppeln Sie das Gerät über Bluetooth mit der App.
- Verwenden Sie die App zur Verwaltung Ihrer Profile und Daten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Gerät und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Daten vom Gerät gelöscht sind, bevor Sie es entsorgen.
- Verwenden Sie Recyclingstationen, um umweltfreundlich zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich Ihres Kestrel 5700 BallistikWettermessgeräts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Schlussfolgerung

Das Kestrel 5700 BallistikWettermessgerät mit Hornady 4DOF ist ein leistungsstarkes Werkzeug für jeden Langstreckenschützen. Mit diesen Sicherheitshinweisen sind Sie bestens gerüstet, um das Beste aus Ihrem Gerät herauszuholen und gleichzeitig sicher zu bleiben. Viel Erfolg und Freude beim Schießen!

Safety Instruction Guide for Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with Hornady 4DOF

Introduction

Thank you for choosing the Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with Hornady 4DOF. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the device to understand how to operate it safely and responsibly.

General Safety Guidelines

- Always use the device according to the manufacturer's instructions.
- Keep the device away from extreme temperatures, moisture, and direct sunlight.
- Regularly check the device for any signs of damage or wear.
- Do not attempt to disassemble or repair the device yourself.
- Store the device in a protective pouch when not in use.
- Ensure that the device is kept out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the device to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Environmental Conditions:**
 - Avoid using the device in hazardous weather conditions that may impair its functionality.
 - Ensure that the device is adequately protected from rain or excessive moisture.
- **Battery Safety:**
 - Use only compatible Lithium AA batteries as specified by the manufacturer.
 - Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
 - Dispose of batteries according to local regulations to prevent environmental damage.
- **Handling:**
 - Hold the device securely to prevent drops or damage.
 - Avoid exposing the device to impacts that exceed MILSTD810G standards.
- **Data Management:**
 - Ensure that data transfer is conducted in safe environments to avoid data loss.
 - Regularly back up important data and settings.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking:

- Carefully remove the Kestrel 5700 from the packaging.
- Inspect the device for any visible damage.

2. Battery Installation:

- Open the battery compartment as per the instructions in the user manual.
- Insert the Lithium AA batteries, ensuring correct polarity.

3. Powering On:

- Press the power button to turn on the device.
- Allow the device to initialize before use.

4. Setting Up:

- Follow the onscreen prompts to configure your user settings and preferences.
- Connect to the Kestrel LiNK app if applicable for enhanced features.

5. Using the Device:

- Measure environmental conditions such as wind speed, temperature, and humidity as needed.
- Use the Hornady 4DOF Ballistics Calculator for trajectory solutions based on your specific ammunition.

6. Data Logging:

- Use the Vane Mount to secure the device if necessary.
- Log environmental data as required for your shooting conditions.

7. Powering Off:

- Turn off the device when not in use to conserve battery life.

Disposal Instructions

- Dispose of the Kestrel 5700 in accordance with local waste management regulations.
- Do not discard the device in regular household waste.
- Remove batteries before disposal and follow local guidelines for battery recycling.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure to have your product information ready when seeking support.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter. Thank you for your attention to safety, and enjoy your experience with this advanced device.

Guide de Sécurité pour le Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sécuritaire et efficace de votre appareil. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne modifiez pas le Kestrel 5700 de manière non autorisée.
- Évitez tout contact avec des liquides qui pourraient endommager l'appareil.
- Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants.
- Utilisez le produit uniquement pour les applications prévues.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation en extérieur** : Le Kestrel 5700 est conçu pour résister à des conditions météorologiques difficiles, mais évitez de l'exposer à des conditions extrêmes pour de longues périodes.
- **Batteries** : Utilisez uniquement des batteries Lithium AA recommandées. Remplacez les batteries usées immédiatement.
- **Manipulation** : Tenez l'appareil avec soin pour éviter les chutes. Utilisez la lanière de cou fournie pour plus de sécurité.
- **Évitez les chocs** : Ne laissez pas tomber l'appareil ni le soumettre à des impacts violents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage :

- Retirez soigneusement le Kestrel 5700 et les accessoires de la boîte.
- Vérifiez que tous les éléments sont présents : appareil, batterie, lanière de cou, et poche de protection.

2. Installation de la Batterie :

- Ouvrez le compartiment des batteries.
- Insérez une batterie Lithium AA en respectant la polarité indiquée.
- Fermez le compartiment.

3. Mise en Marche :

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
- Attendez que l'écran s'initialise.

4. Utilisation de l'Application Kestrel LiNK :

- Téléchargez l'application Kestrel LiNK depuis l'App Store ou Google Play.
- Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre Kestrel 5700 à votre appareil mobile.
- Créez et gérez vos profils de fusil/balle via l'application.

5. Mesures Environnementales :

- Sélectionnez le mode souhaité sur l'appareil pour commencer à mesurer la vitesse du vent, la température, l'humidité, etc.
- Consultez le manuel d'utilisation pour des instructions détaillées sur chaque fonctionnalité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Kestrel 5700 avec les déchets ménagers.
- Déposez l'appareil dans un centre de recyclage agréé pour les appareils électroniques.
- Assurez-vous d'enlever les batteries avant de mettre l'appareil au rebut et recyclezles conformément aux réglementations locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Kestrel 5700, veuillez consulter le site Web de Kestrel ou contacter votre revendeur local. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et le numéro de série à portée de main pour obtenir une assistance rapide.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter tout en assurant votre sécurité et celle des autres. N'oubliez pas de consulter régulièrement les mises à jour concernant la sécurité de votre produit et d'être attentif aux rappels éventuels.

Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore Meteorologico Balistico Kestrel 5700 con Hornady 4DOF

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter. Questo dispositivo è progettato per fornire misurazioni precise delle condizioni atmosferiche e calcoli balistici. Per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per gli scopi previsti.
- Evita di esporre il dispositivo a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Non smontare o modificare il dispositivo, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Tieni il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- In caso di malfunzionamenti o danni, contatta il rivenditore o il produttore per assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Kestrel 5700 in ambienti pericolosi o in presenza di sostanze chimiche nocive.
- Durante l'uso in condizioni di scarsa visibilità, assicurati di avere una buona illuminazione per leggere il display.
- Non utilizzare il dispositivo mentre si guida o si opera un veicolo.
- Proteggi il dispositivo da urti e cadute. Anche se è stato testato secondo gli standard MILSTD810G, un impatto forte potrebbe danneggiarlo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Accensione del Dispositivo

- Premi il pulsante di accensione per attivare il dispositivo.
- Attendi che il display si illumini e mostri le informazioni di base.

2. Impostazione del Profilo del Proiettile

- Accedi all'app Kestrel LiNK per impostare il profilo del proiettile.
- Segui le istruzioni nell'app per inserire i dati del tuo proiettile e della tua arma.

3. Misurazione delle Condizioni Ambientali

- Posiziona il misuratore in un'area aperta per ottenere letture accurate.
- Ruota il dispositivo nella direzione del vento per misurare la velocità e la direzione.

4. Calcolo della Traiettoria

- Utilizza il Calcolatore Balistico Hornady 4DOF integrato per determinare la traiettoria del tuo proiettile.
- Assicurati di inserire tutte le variabili necessarie per ottenere risultati accurati.

5. Registrazione dei Dati

- Utilizza la funzione di registrazione per tenere traccia delle letture nel tempo.
- Trasferisci i dati a un dispositivo iOS/Android tramite LiNK per analisi future.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il dispositivo come rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Rimuovi le batterie prima di smaltire il dispositivo e smaltiscile secondo le normative locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza e l'uso del Kestrel 5700, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter. Goditi le tue avventure di tiro e caccia con la certezza di avere uno strumento affidabile al tuo fianco.

Säkerhetsinstruktioner för Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter med Hornady 4DOF

Introduktion

Tack för att du valt Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter med Hornady 4DOF. Denna enhet är designad för att ge exakta mätningar av väderförhållanden och ballistiklösningar för långdistansskytte. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda syftet som beskrivs i användarmanualen.
- Förvara enheten på en säker plats borta från barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera enheten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte enheten om den är skadad.
- Följ alltid lokala lagar och bestämmelser gällande användning av mätinstrument och skytteutrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd enheten i enlighet med tillverkarens instruktioner för att undvika risker.
- Var medveten om omgivande väderförhållanden, inklusive vind och nederbörd, som kan påverka mätningar.
- Använd alltid skyddsutrustning, som hörselskydd och skyddsglasögon, när du använder skjutvapen.
- Lämna inte enheten obevakad i extrema väderförhållanden, såsom kraftig regn eller snö.
- Undvik att använda enheten i områden med stark elektromagnetisk störning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Ta bort enheten från förpackningen och inspektera den för eventuella skador.
- Sätt i Lithium AABatteriet enligt anvisningarna i manualen.
- Om enheten har ett skyddande fodral, se till att det är korrekt installerat för att skydda mot stötar och väder.

2. Användning

- Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren.
- Välj önskad funktion (t.ex. vädermätning eller ballistiklösning) genom att använda navigeringsknapparna.
- Följ anvisningarna på skärmen för att mata in nödvändiga data, som projektiltyp och avstånd.
- Använd Kestrel LiNKappen för att hantera vapen och kulprofiler och för att överföra data till din smartphone.

Avfallshantering

- Kasta inte enheten i hushållsavfall. Följ lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Återvinn förpackningsmaterial och batterier enligt lokala riktlinjer.
- Om enheten är trasig eller inte längre behövs, kontakta en återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Viktig information

Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter är testad för att klara tuffa miljöer och är vattentålig enligt IP67standards. Den är också falltestad enligt MILSTD810Gstandards. Trots detta rekommenderas det att alltid hantera enheten varsamt och följa säkerhetsriktlinjerna ovan för att säkerställa långvarig och säker användning.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du maximera säkerheten och effektiviteten hos din Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter med Hornady 4DOF. Tack för att du tar dig tid att läsa dessa instruktioner.