

BUCKSHOT BULLET MOLDS - LEE PRECISION 0.300" 40GR #1 BUCKSHOT 18 ROUND BALL MOLD

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Gjutformar](#) > [Hagel Gjutformar](#)

Precisionsmaskinerad form som producerar 18 länkade kulor per gjutning. .300" kuldiameter, 40 grains. .320" kuldiameter, 49 grains.



Produktinformation

- Namn: [LEE PRECISION 0.300" 40GR #1 BUCKSHOT 18 ROUND BALL MOLD](#)
- Tillverkare: [LEE PRECISION](#)
- Produktnr: 430108514
- Tillv.nr.: 92068
- Leveransvikt: 0.546kg
- Leveranshöjd: 48mm
- Leveransbredd: 109mm
- Leveranslängd: 343mm
- UPC: 734307920685

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BUCKSHOT BULLET MOLDS LEE PRECISION 0.300" 40GR #1 BUCKSHOT 18 ROUND BALL MOLD](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BUCKSHOT BULLET MOLDS LEE PRECISION 0.300" 40GR #1 BUCKSHOT 18 ROUND BALL MOLD

Introduktion

Tack för att du valt BUCKSHOT BULLET MOLDS från LEE PRECISION. Denna produkt är utformad för att skapa 18 länkade kulor per gjutning och är avsedd för användning inom skytte och rekreation. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du hanterar gjutformar.
- Arbeta i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor.
- Se till att du har en stabil och säker arbetsyta för gjutning.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Följ alltid säkerhetsanvisningarna för den specifika typ av material som används i gjutningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av arbetsytan

- Rengör arbetsytan noggrant innan du börjar.
- Se till att alla nödvändiga verktyg och material finns tillgängliga.

2. Användning av gjutformen

- Värm upp gjutformen enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll det smälta materialet i gjutformen försiktigt.
- Låt formen svalna tillräckligt innan du tar bort kulorna.

3. Efter användning

- Rengör gjutformen noggrant efter varje användning för att förhindra korrosion.
- Förvara produkten på en torr och säker plats.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av ickeanvändbara eller skadade produkter.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala miljöbestämmelser.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor och ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att alltid ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på ett ansvarsfullt och säkert sätt kan du njuta av en säker och framgångsrik upplevelse med BUCKSHOT BULLET MOLDS.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se