

DIGITAL LEAD THERMOMETER - LYMAN DIGITAL LEAD THERMOMETER

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Smältgrytor](#)

De som gjuter sina egna blykolor har tagit nästa steg i omladdningsprocessen, och användningen av en Lyman Digital Blytermometer kan säkerställa att de producerar kulor av högsta kvalitet. Lyman Digital Blytermometer ger kulgjutare en av de snabbaste och mest precisa metoderna för att hålla koll på temperaturerna under gjutningsprocessen. Använder en 6-tums sond för användning med stora ugnar Mäter både Fahrenheit och Celsius Hållknappen låser avläsningar på displayen Lyman Digital Blytermometer ger omladdare ytterligare ett säkerhets- och kvalitetsverktyg i deras arsenal för att säkerställa att de producerar kvalitativa omladdningar.



Produktinformation

- Namn: [LYMAN DIGITAL LEAD THERMOMETER](#)
- Tillverkare: [LYMAN](#)
- Produktnr: 539000077
- Tillv.nr.: 2867797
- Leveransvikt: 0.204kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 216mm
- UPC: 011516277978

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Lyman Digital Blytermometer Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

Lyman Digital Blytermometer

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Lyman Digital Blytermometer. Denna produkt är utformad för dem som gjuter sina egna blykylor och erbjuder en snabb och precis metod för att övervaka temperaturerna under gjutningsprocessen. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna termometer, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid termometern i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att termometern används i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor.
- Håll termometern utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet termometern för eventuella tecken på skador eller funktionsfel innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera termometern varsamt för att undvika skador på sonden.
- Nedsänk inte termometern i vatten eller någon annan vätska.
- Undvik kontakt med heta ytor eller smält bly för att förhindra brännskador.
- Använd termometern endast för sitt avsedda syfte; använd den inte för att mäta temperaturer utanför blygjutning.
- Se till att termometern är korrekt kalibrerad före användning för att få exakta avläsningar.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du arbetar med bly och smälta material, inklusive handskar och skyddsglasögon.

Instruktioner för installation och användning

1. Uppackning och inspektion

- Ta bort termometern från förpackningen.
- Inspektera termometern för eventuella synliga skador. Om några skador upptäcks, använd inte produkten.

2. Strömförsörjning av termometern

- Sätt i de erforderliga batterierna, följ polaritetsindikationen i batterifacket.
- Kontrollera att termometern fungerar korrekt innan användning.

3. Använda sonden

- Sätt in den 6tums sonden i det smälta blyet, se till att den är helt nedsänkt för exakta temperaturavläsningar.
- Vänta tills displayen stabiliseras innan du registrerar temperaturen.

4. Växla mellan Fahrenheit och Celsius

- Använd den angivna knappen för att växla mellan Fahrenheit och Celsiusavläsningar efter behov.

5. Låsa displayen

- Tryck på hållknappen för att låsa den aktuella temperaturavläsningen på displayen för enkel referens.

6. Rengöring och underhåll

- Rengör sonden med en mjuk trasa efter varje användning för att ta bort eventuella rester.
- Förvara termometern på en torr plats, borta från extrem temperatur.

Avfallsinstruktioner

- Kassera termometern i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall.
- Ta bort batterierna innan du kasserar dem och återvinn dem enligt lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor, produktstöd eller för att rapportera eventuella problem, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Lyman Digital Blytermometer. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och kvalitet i din blygjutningsprocess.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se