

UNIVERSAL SPRING LOADED DECAP DIE - LYMAN UNIVERSAL SPRING LOADED DECAPPING DIE

[Handladdning](#) > [Hylsrengöring](#) > [Utstötarverktyg](#)

LYMANs universella fjädrade decap-die är utrustad med ett fjädrat decap-stavsystem som säkerställer att tändhattarna kraftfullt trycks ut från tändhattshålet varje gång. Denna die fungerar utmärkt för bearbetning av mässing på automatiska och progressiva pressar, samt för att förbereda mässing för rengöring på standard turret- och enstationerspressar. Fungerar på alla kalibrar från 22 till 45, förutom 378 och 460 Weatherby. (Tar inte bort Berdan-tändhattar.)



Produktinformation

- Namn: [LYMAN UNIVERSAL SPRING LOADED DECAPPING DIE](#)
- Tillverkare: [LYMAN](#)
- Produktnr: 539000234
- Tillv.nr.: 7701100
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 76mm
- UPC: 011516711007

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Lyman Universal Spring Loaded Decapping Die](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Lyman Universal Spring Loaded Decapping Die

Introduktion

Tack för att du valt Lyman Universal Spring Loaded Decapping Die. Denna produkt är utformad för att effektivt avlägsna tändhattar från hylsor. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella flygande föremål.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd produkten endast på en stabil och säker arbetsyta.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Kontrollera att inga föremål blockerar die innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Decapping Die:

- Skruva fast decapping die i din press enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att die är ordentligt åtdragen för att förhindra rörelse under användning.

2. Användning av Decapping Die:

- Placera hylsan i pressen med tändhattshålet uppåt.
- Aktivera pressen för att trycka ner decapping pinnen i hylsan.
- Kontrollera att tändhatten avlägsnas ordentligt efter varje cykel.
- Upprepa processen för varje hylsa som ska decappas.

3. Rengöring och underhåll:

- Rengör die regelbundet för att avlägsna smuts och rester.
- Inspektera decapping pinnen för slitage och byt ut den vid behov.

Avfallshantering

- Avfall som uppstår från användning av produkten, såsom avlägsnade tändhattar, bör hanteras enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare support och frågor om säkerhet, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se