

POWDER DIE FUNNEL ADAPTER - RCBS POWDER DIE FUNNEL ADAPTER

[Handladdning](#) > [Kruthantering](#) > [Krutmått Stativ](#)

Håll Laddningar För Hand på Progressiva Pressar för EXTRA Precision

RCBS Powder Die Funnel Adapter ersätter den fallaktiverade pulvermätaren och gör det möjligt att placera en trätt direkt på pulverdiesen för handgjorda laddningar. Med Powder Die Funnel Adapter håller du enkelt vägda laddningar direkt i hölstret vid pulverutmatningsstationen på progressiva pressar utan att ta bort hölstret från die-plattan för ökad noggrannhet.



Produktinformation

- Namn: [RCBS POWDER DIE FUNNEL ADAPTER](#)
- Tillverkare: [RCBS](#)
- Produktnr: 747000033
- Tillv.nr.: 98913
- Leveransvikt: 0.045kg
- UPC: 604544631616

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RCBS Powder Die Funnel Adapter](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RCBS Powder Die Funnel Adapter

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Powder Die Funnel Adapter. Denna produkt är utformad för att förbättra precisionen vid laddning av ammunition. För att säkerställa säker användning och bästa resultat, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Var medveten om potentiella risker och använd lämpliga skyddsåtgärder.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med pulver och ammunition.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
- Använd endast den rekommenderade utrustningen och tillbehören för att undvika skador.
- Undvik att överfylla tratten för att förhindra spill.
- Håll aldrig pulver i närheten av öppen eld eller gnistor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Powder Die Funnel Adapter:

- Ta bort den fallaktiverade pulvermätaren från din press.
- Fäst Powder Die Funnel Adapter på pulverdiesen enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att adapter är ordentligt på plats innan användning.

2. Användning av Powder Die Funnel Adapter:

- Mät upp den önskade mängden pulver och håll försiktigt i tratten.
- Sätt tillbaka hölstret på pressen.
- Tryck ner handtaget för att fylla hölstret med pulver.
- Kontrollera att hölstret är korrekt fyllt innan du fortsätter med nästa steg i laddningsprocessen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla oanvända eller överblivna pulver enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Släng trasiga eller defekta delar av produkten på ett säkert sätt.
- Återvinn materialet där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller rapportering av osäkra produkter, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala myndigheten.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av RCBS Powder Die Funnel Adapter. Tänk alltid på säkerheten och rapportera eventuella problem till rätt myndighet. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se