

POWDER MEASURE BAFFLE - REDDING POWDER MEASURE BAFFLE

[Handladdning](#) > [Kruthantering](#) > [Krutmått Stativ](#)

Redding pulvermätarbaffel upprätthåller en konstant mängd pulver ovanför mätkammaren oavsett nivån av pulver i reservoaren.



Produktinformation

- Namn: [REDDING POWDER MEASURE BAFFLE](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749000379
- Tillv.nr.: 03080
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 51mm
- UPC: 611760030802

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Redding Pulvermätarbaffel Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

Redding Pulvermätarbaffel

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har valt Redding Pulvermätarbaffel. Denna produkt är utformad för att upprätthålla en konstant mängd pulver ovanför mätkammaren, vilket säkerställer exakta mätningar oavsett pulvernivån i reservoaren. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Använd inte produkten om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid baffeln i ett välventilerat område för att undvika inandning av dammpartiklar.
- Undvik att överfylla pulverreservoaren för att förhindra spill och potentiella faror.
- Försök inte att modifiera eller ändra produkten på något sätt.
- Se till att baffeln är ordentligt fäst vid pulvermätaren innan användning.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar pulver.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera pulvermätaren på en stabil och plan yta.
- Se till att pulverreservoaren är ren och fri från hinder.
- Fäst baffeln ordentligt på toppen av pulvermätaren, och se till att den sitter tätt.

2. Användning:

- Fyll pulverreservoaren med det lämpliga pulvret för din avsedda användning.
- Låt baffeln sätta sig och stabilisera sig innan du tar mätningar.
- Använd mätanordningen för att dosera den önskade mängden pulver, och se till att baffeln förblir på plats under operationen.
- Efter användning, töm eventuell kvarvarande pulver från reservoaren och rengör baffeln och mätaren noggrant.

Avfallsanvisningar

- Bli av med produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte produkten i hushållsavfall om den innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ om sådana finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående Redding Pulvermätarbaffel, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Redding Pulvermätarbaffel.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se