

LOCK-N-LOAD POWDER MEASURE DRAIN TUBE - HORNADY

LOCK-N-LOAD DRAIN TUBE INSERT

[Handladdning](#) > [Kruthantering](#) > [Krutmått Stativ](#)

Byter ut metering inserts så att du kan tömma pulvret utan att ta bort mätungsverktyget från sin stativ. Kompatibel med Bench Rest Grade Powder Measure.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY LOCK-N-LOAD DRAIN TUBE INSERT](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749002075
- Tillv.nr.: 050125
- Leveransvikt: 0.034kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 178mm
- UPC: 090255501254

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD POWDER MEASURE DRAIN TUBE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD POWDER MEASURE DRAIN TUBE

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD POWDER MEASURE DRAIN TUBE från Hornady. Denna produkt är utformad för att underlätta tömning av pulver utan att du behöver ta bort mätningsverktyget från sitt stativ. För att säkerställa säker och korrekt användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av kemikalier eller pulver.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att metering inserts är korrekt installerade innan användning.
- Se till att produkten är stabilt placerad på en plan yta under användning.
- Undvik att överfylla pulvret för att minska risken för spill.
- Använd endast kompatibla pulver och material med produkten.
- Töm alltid pulvret i en säker och kontrollerad miljö.
- Undvik att andas in pulver eller kemikalier. Använd en mask om nödvändigt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Drain Tube:

- Ta bort det gamla metering insert om det behövs.
- Sätt in det nya metering insert i mätningsverktyget.
- Kontrollera att det sitter ordentligt på plats.

2. Användning av Drain Tube:

- Placera mätningsverktyget på en stabil yta.
- Fyll mätningsverktyget med önskat pulver.
- När du vill tömma pulvret, använd drain tube för att leda pulvret till en säker behållare.
- Efter användning, rengör och förvara produkten på en torr plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten och dess komponenter enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att kasta produkten i vanliga sopor. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt kassering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se