

# WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 38 SUPER AUTO

[Handladdning](#) > [Krutmåttswerktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Det viktigaste användningsområdet för en hylsgage är att ställa in 7/8"-14 press typ fullängds omformare. Ett vanligt misstag vid omladdning är att överdimensionera din mässing. Huvudutrymmet för avfyrate hylsor kan snabbt och exakt mätas med hjälp av detta verktyg och en skjutmått. Pistol Max Gages: Används för att kontrollera alla kritiska dimensioner av hylsan - mynningens diameter, basdiameter, kantens tjocklek och diameter, hylsans totala längd och kulans diameter.



## Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 38 SUPER AUTO](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749003097
- Tillv.nr.: PMG-38U
- Patron: 38 Super
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 36mm
- Leveranslängd: 84mm

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för WILSON PISTOL MAX CASE GAGES](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för WILSON PISTOL MAX CASE GAGES

## Introduktion

Tack för att du valt WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Denna produkt är utformad för att säkerställa noggrannhet och säkerhet vid omladdning av ammunition. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av ammunition och relaterade verktyg.
- Kontrollera att gagen är korrekt inställd innan du använder den för att mäta hylsor.
- Undvik att överdimensionera din mässing för att förhindra olyckor.
- Använd skjutmått tillsammans med gagen för att säkerställa noggranna mätningar.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för den press typ fullängds omformare du använder.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av gage:

- Placera gagen på en stabil yta.
- Se till att gagen är ren och fri från skräp innan användning.
- Följ tillverkarens anvisningar för att ställa in gagen korrekt.

### 2. Användning av gage:

- Mät mynningsens diameter, basdiameter, kantens tjocklek och diameter, hylsans totala längd och kulans diameter.
- Notera alla mätningar noggrant för framtida referens.
- Om mätningarna inte överensstämmer med specifikationerna, justera din omladdningsprocess.

### 3. Underhåll:

- Rengör gagen efter varje användning för att säkerställa långvarig noggrannhet.
- Förvara gagen i sin originalförpackning eller en säker behållare när den inte används.

## Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska och metallkomponenter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, kontakta en lokal återvinningscentral för korrekt hantering.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av WILSON PISTOL MAX CASE GAGES, vänligen kontakta en lämplig EUbaserad kontaktpunkt för säkerhetsförfrågningar.

Vi tackar för att du valt WILSON PISTOL MAX CASE GAGES och vi önskar dig en säker och effektiv användning av produkten.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)