

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 41 MAG

[Handladdning](#) > [Krutmåttswerktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Det viktigaste användningsområdet för en hylsgage är att ställa in 7/8"-14 press typ fullängds omformare. Ett vanligt misstag vid omladdning är att överdimensionera din mässing. Huvudutrymmet för avfyrate hylsor kan snabbt och exakt mätas med hjälp av detta verktyg och en skjutmått. Pistol Max Gages: Används för att kontrollera alla kritiska dimensioner av hylsan - mynningens diameter, basdiameter, kantens tjocklek och diameter, hylsans totala längd och kulans diameter.



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 41 MAG](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749003099
- Tillv.nr.: PMG-41M
- Patron: 41 Remington Magnum
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 33mm
- Leveransbredd: 38mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för WILSON PISTOL MAX CASE GAGES](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för WILSON PISTOL MAX CASE GAGES

Introduktion

Tack för att du valt WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig mäta och säkerställa korrekt storlek på dina patronhylsor. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid WILSON PISTOL MAX CASE GAGES i en väl upplyst och ren miljö.
- Håll gagen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera gagen före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd inte gagen för något annat syfte än det avsedda.
- Om du stöter på några problem eller misstänker att produkten är defekt, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att du är bekant med principerna för omladdning innan du använder detta verktyg.
- Bär alltid skyddsglasögon för att skydda dina ögon från skräp eller partiklar.
- Hantera alla komponenter i omladdningsprocessen med omsorg för att undvika skador.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade specifikationer för patrondimensioner.
- Var försiktig med vassa kanter på gagen och andra verktyg som används tillsammans med den.

Instruktioner för installation och användning

1. Setup:

- Placera gagen på en stabil, plan yta.
- Se till att gagen är ren och fri från hinder.

2. Mäta hylsor:

- Sätt in patronhylsan i gagen.
- Kontrollera följande dimensioner:
 - Mynningens diameter
 - Basdiameter
 - Kantens tjocklek och diameter
 - Hylsans totala längd
 - Kulans diameter
- Använd en skjutmått för precisa mätningar vid behov.

3. Justera omladdningsdödar:

- Använd de mått som erhållits från gagen för att ställa in dina 7/8"14 press typ fullängds omformare.
- Gör nödvändiga justeringar för att undvika att överdimensionera din mässing.

4. Efter användning:

- Rengör gagen efter varje användning för att upprätthålla dess noggrannhet och livslängd.
- Förvara gagen på en säker plats, helst i ett skyddande fodral eller påse.

Avfallsinstruktioner

- Kasta WILSON PISTOL MAX CASE GAGES i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten inte längre är användbar, överväg att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerheten eller användningen av WILSON PISTOL MAX CASE GAGES, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Prioritera alltid säkerhet och följ riktlinjerna för att skydda dig själv och andra under omladdningsprocessen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se