

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 38 SPECIAL

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Det viktigaste användningsområdet för en hylsgage är att ställa in 7/8"-14 press typ fullängds omformare. Ett vanligt misstag vid omladdning är att överdimensionera din mässing. Huvudutrymmet för avfyrate hylsor kan snabbt och exakt mätas med hjälp av detta verktyg och en skjutmått. Pistol Max Gages: Används för att kontrollera alla kritiska dimensioner av hylsan - mynningens diameter, basdiameter, kantens tjocklek och diameter, hylsans totala längd och kulans diameter.



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 38 SPECIAL](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749003103
- Tillv.nr.: PMG-38S
- Patron: 38 Special
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 36mm
- Leveranslängd: 86mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 38 SPECIAL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 38 SPECIAL

Introduktion

Tack för att du valt WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 38 SPECIAL. Denna produkt är utformad för att säkerställa korrekt mätning och justering av hylsor vid omladdning av ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en skjutmått av hög kvalitet för att mäta hylsor.
- Kontrollera mynningsdiameter, basdiameter, kantens tjocklek och hylsans längd noggrant.
- Undvik att överdimensionera din mässing genom att följa rekommenderade mått.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av hylsor och ammunition.
- Arbeta i ett välventilerat område för att undvika exponering för damm och partiklar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
- Ha alla nödvändiga verktyg nära till hands, inklusive skjutmått och hylsgage.

2. Mätning av hylsor:

- Placera hylsan i gage och tryck försiktigt för att säkerställa att den sitter ordentligt.
- Använd skjutmått för att mäta mynningsdiameter, basdiameter och hylsans totala längd.
- Notera måtten och jämför dem med specifikationerna för 38 Special.

3. Justering:

- Om hylsan inte uppfyller specifikationerna, justera den enligt tillverkarens rekommendationer.
- Kontrollera alltid måtten igen efter justering.

4. Avslutning:

- Rengör verktygen efter användning för att säkerställa långvarig precision och funktion.
- Förvara produkten på en säker och torr plats.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i vanliga hushållssopor.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plastprodukter.
- Kontakta din lokala avfallsanläggning för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 38 SPECIAL på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv omladdning av ammunition.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se