

WILSON CASE GAGE - L.E. WILSON 260 REMINGTON CASE GAGE

[Handladdning](#) > [Krutmåttswerktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Den viktigaste användningen av en patronhylsgage är för att ställa in 7/8"-14 press typ full längd omformningsverktyg. Ett vanligt misstag vid omladdning är att överdimensionera din mässing. Huvudutrymmet för avfytrade hylsor kan snabbt och noggrant mätas med detta verktyg och en skjutmått. Regular Style: Denna enstyckiga gage kommer att kontrollera den totala längden för att indikera behovet av beskärning och datum till huvudlängden för att säkerställa korrekt huvudutrymme för att förhindra överdimensionering. Justerbar stil: För bältesmagasin. Medan bältet ger stöd för korrekt huvudutrymme, kommer livslängden för hylsan att drastiskt förkortas om omformning hålls till ett minimum vid axeln. SPECIALORDER HYLSGAGER FINNS TILLGÄNGLIGA---MÄT HYLSLÄNGD ENDAST



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON 260 REMINGTON CASE GAGE](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON, INC.](#)
- Produktnr: 749003965
- Tillv.nr.: CG-260R
- Patron: 260 Remington
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 28mm
- Leveransbredd: 36mm
- Leveranslängd: 86mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 260 REMINGTON CASE GAGE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 260 REMINGTON CASE GAGE

Introduktion

Tack för att du valt WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 260 REMINGTON CASE GAGE. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att mäta och ställa in hylsor för omladdning på ett säkert och effektivt sätt. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att gage är korrekt inställt innan användning.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen under mätning.
- Undvik att använda för mycket kraft när du mäter för att förhindra skador på gage eller hylsa.
- Använd endast gage för avsedda ändamål, det vill säga för att mäta hylsor av kaliber 260 Remington.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av arbetsområdet:

- Välj en ren och välbelyst plats för att arbeta.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.

2. Användning av gage:

- Placera den avfyrade hylsan i gage.
- Använd en skjutmått för att noggrant mäta hylsans längd.
- Kontrollera att hylsan har rätt längd och att den inte överdimensioneras.

3. Justering av verktyg:

- Om hylsan är för lång, justera din omformningsmaskin för att säkerställa korrekt beskärning.
- Kontrollera huvudutrymmet för att säkerställa att det är korrekt inställt.

4. Avsluta arbetet:

- Rengör gage efter användning för att förlänga livslängden.
- Förvara gage på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Avfallshantering

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du gör dig av med skadade eller oanvändbara produkter.
- Återvinn material om möjligt, i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för att få snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av WILSON CASE GAGE L.E.
WILSON 260 REMINGTON CASE GAGE.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se