

.001 DIAL INDICATOR - SINCLAIR INTERNATIONAL DIAL INDICATOR, .001

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Hylshalssvarvning](#) > [Hals Turning](#)

Denna mätindikator är pålitlig, ett utmärkt värde och kommer att ge bra service till de flesta som laddar om ammunition. Detta är den arbetskraft som vi tillhandahåller med var och en av våra mätverktyg. Snabbindikatorer att använda med mätindikator.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL DIAL INDICATOR, .001](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749003991
- Tillv.nr.: 3033111N
- Leveransvikt: 0.204kg
- Leveranshöjd: 58mm
- Leveransbredd: 84mm
- Leveranslängd: 155mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för .001 DIAL INDICATOR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för .001 DIAL INDICATOR

Introduktion

Tack för att du valt .001 DIAL INDICATOR från Sinclair International. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder mätindikatorn.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt avsedd användning och i enlighet med denna manual.
- Se till att arbetsområdet är rent, välbelyst och fritt från hinder.
- Håll mätindikatorn borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet mätindikatorn för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Om mätindikatorn är skadad, avbryt omedelbart användningen och sök hjälp.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda mätindikatorn i våta eller fuktiga förhållanden för att förhindra elektriska faror.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du tar mätningar för att undvika att skada indikatorn.
- Se till att mätindikatorn är säkert monterad innan du tar mätningar.
- Använd skyddsglasögon om det finns risk för flygande skräp under mätaktiviteter.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.
- Följ alla lokala föreskrifter angående användning av mätverktyg.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Välj en stabil yta för montering av mätindikatorn.
- Fäst mätindikatorn ordentligt på mätverktyget eller ytan med lämpliga fästmetoder.
- Se till att indikatorn är i nivå och korrekt justerad för exakta mätningar.

2. Användning:

- Slå på mätindikatorn och låt den kalibrera om det behövs.
- Placera försiktigt mätproben mot objektet som ska mätas.
- Läs mätningen på dialans ansikte noggrant, och se till att inga externa krafter tillämpas under avläsningen.
- Efter användning, stäng av mätindikatorn för att spara batteritid om tillämpligt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera mätindikatorn i enlighet med lokala föreskrifter för elektroniskt avfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ som finns tillgängliga i ditt område för att säkerställa miljövänlig avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användning eller säkerhet av .001 DIAL INDICATOR, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges med produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se