

G-3 RIMFIRE ACCURACY GAUGE - GERRY GEREG G-3 RIMFIRE ACCURACY GAUGE

[Handladdning](#) > [Krutmåttssverktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

G-3 Rimfire Tjockleksmätare är ett mycket enkelt och exakt verktyg som är utformat för att sortera rimfire-kartonger efter rimtjocklek. Rimfire-kartonger har sitt huvudutrymme från kanten av hylsan, vilket gör att olika tjocklekar skapar olika huvudutrymmen för kartongerna. G-3-verktyget gör det inte bara möjligt att sortera din ammunition efter rimtjocklek, utan det möjliggör också mätning av den faktiska tjockleken på kanten. Ett verktyg fungerar för .22 LR, .22 WMR, .17 HMR och .17 HM2. Inkluderar säkerhetskedja för nacke. G-3-verktyget är utformat för att användas med antingen analoga eller digitala skjutmått. Skjutmått säljs separat.



Produktinformation

- Namn: [GERRY GEREG G-3 RIMFIRE ACCURACY GAUGE](#)
- Tillverkare: [GERRY GEREG](#)
- Produktnr: 749004994
- Tillv.nr.: G3RG
- Leveransvikt: 0.023kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för G3 Rimfire Accuracy Gauge](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för G3 Rimfire Accuracy Gauge

Introduktion

Tack för att du valt G3 Rimfire Accuracy Gauge. Detta verktyg är utformat för att sortera rimfirekartonger efter rimtjocklek och mäta den faktiska tjockleken på kanten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera verktyget regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten på en säker och torr plats, utom räckhåll för barn.
- Använd skyddsglasögon vid mätning för att skydda ögonen mot eventuella skräp.
- Rapportera alla skador eller problem med produkten till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast G3verktyget med de angivna typerna av rimfirekartonger: .22 LR, .22 WMR, .17 HMR och .17 HM2.
- Undvik att använda verktyget i miljöer med hög fuktighet eller extrema temperaturer.
- Skjutmått säljs separat; se till att använda ett korrekt och kalibrerat skjutmått för mätningar.
- Använd inte verktyget om det är skadat eller om delar saknas.
- Håll verktyget borta från öppen eld och andra värmekällor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har allt som behövs för att använda G3verktyget, inklusive ett skjutmått.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.

2. Användning:

- Placera rimfirekartongen i G3verktyget enligt instruktionerna.
- Använd skjutmättet för att mäta rimtjockleken och notera resultaten.
- Sortera kartongerna baserat på de uppmätta tjocklekarna.

3. Efter användning:

- Rengör verktyget med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Förvara verktyget på en säker plats, borta från barn och husdjur.

Avfallshantering

- Avfall från produkten bör hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt, särskilt om verktyget eller dess delar är tillverkade av återvinningsbara material.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av G3 Rimfire Accuracy Gauge, vänligen kontakta tillverkaren via de angivna kontaktmetoderna på produktens förpackning eller manual.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av G3 Rimfire Accuracy Gauge. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se