

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC Laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och möjliggör att du kan skapa den laddning du önskar. Byt ut med laddningsstången som ingår i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålvarianter för enkelstegs- och progressiva pressar.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 1OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749008516
- Tillv.nr.: 302100
- Storlek: 1 oz
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 160mm
- UPC: 098489013093

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för MEC Lead Charge Bars](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för MEC Lead Charge Bars

Introduktion

Tack för att du valt MEC Lead Charge Bars för dina omladdningsbehov. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och driftsriktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning för att förstå hur du hanterar MEC Charge Bars på ett säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt arbetsområde är rent och väl upplyst för att förhindra olyckor.
- Håll MEC Charge Bars utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar bly.
- Var medveten om de potentiella riskerna med blyexponering och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar angående MEC Charge Bars på EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Blyexponering:**
 - Bly kan vara skadligt om det sväljs eller inandas. Undvik att äta, dricka eller röka i arbetsområdet.
 - Tvätta händerna noggrant efter hantering av blyprodukter.
- **Utrustningshantering:**
 - Försök inte att modifiera MEC Charge Bars eller någon relaterad utrustning.
 - Se alltid till att laddningsstangen är ordentligt säkrad i omladdningspressen innan användning.
- **Brandsäkerhet:**
 - Se till att inga brännbara material finns i ditt omladdningsområde.
 - Ha en brandsläckare i närheten, särskilt om du använder några värmekällor.
- **Lagring:**
 - Förvara MEC Charge Bars på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
 - Se till att laddningsstängerna förvaras i sin originalförpackning eller en lämplig behållare för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din omladdningspress är avstängd och urkopplad innan installation.
- Ta bort den befintliga laddningsstangen från pressen genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Justera MEC Lead Charge Bar med monteringspunkterna på pressen.
- Säkra laddningsstangen på plats med de lämpliga skruvarna eller klämmorna som följer med din omladdningspress.
- Kontrollera att laddningsstangen är ordentligt fäst och inte rör sig.

2. Användning:

- Justera MEC Charge Bar till den önskade laddningen enligt tillverkarens riktlinjer.
- Ladda den lämpliga blyshoten i laddningsstången.
- Använd omladdningspressen enligt tillverkarens instruktioner och se till att alla säkerhetsåtgärder följs.
- Efter användning, rengör laddningsstången för att ta bort eventuell kvarvarande bly eller skräp.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuellt blyavfall enligt lokala föreskrifter om farligt avfall.
- Kassera inte blyprodukter i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekt kassering av blymaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående MEC Lead Charge Bars, vänligen kontakta tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare för hjälp. Se till att du har dina produktuppgifter redo för en mer effektiv supportupplevelse.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse vid användning av MEC Lead Charge Bars. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningsaktiviteter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se