

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #17 POWDER BUSHING

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Vi har ett sortiment av MEC pulverbussningar. Varje bussning rymmer en unik volym som gör att du kan justera pulvermängden för dina patroner. Det rekommenderas alltid att använda en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet. Vi erbjuder individuella bussningar i #7 till #13 och #16 till #38. Vänligen besök MEC:s webbplats för pulverdiagram som ger dig en rekommenderad bussning och startpunkt för ditt specifika pulver på www.mecreloaders.com



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING #17 POWDER BUSHING](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749009396
- Tillv.nr.: 5017
- Storlek: #17
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 098489016926

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC RELOADING #17 POWDER BUSHING](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC RELOADING #17 POWDER BUSHING

Introduktion

Tack för att du valt MEC RELOADING #17 POWDER BUSHING. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att justera pulvermängden i dina patroner. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för återkallingsinformation via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet.
- Undvik att exponera bussningen för extrema temperaturer eller fukt.
- Använd endast rekommenderade bussningar för ditt specifika pulver.
- Läs och följ säkerhetsanvisningarna för det specifika pulvret du använder.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bussningen:

- Ta bort den gamla bussningen från din laddningspress.
- Sätt in MEC RELOADING #17 POWDER BUSHING i bussningsfästet.
- Kontrollera att bussningen sitter ordentligt på plats.

2. Användning av bussningen:

- Fyll på med det valda pulvret.
- Justera mängden pulver genom att byta bussning om så behövs.
- Kontrollera alltid den exakta vikten av pulvret med en våg innan du laddar patronerna.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Förpackningsmaterial ska återvinnas eller kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren direkt via deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MEC RELOADING #17 POWDER BUSHING. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se