

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #31 POWDER BUSHING

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Vi har ett sortiment av MEC pulverbussningar. Varje bussning rymmer en unik volym som gör att du kan justera pulvermängden för dina patroner. Det rekommenderas alltid att använda en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet. Vi erbjuder individuella bussningar i #7 till #13 och #16 till #38. Vänligen besök MEC:s webbplats för pulverdiagram som ger dig en rekommenderad bussning och startpunkt för ditt specifika pulver på www.mecreloaders.com



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING #31 POWDER BUSHING](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749010667
- Tillv.nr.: 5031
- Storlek: #31
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 098489016919

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC POWDER BUSHINGS #31](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC POWDER BUSHINGS #31

Introduktion

Tack för att du har valt MEC POWDER BUSHINGS #31. Dessa pulverbussningar är utformade för att möjliggöra exakt justering av pulvermängden i dina patroner. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp innan du börjar ladda.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig själv under användning.
- Undvik att andas in pulver eller damm från produkten.
- Kontrollera att bussningen är korrekt installerad innan du använder den.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pulverbussningen:

- Ta bort den gamla bussningen från din laddningspress.
- Rengör området där bussningen ska installeras.
- Sätt in MEC POWDER BUSHINGS #31 i laddningspressen tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att bussningen sitter fast och är stabil.

2. Användning av pulverbussningen:

- Fyll på med det valda pulvret i laddningspressen.
- Justera bussningen för att få den önskade pulvermängden.
- Använd alltid en våg för att verifiera den exakta mängden pulver.
- Ladda patronerna enligt din specifika laddningsrecept.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall av MEC POWDER BUSHINGS #31 bör hanteras i enlighet med lokala avfallsregler.
- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt; återvinning rekommenderas om möjligt.
- Undvik att släppa ut pulver i miljön. Rengör eventuella spill omedelbart.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök MEC:s webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MEC

POWDER BUSHINGS #31. Tack för att du väljer MEC!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se