

MEC STEELMASTER SHOT SHELL PRESS - MEC RELOADING STEELMASTER SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS 12GA 2-3/4", 3"

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Hagelpressar](#)

MEC Steelmaster är den enda hylsorna för hagelpatroner som är speciellt utrustad för att ladda stålhagelpatroner, med den extra fördelen att den fungerar lika bra med blyhagel. Den har nästa generations omformningsstation som hanterar mässings- eller stålhuvuden i både hög- och lågbas samt E-Z Prime automatisk tändhattmatning. Finns för 12 gauge 2¾ och 3 eller 12 gauge 3½. Inkluderar laddningsstång och tre pulverbussningar.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING STEELMASTER SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS 12GA 2-3/4", 3"](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749010693
- Tillv.nr.: 863912
- Gauge: 12 Gauge
- Leveransvikt: 8.802kg
- Leveranshöjd: 254mm
- Leveransbredd: 438mm
- Leveranslängd: 572mm
- UPC: 098489014564

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [MEC Steelmaster Shot Shell Press Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

MEC Steelmaster Shot Shell Press

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde MEC Steelmaster Shot Shell Press. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker användning av din nya omladdningsutrustning. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid MEC Steelmaster Shot Shell Press i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsområdet är rent, välbelyst och fritt från distraktioner.
- Håll pressen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du använder pressen.
- Inspektera regelbundet pressen för tecken på skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående omladdning av ammunition.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Farliga Material:** Hantera alla omladdningskomponenter med försiktighet. Vissa material kan vara farliga om de sväljs eller inandas.
- **Pressens Drift:** Se till att dina händer och kläder är borta från rörliga delar när du använder pressen.
- **Omladdningskomponenter:** Använd endast komponenter som är kompatibla med MEC Steelmaster Shot Shell Press. Se tillverkarens riktlinjer för rekommenderade material.
- **Förvaring:** Förvara alla omladdningskomponenter på en säker, torr plats, borta från värmekällor och direkt solljus.
- **Nödförfaranden:** Bekanta dig med nödförfaranden vid olyckor eller funktionsfel.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. **Plats:** Placera MEC Steelmaster Shot Shell Press på en stabil, plan yta.
2. **Montering:** Säkra pressen enligt tillverkarens instruktioner för att förhindra rörelse under drift.
3. **Installation:** Montera pressens komponenter enligt specifikationerna i produktmanualen och se till att alla delar är ordentligt säkrade.

Användning

1. **Förberedelse:** Samla alla nödvändiga material och verktyg innan du påbörjar omladdningsprocessen.
2. **Laddning:** Följ stegförsteginstruktionerna i produktmanualen för att ladda hagelpatroner.
3. **Drift:** Använd pressen med jämna, kontrollerade rörelser. Undvik att tvinga några komponenter.
4. **Rengöring:** Efter användning, rengör pressen enligt tillverkarens rekommendationer för att bevara dess skick.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort oanvända eller utgångna omladdningskomponenter i enlighet med lokala förordningar.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.
- Kasta inte farliga material i vanligt avfall. Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för Ytterligare Support

För eventuella frågor eller bekymmer angående MEC Steelmaster Shot Shell Press, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundservice för hjälp. Se alltid till att du följer de mest aktuella säkerhetsriktlinjerna och förordningarna.

Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningsaktiviteter. Njut av din upplevelse med MEC Steelmaster Shot Shell Press!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se