

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #33 POWDER BUSHING

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Vi har ett sortiment av MEC pulverbussningar. Varje bussning rymmer en unik volym som gör att du kan justera pulvermängden för dina patroner. Det rekommenderas alltid att använda en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet. Vi erbjuder individuella bussningar i #7 till #13 och #16 till #38. Vänligen besök MEC:s webbplats för pulverdiagram som ger dig en rekommenderad bussning och startpunkt för ditt specifika pulver på www.mecreloaders.com



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING #33 POWDER BUSHING](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749010726
- Tillv.nr.: 1005033
- Storlek: #33
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 098489015905

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC POWDER BUSHINGS #33](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC POWDER BUSHINGS #33

Introduktion

Tack för att du valt MEC POWDER BUSHINGS #33. Denna produkt är designad för att säkerställa säker och effektiv användning av pulverbussningar i handladdningspressar. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna för att minimera risker och säkerställa en trygg användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten inte är skadad innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn och husdjur.
- Använd skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, vid hantering av pulverbussningar.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till försäljaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att rätt bussning används för det specifika pulvret.
- Använd en våg för att noggrant mäta pulvermängden.
- Undvik att överfylla bussningen för att förhindra olyckor.
- Använd endast bussningar som är avsedda för MEC RELOADINGprodukter.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bussning:

- Stäng av handladdningspressen innan installation.
- Ta bort den gamla bussningen om det är tillämpligt.
- Sätt in den nya MEC POWDER BUSHING #33 i handladdningspressen tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att bussningen är korrekt installerad och säker.

2. Användning av bussning:

- Justera handladdningspressen enligt tillverkarens anvisningar.
- Mät upp pulvret med hjälp av en våg.
- Fyll försiktigt pulvret i patronerna och se till att det inte överfylls.
- Efter användning, rengör bussningen och förvara den på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av ickeanvändbara eller skadade bussningar.
- Återvinn materialet om det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen besök MEC:s officiella webbplats på www.mecreloaders.com. Här kan du även hitta säkerhetsrelaterade resurser och uppdateringar om produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MEC

POWDER BUSHINGS #33. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se