

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #34 POWDER BUSHING

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

Vi har ett sortiment av MEC pulverbussningar. Varje bussning rymmer en unik volym som gör att du kan justera pulvermängden för dina patroner. Det rekommenderas alltid att använda en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet. Vi erbjuder individuella bussningar i #7 till #13 och #16 till #38. Vänligen besök MEC:s webbplats för pulverdiagram som ger dig en rekommenderad bussning och startpunkt för ditt specifika pulver på www.mecreloaders.com



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING #34 POWDER BUSHING](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749010727
- Tillv.nr.: 5034
- Storlek: #34
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 098489015370

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för MEC POWDER BUSHINGS #34](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för MEC POWDER BUSHINGS #34

Introduktion

Tack för att du valt MEC POWDER BUSHINGS #34. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att justera pulvermängden för dina patroner på ett säkert och effektivt sätt. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med MEC:s pulverbussningar för handladdning.
- Använd produkten endast enligt de specifikationer som anges i denna guide.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en våg för att kontrollera pulvervikterna för noggrannhet.
- Undvik att överfylla bussningen, vilket kan leda till farliga situationer.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av pulver.
- Låt inte pulver komma i kontakt med ögon eller hud.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från värme och direkt solljus.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bussning:

- Se till att din handladdningspress är avstängd och urkopplad.
- Ta bort den gamla bussningen om en sådan är installerad.
- Sätt försiktigt in MEC POWDER BUSHINGS #34 i det avsedda utrymmet på pressen.
- Kontrollera att bussningen sitter ordentligt och är stabil innan du fortsätter.

2. Användning av bussningen:

- Ställ in din handladdningspress enligt tillverkarens instruktioner.
- Mät upp det pulver som ska användas med hjälp av en våg.
- Fyll försiktigt pulvret i bussningen och se till att det inte överfylls.
- Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du påbörjar laddningen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara bussningar enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Undvik att slänga produkter i vanliga hushållssopor om de innehåller farliga material.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av laddningsmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säker användning av MEC POWDER BUSHINGS #34, vänligen besök MEC:s officiella webbplats eller kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se